

Ersatzteilkatalog

Spare Part Catalogue


Catalogo parti di ricambio

Catalogue des pieces détachées

Catálogo de piezas de recambio

JATA

Spezial-Stickmaschine



ZSK-Bestellschein



ZSK Stickmaschinen GmbH
Ersatzteilabteilung
Magdeburger Straße 38-40

D-47800 Krefeld
Germany

Lieber Kunde, dear customer, cher client,

um **Ersatzteilbestellungen** schneller bearbeiten zu können, erhalten Sie von uns mit jeder Lieferung einen **Bestellschein** (siehe Rückseite).

Bei **Faxbestellungen**, verwenden Sie bitte das Formular auf der Rückseite. Die erforderlichen Positions- und Artikelnummern finden Sie im Ersatzteilkatalog.

Wichtig, ist die Angabe der **Pos. Nr.** und der **Artikelnr.** in Verbindung mit **Maschinentyp** und **Maschinennummer**.

ZSK Order Form

So that spare parts can be ordered efficiently, an order form will be enclosed with each delivery (see reverse).

When ordering by fax kindly use this form. The corresponding **numbers** (position, article) can be taken from our spare parts catalogues.

It is **important to indicate position no. and article no.** together with the **machine type** and **machine number** on each spare part order

ZSK Formulaire de Commande

Pour traiter plus vite **les commandes de pièces détachées** vous recevrez avec chaque livraison une **formulaire de commande** (voir au verso).

Nous vous prions **d'indiquer les numéros de position et d'article** que vous trouvez dans nos catalogues de pièces détachées.

Il est **important d'indiquer les numéros de position et d'article** ensemble avec le **type de machine et numéro de machine**.



-Ersatzteilbestellung-

Spare part order

commande de piece détachées

Faxnummer : 02151/444-488

Telefon : 02151/444-0

02151/444-149

02151/444-123

Zentrale

Ersatzteilabteilung

Spare part department

Pos.Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Anzahl
---------	-------------	-----------	--------

.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

Kundennummer

Customer code

Code du client

Maschinentyp

Type of machine

Type de machine..... No

Bestellt durch

Your ref.

Votre réf.

Lieferung / Delivery / Livraison

Post, UPS

Zahlung über Kreditkarte

Payment by credit card

Paiement par carte de crédit

ja ☐

yes

oui

nein ☐

no

non

EUROCARD / ☐

MASTERCARD

VISA ☐

Kartennummer/Card no./No. de carte:

Gültig bis/Valid until/Valable jusqu' à:

Karteninhaber/Card holder/Propriétaire de carte:

.....
.....
.....
.....
.....

Adresse

Eillieferungen / urgent delivery / livraison d' urgence

Express, UPS - Express, DHL

.....
.....
.....
.....

.....
Unterschrift, Signature

Geben Sie bitte bei jeder Bestellung zuerst Typ und Nr. Ihrer Maschine an, um unnötige Rückfragen zu vermeiden.

Wo die beiden Typenschilder "T" an ihrer Maschine befestigt sind, zeigt die nächste Seite.

Danach bestellen Sie bitte die benötigten Ersatzteile nach untenstehendem Beispiel.

Typ
Type
Maschinen Nr.
Serial No.

Gerät/ Maschinen-Typ			
Gerät/ Maschinen-Nr.		Drehzahl	1/min
Schaltschr.-Nr.		Gewicht	kg
Schaltplan-Nr.		Zuleitung	A V
Baujahr		Hz	KVA

ZSK STICKMASCHINEN GESELLSCHAFT MBH
MAGDEBURGER STR. 38-40
D-47800 KREFELD Made in Germany

When ordering, please quote your machine type and serial number first, to avoid inquiries and delays.

Please, refer to the following page when looking for the identification plate "T" of your machine.

Then, please order the required spare parts in accordance with the example given below.

000001 22.01.2008/Kx



Serie Baureihe
Number of heads Kopfanzahl
Number of needles Nadelanzahl
Embroidery field width Stickfeldbreite
Embroidery field depth Stickfeldtiefe

3-2-1.01

+ Pos. Nr.
Pos. No.

Pos. Nr.	Pos. No.	Bestell-Nr.	Benennung	Description
001		270 003 250	Winkel	
002		307 036	Zyl-Schraube M 6 x 16	DIN 912
003		585 114	Initiator	
004		331 015	Zyl-Schraube M 2,5 x 5	DIN 84
005		409 027	Stellring A 17	DIN 705
006		270 003 916	Induktivschalter Antriebswelle	

Bestell-Beispiel
Example for order

3-2-1.01 005
→ 409 027 Stellring A 17 DIN 705

Bestell-Stückzahl
Number required

1

2-2-1.01

Benennung
Description

Pos. Nr.
Pos. No.

JATA	4	12	400	500	B	346 407 903	+	364 407 804	364 407 805	
JATA	6	9,12	400	500	B	366 607 903	366 607 817	366 607 814	366 607 815	
JATA	8	9,12	400	500	C	368 807 907	366 807 814	366 807 815	366 807 816	

Bestell-Beispiel
Example for order

2-2-1.01 JATA 6 12 400 500
→ B (a = 304 mm) Pos. 1 366 607 817







1







Machine type: JATA
Maschinentype:

Assembly group: Contents
Baugruppe: Inhaltsverzeichnis




Contents	Inhalt	Series/B-Reihe				Page/Seite	Contents	Inhalt	Series/B-Reihe				Page/Seite
2 Work tables Tischplatten						2-1-1.01-9	9 Front panel, T head Stirnblech, T-Kopf						9-1-1.01-41
2 Cover plats, Pantograph drive Abdeckhauben, Pantographenföhrung						2-1-2.01-11	10 Pantograph drive for side movement, Type 1 Pantograph-Antrieb für Seite, Typ 1						10-1-2.01-43
2 Work table support Tischplattenabstützung						2-2-1.02-13	10 Pantograph drive for side movement, Type 1 Pantograph-Antrieb für Seite, Typ 1						10-1-2.01-45
3 Driving shaft above Antriebswelle oben						3-1-1.01-15	10 Pantograph drive for side movement, Type 2 Pantograph-Antrieb für Seite, Typ 2						10-1-2.02-47
3 Driving shaft below Antriebswelle unten						3-2-1.02-17	10 Pantograph drive for side movement, Protective cover, Type 1 Pantograph-Antrieb für Seite, Abdeckungen, Typ 1						10-7-1.02-49
3 Main drive Hauptantrieb						3-3-1.01-19	10 Pantograph drive for side movement, Protective cover, Type 2 Pantograph-Antrieb für Seite, Abdeckungen, Typ 2						10-7-1.03-51
Catching and cutting gear Fang- und Schneidgetriebe						4-1-1.01-21	11 Pantograph drive for depth movement Pantograph-Antrieb für Tiefe						11-1-1.01-53
4 Cylinder arm Freiarm						4-1-2.01-23	11 Pantograph drive for depth movement Pantograph-Antrieb für Tiefe						11-1-1.01-55
4 Catching device, 4 to 8 head Fangeinrichtung, 4- bis 8-Kopf						4-2-3.01-25	11 Pantograph drive centre for depth movement Pantograph-Antrieb Mitte für Tiefe						11-2-1.01-57
5 Thread take-up Fadengeber						5-1-1.02-27	11 Drive, transmission 4 : 1 Antrieb, Getriebe 4 : 1						11-4-2.01-59
6 Drive unit Oberteil						6-1-1.04-29	11 Drive, transmission 4 : 1 Antrieb, Getriebe 4 : 1						11-4-3.01-61
6 Drive unit, type 2 Oberteil, Typ 2						6-1-1.05-31	11 Guide rails Verbindung Führungsschienen						11-5-1.01-63
6 Jump stitch device Springsticheinrichtung						6-2-1.05-33	12 Color change device type 1 Farbwechseleinrichtung Typ 1						12-1-1.01-65
6 Cushioned presser foot Stoffdrücker-Abfangeinrichtung						6-3-1.01-35	12 Color change device type 2 Farbwechseleinrichtung Typ 2						12-1-2.01-71
7 Thread tension Fadenspannung						7-2-1.01-37	13 Clamping element Bordürensprenger						13-1-1.01-73
8 Needle block Nadelblock						8-1-1.01-39	13 Pantograph for single frames Pantograph für Einzelrahmen						13-3-1.01-75
							15 Yarn rack Garnständer						15-1-1.01-77




Machine type: JATA/JAT
Maschinentype:

Assembly group: Work tables
Baugruppe: Tischplatten



Series/B-Reihe					2-1-1.01										
					Pos.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JATA	1		500	500	A	361 007 805									
JATA	2		495	500	B	362 007 806									
JATA	4		400	500	C	364 407 803									
Shelf/Ablagebrett															
JATA	1		500	500	a = 1100 mm										990 139 800
JATA	2		495	500	a = 1540 mm										990 139 801
JATA	4		400	500	a = 2110 mm										990 139 802
					30	366 007 500	Scheibe								
					33	366 007 206	Klemmblech								
					34	560 178	Rampa-Muffe	Typ B 16 x 14 M 8							
					35	392 018	6kt-Mutter	M 6 ISO 4032							
					36	337 520	ABC-Spax Halbrundk.	5 x 20							
					38	460 072	Kreuzgriffschraube								
					39	368 007 213	Stellschraube								
					40	368 007 292	Handrad								
					41	510 211	Durchführungstülle	SR 1700							
					42	368 007 209	Lasche								
					43	460 082	Kreuzgriffschraube								
					44	337 560	ABC-Spax Halbrundk.	5 x 60							




100322 25.03.2009 Kx

Machine type: JxxA
Maschinentype:

Assembly group: Cover plats, Pantograph drive
Baugruppe: Abdeckhauben, Pantographenführung



Series/B-Reihe											
JAxA	4		400	500	361 008 224 361 008 224						
JAFA	6		400	500	361 008 224 361 008 224						
JAFA	8		400	500	364 078 200 364 078 200 368 078 204 368 008 214 368 008 215						
Pos.Nr.					12	308 235	Senkschraube	M5 x 16	DIN 7991		




020213 14.10.2008 Kx

Machine type: JxxA
Maschinentype:

Assembly group: Work table support
Baugruppe: Tischplattenabstützung



2-2-1.02 + Pos.No.					2-2-1.02 + Pos.No.					2-2-1.02 + Pos.No.				
Series/B-Reihe					Series/B-Reihe					Series/B-Reihe				
Order-No. Bestell-Nr.					Description Bezeichnung					Order-No. Bestell-Nr.				
Description Bezeichnung					Description Bezeichnung					Description Bezeichnung				
JAxA...	4...	400	500											
JAFa...	6...	400	500											
001	4,6				364 007 700	Tischplattenabstützung								
002					364 007 814	Stützrohr								
003					364 007 815	Führungsrohr								
004					366 007 207	Flach								
005					402 037	Bolzen B 10H11 x 65DIN 1443								
006					430 080	Federstecker 2,5 DIN 11024								
007					306 127	Linsen-Flansch.M 6 x 16								
008					172 008 262	Stellschraube								
009					392 030	6kt-Mutter M 10 ISO 4032								
010					305 043	6kt-Schraube M 5 x 45 ISO 4017								
011					380 018	Scheibe B 5,3 DIN 125								
012					460 072	Kreuzgriffschraube								




030106 05.08.1999/Bo

Machine type: JxxA/Jxx
Maschinentype:

Assembly group: Driving shaft above
Baugruppe: Antriebswelle oben



3-1-1.01 + Pos.No.					3-1-1.01 + Pos.No.					3-1-1.01 + Pos.No.					3-1-1.01 + Pos.No.				
Series/B-Reihe					Series/B-Reihe					Series/B-Reihe					Series/B-Reihe				
Order-No. Bestell-Nr.					Description Bezeichnung					Order-No. Bestell-Nr.					Description Bezeichnung				
001					361 003 208	Welle													
002					362 004 530	Zahnriemenrad													
003					356 018	Gewindestift	M 6 x 12	DIN 913											
004					307 037	Zyl-Schraube	M 6 x 20	DIN 912											
005					547 121	Flanschlager													
006					380 024	Scheibe B 6,4		DIN 125											
007					392 018	6kt-Mutter	M 6	ISO 4032											
008					270 003 252	Kupplung													
009					307 061	Zyl-Schraube	M 8 x 30	DIN 912											
010					270 003 917	Kupplung kpl.													
011					409 027	Stelling	A 17	DIN 705											
012					307 036	Zyl.Schraube	M 6 x 16	DIN 912											
013					585 114	Initiator													
014					331 015	Zyl.Schraube	M 2,5 x 5	DIN 84											
015					270 003 250	Winkel													
016					307 036	Zyl.Schraube	M 6 x 16	DIN 912											
017					270 003 916	Induktivschalter kpl.													
018	1.		500.		990 017 224	Welle	ø 17 x L = 620 mm												
	2.		495.		990 017 239	"	ø 17 x L = 1120 mm												
	4.		495.		990 017 247	"	ø 17 x L = 2375 mm												
	4.		400.		990 017 225	"	ø 17 x L = 2530 mm												
	6.		400.		990 017 218	"	ø 17 x L = 2600 mm												
	6.		495.		990 017 237	"	ø 17 x L = 3350 mm												
	8.		400.		990 017 236	"	ø 17 x L = 3450 mm												




030210 03.06.2004 Bo

Machine type: JxxA/Jxx
Maschinentype:

Assembly group: Driving shaft below
Baugruppe: Antriebswelle unten



3-2-1.02 + Pos.No.					3-2-1.02 + Pos.No.				
Series/B-Reihe					Series/B-Reihe				
Order-No. Bestell-Nr.					Order-No. Bestell-Nr.				
Description Bezeichnung					Description Bezeichnung				
001				385 015 Stützscheibe S 15 x 21 x 1,5DIN 988					
002				443 018 Sicherungsring 35 x 1,5 DIN 472					
003				541 003 Pendelkugellager 1202 DIN 630					
004				361 002 200 Flanschlager					
005				385 015 Stützscheibe S 15 x 21 x 1,5DIN 988					
006				990 053 212 Distanzstück					
007				376 002 201 Schraubenrad					
008				575 417 Gewindestift 1023					
009				362 004 500 Zahnriemenrad					
010				356 018 Gewindestift M6 x 12 DIN 913					
012				444 112 Sicherungsscheibe 6					
013	6.	495.		990 001 204 Welle ø 15 x L = 220 mm					
	8.	400.		990 001 204 Welle ø 15 x L = 220 mm					
	1.	500.		990 001 216 " ø 15 x L = 758 mm					
	2,6.	495.		990 001 271 " ø 15 x L = 1240 mm					
	8.	400.		990 001 228 " ø 15 x L = 1362,5 mm					
	4.	400.		990 001 248 " ø 15 x L = 1880,5 mm					
	8.	400.		990 001 251 " ø 15 x L = 2006 mm					
	6.	495.		990 001 253 " ø 15 x L = 2035 mm					
	4.	495.		990 001 258 " ø 15 x L = 2492 mm					
	6.	400.		990 001 263 " ø 15 x L = 2706 mm					
014				276 999 209 Gewindestange					
015				392 018 6kt-Mutter M6 ISO 4032					
016				396 260 001 Drehgeber CSA52-4096 GE02015					
017				270 004 215 Draht					
018				361 002 905 Flanschlager kpl.					
019	6.	495.		307 057 Zyl.-Schraube M 8 x 25 DIN 912					
	8.	400.		307 057 "					
020	6.	495.		224 003 224 Kupplung					
	8.	400.		224 003 224 "					
021	6.	495.		224 003 934 Kupplung kpl.					
	8.	400.		224 003 934 "					
022				307 035 Zyl-Schraube M 6 x 12 DIN 912					




030306 23.05.2003/Bo

Machine type: JxxA/Jxx
Maschinentype:

Assembly group: Main drive
Baugruppe: Hauptantrieb



3-3-1.01 + Pos.No.						3-3-1.01 + Pos.No.						Order-No. Bestell-Nr.		Description Bezeichnung		Order-No. Bestell-Nr.		Description Bezeichnung	
Series/B-Reihe						Series/B-Reihe													
001												304 081	6kt-Schraube	M 10 x 60	ISO 4014				
002												380 030	Scheibe	A 10,5	DIN 125				
003												385 077	Passscheibe	ø 10/16 x 0,5	DIN 988				
004												540 055	Rillenkugellager	6000ZZ	DIN 625				
005												720 339	Zahnriemen						
006												362 004 205	Zahnriemenrad						
007												172 008 279	Klemmring						
008												307 037	Zyl-Schraube	M 6 x 20	DIN 912				
009												307 024	Zyl-Schraube	M 5 x 20	DIN 912				
010												380 018	Scheibe	B 5,3	DIN 125				
012												392 030	6kt-Mutter	M 10	ISO 4032				
014	JC/x	1,2										396 270 004	Drehstrommotor	MSCL					
												396 270 009	Drehstrommotor	MSCF					
		1										396 270 010	Drehstrommotor	MSCx					
015												381 096	Scheibe	10,5	DIN 7349				




Machine type: JATA/JAT
Maschinentype:

Assembly group: Catching and cutting gear
Baugruppe: Fang- und Schneidgetriebe



4-1-1.01					4-1-1.01				
+ Pos.No.					+ Pos.No.				
Series/B-Reihe					Series/B-Reihe				
Order-No.					Order-No.				
Bestell-Nr.					Bestell-Nr.				
Description					Description				
Bezeichnung					Bezeichnung				
001				351 002 903 Fang- und Schneidgetriebe	047				
002				351 002 801 Stichplatte	048				
003					049				
004					050				
005					051				
006					052				
007				351 002 902 Stichplatte kpl.	053				
008					054				
009					055				
010					056			351 002 204 Schraube	
011					057			351 002 203 Gewindebolzen	
012					058			351 002 205 Scheibe	ø 5,5/12 x 0,8
013					059			392 015 6kt-Mutter	M 5 ISO 4032
014					060			351 002 904 Lager kpl.	
015					061				
016					062				
017					063				
018					064				
019					065				
020									
021									
022									
023									
024									
025									
026									
027									
028									
031									
032									
033									
034									
035				351 002 200 Gegenmesser					
036									
037									
038									
039									
040									
041									
042									
043									
044				351 002 201 Hakenmesser					
045									
046									




040151 01.07.2009/Kx

Machine type: JATA/JAT
Maschinentype:

Assembly group: Cylinder arm
Baugruppe: Freiarml




4-1-2.01 + Pos.No.					4-1-2.01 + Pos.No.				
Series/B-Reihe					Series/B-Reihe				
Order-No. Bestell-Nr.					Order-No. Bestell-Nr.				
Description Bezeichnung					Description Bezeichnung				
001					351 002 901	Freiarml kpl.			
002					351 002 202	Abdeckblech			
	1,2					"			
	4								
003					360 002 227	Abdeckblech	L = 215 mm		
004					335 008	Senkschraube	M 4 x 8	DIN 965	
005									
006					540 012	Rillenkugellager	6o8 - zz		
007					443 011	Sicherungsring	22 x 1,0	DIN 472	
008					990 053 204	Distanzstück			
009					356 003	Gewindestift	M 5 x 6	DIN 913	
010					376 002 200	Schraubenrad			
011					360 002 928	Lagerblech			
012					306 121	Linsen-Flansch.	M6 x 10		
013					306 127	Linsen-Flansch.	M 6 x 16		
014					360 002 215	Blech			
015	2,4				570 494	Gleitlager Iglidur	MCM-08-03		
016					392 018	6kt-Mutter	M 6	ISO 4032	
017					444 112	Sicherungsscheibe	6		
018					547 119	Flanschlager	UFL 002		
019									
020					360 002 213	Winkel			
021					305 076	6kt-Schraube	M 8 x 20	ISO 4017	
022					381 095	Scheibe	B 8,4	DIN 7349	
023					305 077	6kt-Schraube	M 8 x 25	ISO 4017	
024					429 040	Spannstift	5 x 16	DIN 7343	
025					360 002 909	Befestigungswinkel			
026					360 002 220	Schutzhaube			
027					306 119	Linsen-Flansch.	M 4 x 8		
028									
029	1,2					Stütze			
	4				351 002 800	"			



040412 13.02.2003/Go

00071204020301.fm/1.9.09




050114 01.09.2009/Kx,Go

Machine type: SPRINT 4/5/JxxA/JxF/JAT
Maschinentype:

Assembly group: Thread take-up
Baugruppe: Fadengeber



5-1-1.02 + Pos.No.					5-1-1.02 + Pos.No.				
Series/B-Reihe					Series/B-Reihe				
Order-No. Bestell-Nr.					Order-No. Bestell-Nr.				
Description Bezeichnung					Description Bezeichnung				
002	SPRINT 4/5			307 002 Zyl-Schraube M 3 x 6 DIN 912	026				270 003 501 Schiene
003				270 997 272 Fadengeberhülse	027				270 003 816 Spannstück kpl.
				270 999 337 "					
005	SPRINT 4/5			279 003 203 Keilstahl L = 155 mm	029	SPRINT 4/5			279 003 929 Führung Nadelpaket oben kpl.
				282 003 201 " L = 204 mm			1,2		361 003 934 "
				274 003 203 " L = 60 mm			4,6,8		364 003 901 "
006				307 011 Zyl-Schraube M 4 x 10 DIN 912	031				380 012 Scheibe B 3,2
007	SPRINT 4/5			546 134 LM-Führung 320 lg / 2 Schlitten	032				270 003 803 Mitnehmer
		1,2		546 157 LM-Führung 420 lg / 2 Schlitten	033				444 109 Sicherungsscheibe 4
		4,6,8		570 499 LM-Führung 390 lg / 2 Schlitten	034				307 022 Zyl-Schraube M 5 x 12 DIN 912
008	JAT/JATA			307 003 Zyl-Schraube M 3 x 8 DIN 912	035				444 110 Sicherungsscheibe 5
				334 214 Senkschraube M 3 x 8 DIN 963	036	SPRINT 4/5			279 003 931 Fadengeberhebel kpl. (Öse vorne)
009	SPRINT 4/5			360 003 211 Parkschiene L = 348 mm					270 999 933 " "
		4	400	282 003 234 " L = 351 mm Kopf 1	037	SPRINT 4/5			270 999 879 Fadengeberhebel (Öse vorne)
		4	400	276 003 230 " L = 258 mm Kopf 2 und 3					270 003 805 " "
		4	400	282 003 233 " L = 351 mm Kopf 4	038		1		282 003 924 Fadengeberlagerung
		6	400	282 003 234 Parkschiene L = 351 mm Kopf 1			2,4,6	495	282 003 924 "
		6	400	276 003 230 " L = 258 mm Kopf 2 bis 5			4	400	282 003 917 Fadengeberlagerung kpl.Kopf 1
		6	400	282 003 233 " L = 351 mm Kopf 6			4	400	282 003 915 Fadengeberlagerung kpl.Kopf 2 und 3
		8	400	282 003 234 Parkschiene L = 351 mm Kopf 1			4	400	282 003 916 Fadengeberlagerung kpl.Kopf 4
		8	400	276 003 230 " L = 258 mm Kopf 2 bis 7			6	400	282 003 917 Fadengeberlagerung kpl.Kopf 1
		8	400	282 003 233 " L = 351 mm Kopf 8			6	400	282 003 915 Fadengeberlagerung kpl.Kopf 2 bis 5
010	JAT/JATA			270 003 207 Scheibe			6	400	282 003 916 Fadengeberlagerung kpl.Kopf 6
				"			8	400	282 003 917 Fadengeberlagerung kpl.Kopf 1
011		1,2		361 003 224 Parkschiene			8	400	282 003 915 Fadengeberlagerung kpl.Kopf 2 bis 7
		4,6	495	282 003 232 " L = 444 mm			8	400	282 003 916 Fadengeberlagerung kpl.Kopf 8
012	SPRINT 4/5			360 003 212 Schiene	039		4,6,8	400	270 003 234 Keilstahl L = 196 mm
				361 003 223 "	040		4,6,8	400	270 003 233 Rohr L = 134 mm
013	SPRINT 4/5			357 022 Gewindestift M 4 x 5 DIN 914	041				307 011 Zyl-Schraube M 4 x 10 DIN 912
014	SPRINT 4/5			270 997 555 Buchse	042		4,6,8	400	990 044 201 Zwischenstück L = 180 mm
015	SPRINT 4/5			307 003 Zyl-Schraube M 3 x 8 DIN 912	043				444 109 Sicherungsscheibe 4
016		1,2		307 005 Zyl-Schraube M 3 x 12 DIN 912	044				392 014 6kt-Mutter M 4 ISO 4032
017	SPRINT 4/5			279 003 202 Rohr L = 166 mm	045		1,2		360 003 204 Flachstahl
				282 003 200 " L = 217 mm	046		1,2		392 014 6kt-Mutter M 4 ISO 4032
				276 003 204 " L = 124 mm	047		1,2		305 025 6kt-Schraube M 4 x 55 ISO 4017
018		1,2		444 107 Sicherungsscheibe 3	048		1,2		307 022 Zyl-Schraube M 5 x 12 DIN 912
019		1,2		360 003 205 Vierkant					
020				270 999 222 Drehfeder links	Pos. 38 - 40 . not JATA/JAT / nicht bei JATA/JAT				
021				270 999 223 Drehfeder rechts					
022				574 129 Kurvenrolle					
023				307 023 Zyl-Schraube M 5 x 16 DIN 912					
024				307 015 Zyl-Schraube M 4 x 12 DIN 912					




060118 03.12.2008/Kx

Machine type: F/T/FA/FB/TA head
Maschinentype: F/T/FA/FB/TA-Kopf

Assembly group: Drive unit
Baugruppe: Oberteil



6-1-1.04 + Pos.No.						6-1-1.04 + Pos.No.						6-1-1.04 + Pos.No.						6-1-1.04 + Pos.No.					
Series/B-Reihe						Series/B-Reihe						Series/B-Reihe						Series/B-Reihe					
Order-No.						Order-No.						Order-No.						Order-No.					
Description						Description						Description						Description					
Bestell-Nr.						Bestell-Nr.						Bestell-Nr.						Bestell-Nr.					
001						280 003 503	Oberteil					045						307 003	Zyl-Schraube	M3 x 8		DIN 912	
002						270 003 270	Führungsstange					046						270 003 291	Stirnblech links				
003						356 009	Gewindestift	M4 x 6		DIN 913		047						270 003 258	Stirnblech rechts				
004						270 003 830	Schlitten					048						270 003 954	Stirnblech zum Oberteil SDA				
005						270 999 207	Bolzen					049						280 003 205	Flach				
006						307 002	Zyl-Schraube	M 3 x 6		DIN 912		050						280 003 204	Flach				
007						270 003 817	Pleuel kpl.					051						307 056	Zyl-Schraube	M 8 x 20		DIN 912	
008						384 014	Anlaufscheibe	6 x 12 x 0,5		ZSK 5321		053						280 003 907	Hebel kpl.				
009						270 003 942	Exzenterlager					054						280 003 906	Hebel kpl.				
010						270 003 977	Halter kpl. V 2.0					055						380 028	Scheibe	B 8,4		DIN 125	
011						270 003 976	Halter mit Klinke																
012						270 003 555	Mitnehmer																
013						271 003 559	Scheibe 105					058						385 011	Anlaufscheibe	9/15 x 0,5		DIN 988	
014						270 003 408	Klinke					059						442 019	Sicherungsring	9 x 1,0		DIN 471	
015						270 998 315	Drehfeder					060						270 003 298	Hebel				
016						385 004	Passscheibe	4/8 x 0,1				061						270 003 842	Hebel komplett (Gelb markiert)				
017						307 028	Zyl-Schraube	M 2,5 x 6		DIN 912		062						270 003 216	Klemmring				
018						270 003 558	Scheibe 100					063						307 025	Zyl-Schraube	M 5 x 25		DIN 912	
019						270 003 874	Halter mit Buchse					064						270 003 531	Flansch SDA				
020						270 003 342	Bolzen					065						540 053	Rillenkugellager 6004-2Z				
021						172 003 552	Vulkollanring																
022						270 003 201	Exzenterbolzen																
023						356 018	Gewindestift	M 6 x 12		DIN 913													
024						442 016	Sicherungsring	10 x 1,0		DIN 471													
025						270 003 844	Flansch SDA																
026						306 033	Zyl-Schraube	M 6 x 20		DIN 6912													
027						574 995	Gleitlager																
028						270 003 908	Klemmring kpl.																
029						270 003 275	Gegenlager																
030						307 191	Zyl.-Schraube	M 4 x 10		DIN 912													
031						380 016	Scheibe	B 4,3		DIN 125													
032						172 003 556	Filzstreifen																
033						501 859	Blattfeder																
034						307 018	Zyl-Schraube	M5 x 6		DIN 912													
035						270 003 276	Führung																
036						307 010	Zyl-Schraube	M4 x 8		DIN 912													
037						270 999 389	Rolle																
038						270 999 496	Kurvenscheibe	"P 11"															
039						270 003 391	Kurvenscheibe	"P 3"															
040						270 003 275	Gegenlager																
041						380 016	Scheibe	B 4,3		DIN 125													
042						307 012	Zyl-Schraube	M 4 x 16		DIN 912													
043						270 003 535	Abdeckblech																
044						270 003 943	Hebel kpl. (Gelb)																




060119 30.01.2009/Kx

Machine type: F/FA/FB/TA head
Maschinentype: F/FA/FB/TA-Kopf

Assembly group: Drive unit, type 2
Baugruppe: Oberteil, Typ 2



6-1-1.05					6-1-1.05					6-1-1.05								
+ Pos.No.					+ Pos.No.					+ Pos.No.								
Series/B-Reihe					Series/B-Reihe					Series/B-Reihe								
Order-No.					Order-No.					Order-No.								
Description					Description					Description								
Bezeichnung					Bezeichnung					Bezeichnung								
001	SPRINT 5				280 003 503	Oberteil				038				270 999 496	Kurvenscheibe "P 11"			
to/bis	JxA				270 003 270	Führungsstange				039				270 003 391	Kurvenscheibe "P 3"			
	JxF				356 009	Gewindestift	M4 x 6	DIN 913		040				270 003 275	Gegenlager			
069	ZxFx				270 003 830	Schlitten				041				380 016	Scheibe	B 4,3	DIN 125	
					270 999 207	Bolzen				042				307 012	Zyl-Schraube	M 4 x 16	DIN 912	
					307 002	Zyl-Schraube	M 3 x 6	DIN 912		043				270 003 535	Abdeckblech			
					270 003 817	Pleuel kpl.												
					384 014	Anlaufscheibe	6/12 x 0,5	ZSK 5321		045				307 003	Zyl-Schraube	M3 x 8	DIN 912	
					270 003 987	Exzenterlager				046				270 003 291	Stirnblech links			
					270 003 977	Halter kpl. V 2.0				047				270 003 258	Stirnblech rechts			
					270 003 976	Halter mit Klinke				048				270 003 954	Stirnblech zum Oberteil SDA			
					270 003 555	Mitnehmer												
					271 003 559	Scheibe 105				053				270 003 880	Exzenterlagereinheit-Hebel			
					270 997 313	Klinke												
					270 998 315	Drehfeder				058				385 011	Anlaufscheibe	9/15 x 0,5	DIN 988	
					385 004	Passscheibe	4/8 x 0,1			059				442 019	Sicherungsring	9 x 1,0	DIN 471	
					307 028	Zyl-Schraube	M 2,5 x 6	DIN 912										
	ZxFA				270 998 969	Exzenterlager kpl.				062				270 003 216	Klemmring			
					270 003 874	Halter mit Buchse				063				307 025	Zyl-Schraube	M 5 x 25	DIN 912	
					270 003 342	Bolzen				064				270 003 531	Flansch SDA			
					172 003 552	Vulkollanring				065				540 053	Rillenkugellager 6004-2Z			
					270 003 201	Exzenterbolzen				066				280 003 205	Flach			
					356 018	Gewindestift	M 6 x 12	DIN 913		067				280 003 204	Flach			
					442 016	Sicherungsring	10 x 1,0	DIN 471		068				380 028	Scheibe	B 8,4	DIN 125	
					270 003 844	Flansch SDA				069				307 056	Zyl-Schraube	M 8 x 20	DIN 912	
					306 033	Zyl-Schraube	M 6 x 20	DIN 6912										
					574 995	Gleitlager												
					270 003 908	Klemmring kpl.												
					270 003 275	Gegenlager												
					307 191	Zyl.-Schraube	M 4 x 10	DIN 912										
					380 016	Scheibe	B 4,3	DIN 125										
					172 003 556	Filzstreifen												
					501 859	Blattfeder												
					307 018	Zyl-Schraube	M5 x 6	DIN 912										
					270 003 276	Führung												
					307 010	Zyl-Schraube	M4 x 8	DIN 912										
					270 999 389	Rolle												




060208 01.12.2003/Bo

Machine type: F/T/FA/TA head
Maschinentype: F/T/FA/TA-Kopf

Assembly group: Jump stitch device
Baugruppe: Springsticheinrichtung



6-2-1.05						6-2-1.05									
Series/B-Reihe						Series/B-Reihe									
+ Pos.No.						+ Pos.No.									
Order-No.						Order-No.									
Bestell-Nr.						Bestell-Nr.									
Description						Description									
Bezeichnung						Bezeichnung									
001						356 008	Gewindestift	M 4 x 4	DIN 913						
002						270 003 248	Stelling								
004						270 003 249	Drehfeder								
005						409 012	Stelling	A 6	DIN 705						
006						384 014	Anlaufscheibe	ø 6/12 x 0,5	ZSK5321						
008						307 010	Zyl-Schraube	M 4 x 8	DIN 912						
009						380 016	Scheibe	B 4,3	DIN 125						
010						307 015	Zyl-Schraube	M 4 x 12	DIN 912						
011						270 003 513	Adapter								
013						586 029	Magnet								
015						307 002	Zyl-Schraube	M 3 x 6	DIN 912						
016						270 003 238	Sperre								
017						391 004	6kt-Mutter	M 10	ISO 4035						
020						392 014	6kt-Mutter	M 4	ISO 4032						
021						270 003 939	Nadelabschaltung kpl.								
026						270 003 873	Hebel kpl.								
027						270 003 868	Halter								
028						270 003 381	Bolzen								




061005 26.11.2008/Kx,Go

Machine type: SPRINT 4/5/JxxA/JxF/JAT
 Maschinentype:

Assembly group: Cushioned presser foot
 Baugruppe: Stoffdrucker-Abfangeinrichtung



6-3-1.01 Series/B-Reihe Order-No. Description						6-3-1.01 Series/B-Reihe Order-No. Description					
+ Pos.No.						+ Pos.No.					
004						307 011	Zyl-Schraube	M 4 x 10	DIN 912		
005						270 003 256	Platine				
006						421 052	Zylinderstift	4m6 x 12	DIN 7		
007						384 014	Anlaufscheibe	6/12 x 0,5	ZSK 5321		
010						442 010	Sicherungsring	4 x 0,4	DIN 471		
014						510 102	federndes Druckstück M8		GN 615		
015						495 008	6kt-Mutter	M 8	DIN 6330		
016						442 013	Sicherungsring	6 x 0,7	DIN 471		
017						270 003 841	Lagerbuchse kpl.				
019						307 004	Zyl-Schraube	M 3 x 10	DIN 912		
020						270 003 278	Lagerhülse				
021						442 024	Sicherungsring	18 x 1,2	DIN 912		
022						270 003 817	Pleuel kpl.				
025						270 998 914	Abfangrolle mit Sicherungsring				
027						270 998 925	Abfanghebel kpl.				
033						307 195	Zyl-Schraube	M 4 x 25	DIN 912		
034						384 018	Anlaufscheibe	ø 8/18 x 0,5	ZSK 5321		
035						442 014	Sicherungsring	8 x 0,8	DIN 471		
036						270 003 846	Justiernabe kpl.				
037						380 018	Scheibe	B 5,3	DIN 125		
038						307 021	Zyl-Schraube	M 5 x 10	DIN 912		
041						270 003 348	Scheibe				
044						270 003 870	Nutkurve SDA 8-12 kpl.				
045						270 003 972	Kurvenhebel kpl.				




070202 01.07.2009/Kx

Machine type: TA head
Maschinentype: TA-Kopf

Assembly group: Thread tension
Baugruppe: Fadenspannung



7-2-1.01 + Pos.No.						7-2-1.01 + Pos.No.						Order-No. Bestell-Nr.		Description Bezeichnung		Order-No. Bestell-Nr.		Description Bezeichnung	
001																			
002		1,2										570 651	Deckel						
		4											Deckel						
003													Klemmspannung						
004													9-Nadel-Fadenspannung m. Schlauchfg.						
005												570 635	Kontaktblech						
007												270 003 235	Öse						
008												336 025	Linsenschr. M 3 x 4	DIN 7985					
010												396 701 008	Fadenbruchplatine FBP 17						
011												503 004 200	Winkel						
012												336 022	Linsenschr. M 3 x 8	DIN 7985					
013												444 107	Sicherungsscheibe 3						
014												392 013	6kt-Mutter M 3	ISO 4032					
015												396 715 004	Kopfsteuerplatine KSP 10						
016												570 639	Vorspannung						
017												396 311 179	Kabel FBP 17/18/19 - KSP 10						
018												396 320 019	Anschlusskabel 1 - 9 Nadel						
020												270 003 599	Buchse						
022												990 179 800	Schlauch L = 210 mm						
												990 179 807	" L = 290 mm						
												990 179 806	" L = 370 mm						
023												396 320 022	Masseanschlusskabel						
024												378 002	Blechschr. 3,5 x 6,5	DIN 7981					
025												307 011	Zyl-Schraube M 4 x 10	DIN 912					
026												380 016	Scheibe A 4,3	DIN 125					
027												593 128	Kabelschelle 3/16						
028												396 311 180	Kabel Kopfmagnet						
029													E-Material Fadenspannung						
030												270 997 268	Adapterplatte						
031												308 002	Zyl-Schraube M 4 x 8	DIN 7984					
032													Fadenspannung m. Adapter						
033												276 003 555	Leiste						
034												378 082	EJOT PT Schr. KA25 x 10	WN1442					
035																			
036																			




080115 01.07.2009/Kx

Machine type: T/TA head
Maschinentype: T/TA-Kopf

Assembly group: Needle block
Baugruppe: Nadelblock



8-1-1.01 + Pos.No.						8-1-1.01 + Pos.No.						Order-No. Bestell-Nr.		Description Bezeichnung	
Series/B-Reihe						Series/B-Reihe						Order-No. Bestell-Nr.		Description Bezeichnung	
001												307 012	Zyl-Schraube	M 4 x 16	DIN 912
002												392 014	6kt-Mutter	M 4	ISO 4032
004												990 103 202	Winkel		
005												276 003 551	Filzstreifen		
006												270 003 224	Mitnehmer		
007												270 003 285	Distanzhülse		
009												270 003 552	Buchse		
010												502 450	Druckfeder		
011												270 003 257	Stoffdrücker		
012												510 084	O-Ring	6,75 x 1,78	NBR 872
013												270 999 237	Scheibe		
014												358 002	Gewindestift	M 4 x 8	DIN 915
015												172 003 282	Nadelhalter		
019												270 003 560	Filzring		
021												276 003 552	Führungsplatte		
022													Nadelpaket		
023												307 010	Zyl-Schraube	M 4 x 8	DIN 912
024												270 003 205	Mitnahmeblech		
025												990 094 202	Führungsleiste		
027												385 003	Passscheibe	4/8 x 0,5	DIN 988
028												335 010	Senkschraube	M 4 x 12	DIN 965
029												308 007	Zyl-Schraube	M 4 x 12	DIN 7984
030												270 003 336	Nadelhohlstange		
034												351 003 201	Gewindebolzen		
035															
036															
037															
038															
039															
040															




Machine type: TA head
Maschinentype: TA-Kopf

Assembly group: Front panel, T head
Baugruppe: Stirnblech, T-Kopf



9-1-1.01 Series/B-Reihe + Pos.No.						Order-No.	Description							Order-No.	Description
						Bestell-Nr.	Bezeichnung							Bestell-Nr.	Bezeichnung
001						172 003 281	Fadenöse								
002						990 022 201	Feder								
003						990 101 202	Fadenführungsleiste								
004						560 032	Porzellanöse								
005						990 120 801	Fadenführungsleiste kpl.								
006						990 018 601	Magnetleiste								
007						336 005	Linsenschr. M 4 x 10	DIN 7985							
008						336 008	Linsenschr. M 4 x 16	DIN 7985							
009						990 041 901	Fangleiste kpl.								
010						570 500	Schriftzug-ZSK								
011						990 099 202	Plüschhalter								
012						990 119 801	Plüschhalter								
013						306 117	Linsen-Flansch.M 3 x 14								
014						270 020 501	Buchse								
015						990 040 801	Fangleiste								
016						270 020 801	Winkel kpl. rechts								
017						270 020 802	Winkel kpl. links								
018															
019															
020															
021															
022															
023															
024															
025															




100204 14.11.2001/Bo

Machine type: JxxA/Jxx
Maschinentype:

Assembly group: Pantograph drive for side movement, Type 1
Baugruppe: Pantograph-Antrieb für Seite, Typ 1



10-1-2.01 + Pos.No.					10-1-2.01 + Pos.No.				
Series/B-Reihe					Series/B-Reihe				
Order-No. Bestell-Nr.					Order-No. Bestell-Nr.				
Description Bezeichnung					Description Bezeichnung				
001	4.	400	500		032				368 008 203 Blech
to/bis	4.	495	500 + 700		033				362 008 225 Klemmring
	6.	400	500 + 700		034				307 015 Zyl-Schraube M 4 x 12 DIN 912
	6.	495	500 + 700		035				362 008 224 Zahnriemenrad
078	8.	400	500 + 700		036				540 074 Rillenkugellager 6003ZZ DIN 625
					037				307 020 Zyl-Schraube M 5 x 8 DIN 912
001				307 010 Zyl-Schraube M 4 x 8 DIN 912	038				442 023 Sicherungsring 17 x 1,0 DIN 471
002				380 016 Scheibe B 4,3 DIN 125	039				391 102 4tk-Mutter M 5 DIN 562
003				510 026 Distanzhülse	040				384 022 Anlaufscheibe ø 12/25 x 0,5ZSK 5321
004				307 010 Zyl-Schraube M 4 x 8 DIN 912	041				362 008 220 Bolzen
005				380 016 Scheibe B 4,3 DIN 125	042				546 031 Nadelhülse HK 1210 DIN 618
006				362 008 232 Blech	043				362 008 503 Zahnriemenrad
007	JAx/A	4.	400	500	044				362 008 810 Zahnriemenrad kpl.
	JAF	4.	495	500	045				307 018 Zyl-Schraube M 5 x 6 DIN 912
	JNF	4.	495	700	046				380 018 Scheibe B 5,3 DIN 125
	JNF	6.	400	700	047				307 015 Zyl-Schraube M 4 x 12 DIN 912
	JAF/A	6.	400	500	048				364 008 257 Winkel
	JAF	6.	495	500	049				362 008 221 Bolzen
	JNF	6.	495	700	050				384 018 Anlaufscheibe ø 8/18 x 0,5ZSK 5321
	JAF/A	8.	400	500	051				546 015 Nadelhülse HK 0810 DIN 618
	JNF	8.	400	700	052				362 008 803 Zahnriemenrad
				368 808 520 "	053				362 008 811 Zahnriemenrad kpl.
008				391 101 4tk-Mutter M 4 DIN 562	054				720 314 Zahnriemen 265 RPP 5-15
009				307 021 Zyl-Schraube M 5 x 10 DIN 912	055				362 008 235 Flach
010				380 018 Scheibe B 5,3	056				331 029 Zyl.-Schraube M 3 x 25 DIN 965
011				307 038 Zyl-Schraube M 6 x 25 DIN 912	057				364 008 503 Motorkonsole
012				392 018 6tk-Mutter M 6 ISO 4032	058				364 008 505 Getriebegehäuse
013				307 026 Zyl-Schraube M 5 x 30 DIN 912	059	4,6,8.	400		570 064 Linearführung L = 470 mm mit 1
014				362 008 510 Halter	Wagen				
015				356 015 Gewindestift M 6 x 6 DIN 913		4,6.	495		570 098 Linearführung L = 620 mm mit 1
016				305 026 6tk-Schraube M 4 x 55 ISO 4017	Wagen				
017				356 009 Gewindestift M 4 x 6 DIN 913	060				
018				362 008 513 Getriebegehäuse	061	4.	400		384 028 Anlaufscheibe ø 15,1/28 x 0,5ZSK 5321
019				362 008 514 Motorkonsole		4.	495		364 008 535 Blech
020				307 015 Zyl-Schraube M 4 x 12 DIN 912		6.	400		366 408 505 "
021				331 015 Zyl-Schraube M 2,5 x 5 DIN 84		6.	495		366 608 507 "
022				380 009 Scheibe A 2,7		8.	400		368 608 521 "
023				361 008 207 Winkel					368 808 512 "
025				585 114 Initiator	062				392 014 6tk-Mutter M 4 ISO 4032
026	JAF			364 008 908 Endlagenabfrage Kappe Seite	063				391 100 4tk-Mutter M 3 DIN 562
027				396 272 006 Schrittmotor					
028				307 021 Zyl-Schraube M 5 x 10 DIN 912					
029				444 110 Sicherungsscheibe 5					
030				307 009 Zyl-Schraube M 4 x 6 DIN 912					
031				380 016 Scheibe B 4,3 DIN 125					



100204 14.11.2001/Bo


Machine type: JxxA/Jxx
Maschinentype:

Assembly group: Pantograph drive for side movement, Type 1
Baugruppe: Pantograph-Antrieb für Seite, Typ 1



10-1-2.01 Series/B-Reihe					10-1-2.01 Series/B-Reihe				
+ Pos.No.	Order-No.	Description			+ Pos.No.	Order-No.	Description		
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Bezeichnung		Bestell-Nr.	Bezeichnung			
001	400	500							
to/bis	495	500 + 700							
	400	500 + 700							
	495	500 + 700							
078	400	500 + 700							
064			362 008 218	Winkel					
065			362 008 230	Gewindeträger					
066			391 102	4kt-Mutter M 5					
067			307 004	Zyl-Schraube M 3 x 10 DIN 912					
068			368 008 263	Winkel					
069			307 004	Zyl-Schraube M 3 x 10 DIN 912					
070			362 008 512	Klemmplatte					
071	400		364 008 551	Zahnriemen					
	495		366 408 550	"					
	495		368 608 550	"					
072			305 031	6kt-Schraube M 5 x 14 ISO 4017					
073			380 018	Scheibe B 5,3 DIN 125					
074			307 023	Zyl-Schraube M 5 x 16 DIN 912					
075			307 023	Zyl-Schraube M 5 x 16 DIN 912					
076			380 018	Scheibe B 5,3 DIN 125					
077			361 008 518	Flach					
078			572 041	Technischer Filz					

Type 2



100214 15.10.2008/Kx


Machine type: JxxA/Jxx
Maschinentype:

Assembly group: Pantograph drive for side movement, Type 2
Baugruppe: Pantograph-Antrieb für Seite, Typ 2



10-1-2.02					10-1-2.02					10-1-2.02							
+ Pos.No.					+ Pos.No.					+ Pos.No.							
Series/B-Reihe					Series/B-Reihe					Series/B-Reihe							
Order-No.					Order-No.					Order-No.							
Bestell-Nr.					Bestell-Nr.					Bestell-Nr.							
Description					Description					Description							
Bezeichnung					Bezeichnung					Bezeichnung							
001	4.	400.			364 408 908	Pantographensteuerung, Seite				035				384 014	Anlaufscheibe	ø 6/12 x 0,5ZSK	5321
	6.	400.			366 608 908	"				036				361 008 239	Platte		
	8.	400.			368 808 901	"				037				540 074	Rillenkugellager	6003-ZZ	DIN 625
002	4.	400.			364 408 910	Profil kpl.				038				361 008 240	Zahnriemenrad		
	6.	400.			366 608 909	"				039				384 032	Anlaufscheibe	ø 18/30 x 0,5ZSK	5321
	8.	400.			368 808 906	"				040				442 023	Sicherungsring	17 x 1,0	DIN 471
003	4.	400.			990 186 500	Profil	L = 2255 mm			041				361 008 241	Klemmring		
	6.	400.			990 186 501	"	L = 3055 mm			042				720 314	Zahnriemen	265 RPP 5-15	
	8.	400.			990 186 502	"	L = 4034 mm			043				361 008 236	Abstandsbolzen		
004					361 008 526	Flach				044				362 008 221	Bolzen		
005					307 010	Zyl-Schraube	M 4 x 8	DIN 912		045				384 018	Anlaufscheibe	ø 8/18 x 0,5ZSK	5321
006					392 014	6kt-Mutter	M 4	ISO 4032		046				362 008 803	Zahnriemenrad		
007					361 008 527	Flach				047				384 028	Anlaufscheibe	ø 15,1/28 x 0,5ZSK	5321
008					572 041	Technischer Filz				048				546 015	Nadelhülse	HK 0810	DIN 618
009					307 023	Zyl-Schraube	M 5 x 16	DIN 912		049				360 008 223	Flachstahl		
010					380 018	Scheibe	B 5,3	DIN 125		050				364 008 923	Riemenspanner		
011	4.	400.			364 408 911	Schlitten kpl.				051				361 008 248	Halter		
	6.	400.			366 608 912	"				052				494 342	Zyl-Stift	6m6 x 45	DIN 6325
	8.	400.			368 808 908	"				053				356 003	Gewindestift	M 5 x 6	DIN 913
012	4.	400.			364 408 540	Blech	L = 1450 mm			054				540 010	Rillenkugellager	626-ZZ	DIN 625
	6.	400.			366 608 509	"	L = 2250 mm			055				305 033	6kt-Schraube	M 3 x 12	ISO 4017
	8.	400.			368 808 509	"	L = 3196 mm			056				364 008 925	Winkel mit Lüsterklemme		
013	4,6,8	400.			570 064	Linearführung	L = 470 mm/1 Wagen			057				361 008 249	Winkel		
014					307 004	Zyl-Schraube	M 3 x 10	DIN 912		058				307 020	Zyl-Schraube	M 5 x 8	DIN 912
015					392 013	6kt-Mutter	M 3	ISO 4032		059				590 012	Leuchtenklemme	4 pol.	
016	4,6,8	400.			364 008 551	Zahnriemen				060				307 007	Zyl.-Schraube	M 3 x 20	DIN 912
017					360 008 201	Klemmplatte				061				364 008 926	Kappenabfrage		
018					360 008 501	Platte				062				361 008 247	Winkel		
019					307 006	Zyl-Schraube	M 3 x 16	DIN 912		063				585 114	Initiator		
020					364 008 924	Riemenspanner				064				380 009	Scheibe	A 2,7	DIN 125
021					361 008 242	Winkel				065				307 001	Zyl-Schraube	M 2,5 x 8	DIN 912
022					361 008 237	Flach				066				593 128	Kabelschelle	3/16	
023					307 022	Zyl-Schraube	M 5 x 12	DIN 912		067				306 124	Linsen-Flansch	M 5 x 10	
024					360 008 514	Gabel											
025					307 025	Zyl-Schraube	M 5 x 25	DIN 912									
026					392 015	6kt-Mutter	M 5	ISO 4032		070				218 008 502	Zeiger		
027					362 008 810	Zahnriemenrad				071				307 014	Zyl.-Schraube	M 4 x 25	DIN 912
028					362 008 220	Bolzen											
029					356 009	Gewindestift	M 4 x 6	DIN 913		073				307 009	Zyl-Schraube	M 4 x 6	DIN 912
030					364 008 922	Pantograph-Antrieb, Seite				074				380 016	Scheibe	B 4,3	DIN 125
031					361 008 235	Motorplatte				075				368 008 203	Blech		
032					580 084	Schrittmotor, bipolar											
033					307 024	Zyl-Schraube	M 5 x 20	DIN 912									
034					361 008 238	Abstandsbolzen											

Type 1



100316 30.07.2008/Kx,Bo,Go


Machine type: JxxA/Jxx
Maschinentype:

Assembly group: Pantograph drive for side movement, Protective cover, type 1
Baugruppe: Pantograph-Antrieb für Seite, Abdeckungen, Typ 1



10-7-1.02					10-7-1.02														
+ Pos.No.					+ Pos.No.														
Series/B-Reihe					Series/B-Reihe														
Order-No.					Order-No.														
Bestell-Nr.					Bestell-Nr.														
Description					Description														
Bezeichnung					Bezeichnung														
001					336 003	Linsenschr.	M 4 x 6	DIN 7985	023		6		.495		368 008 509	Flach			
002	1				361 008 521	Schutzhaube	L = 1125 mm				8				368 008 509	"			
	2				362 008 531		"L = 1562 mm		024		6		.495		307 010	Zyl-Schraube	M 4 x 8	DIN 912	
003					331 042	Zyl-Schraube	M 4 x 8	DIN 84			8				307 010	"			
004					380 016	Scheibe	B 4,3	DIN 125	025		6		.495		380 016	Scheibe	B 4,3	DIN 125	
005					391 101	4tk-Mutter	M 4	DIN 562			8				380 016	"			
006	1,2,8				362 008 516	Deckel			026		6		.495		368 808 546	Schutzhaube			
	4	400			362 008 516	"					8				368 808 546	"			
	6	495			362 008 516	"			027		6		.495		368 808 545	Schutzhaube			
											8				368 808 545	"			
009	1				361 008 520	Winkel	L = 1160 mm		028						306 120	Linsen-Flansch	M 4 x 10		
	2				362 008 524	"	L = 1600 mm		029						306 121	Linsen-Flansch	M 6 x 10		
	4	400			364 008 511	"	L = 2150 mm		030						306 124	Linsen-Flansch	M 5 x 10		
010					331 042	Zyl-Schraube	M 4 x 8	DIN 84											
011					380 016	Scheibe	B 4,3	DIN 125											
012	1,2,8				361 008 811	Schutzhaube re.	L = 520 mm												
	4	400			364 008 811	"	L = 445 mm												
	4	495	500		364 008 811	"													
	4	495	700		366 078 800	"	L = 645 mm												
	6	400	500		364 008 811	"	L = 445 mm												
	6	400	700		366 078 800	"													
	6	495			361 008 811	"	L = 520 mm												
013					380 016	Scheibe	B 4,3	DIN 125											
014					331 042	Zyl-Schraube	M 4 x 8	DIN 84											
015	4	400			364 408 534	Schutzhaube	L = 1919 mm												
016	4	400			364 008 812	Schutzhaube li.	L = 445 mm												
	4	495	500		364 008 812	"													
	4	495	700		366 078 801	"	L = 645 mm												
	6	400	500		364 008 812	"	L = 445 mm												
	6	400	700		366 078 801	"													
	6	495			368 008 808	"	L = 520 mm												
	8				368 008 808	"													
017	4	495			366 008 513	Schutzhaube	L = 2828 mm												
	6	400			366 008 513	"													
018	4	495			366 008 518	Winkel	L = 2940 mm												
	6	400			366 008 518	"													
019	4	495			366 008 514	Deckel													
	6	400			366 008 514	"													
020	4	495			366 008 512	Rohr													
	6	400			366 008 512	"													
021					307 011	Zyl-Schraube	M 4 x 10	DIN 912											
022	6	495			368 008 510	Winkel re. + li.													
	8				368 008 510	"													

Type 2




100317 15.10.2008/Kx

Machine type: JxxA/Jxx
Maschinentype:

Assembly group: Pantograph drive for side movement, Protective cover, Type 2
Baugruppe: Pantograph-Antrieb für Seite, Abdeckungen, Typ 2



10-7-1.03					10-7-1.03				
Series/B-Reihe					Series/B-Reihe				
+ Pos.No.					+ Pos.No.				
Order-No.					Order-No.				
Bestell-Nr.					Bestell-Nr.				
Description					Description				
Bezeichnung					Bezeichnung				
001	4.	400	500	364 408 909	Abdeckung Pantographst. kpl.				
	6.	400	500	366 008 908	"				
	8.	400	500	368 008 914	"				
002	4.	400	500	364 008 512	Schutzhaube				
	6.	400	500	366 008 522	"				
	8.	400	500	368 008 512	"				
004				392 014	6tk-Mutter	M 4	ISO 4032		
005				172 003 326	Winkel				
006				392 015	6tk-Mutter	M 5	ISO 4032		
007				380 018	Scheibe	B 5,3	DIN 125		
008				307 021	Zyl-Schraube	M 5 x 10	DIN 912		
009				361 008 528	Blech				
010	4,6,8.	400	500	361 008 524	Winkel				
011	4.	400	500	990 189 502	"				
	6.	400	500	990 189 503	"				
	8.	400	500	990 189 504	"				
012	8.	400	500	990 189 505	"				
015				336 003	Linsenschr.	M 4 x 6	DIN 7985		
016				380 313	Scheibe	4,1/10 x 1			
017			500	364 008 811	Schutzhaube, rechts	L = 445 mm			



110113 04.12.2008/Kx,Go


Machine type: JxxA/Jxx
Maschinentype:

Assembly group: Pantograph drive for depth movement
Baugruppe: Pantograph-Antrieb für Tiefe



11-1-1.01 + Pos.No.					Order-No. Bestell-Nr.	Description Bezeichnung	11-1-1.01 + Pos.No.					Order-No. Bestell-Nr.	Description Bezeichnung
Series/B-Reihe							Series/B-Reihe						
001					392 014	6tk-Mutter M 4 ISO 4032	042					172 008 279	Klemmring
002					380 016	Scheibe B 4,3 DIN 125	043					306 033	Zyl-Schraube M 6 x 20 DIN 6912
003					307 039	Zyl-Schraube M 6 x 30 DIN 912	044					361 008 909	Zahnriemenrad mit Klemmring
004					444 112	Sicherungsscheibe 6							
							049					364 008 203	Riemenspanner
007					270 008 800	Zahnriemenrad mit Nadelhülse	059					307 024	Zyl-Schraube M 5 x 20 DIN 912
008					270 008 508	Zahnriemenrad	060					444 110	Sicherungsscheibe 5
009					546 031	Nadelhülse HK 1210 DIN 618	061	1.			500	364 008 252	Führungsleiste rechts
010					384 022	Anlaufscheibe ø 12/25 x 0,5ZSK 5321		2,4		495	500	364 008 252	"
								4,6		400	500	364 008 252	"
013					444 112	Sicherungsscheibe 6	JNF	1,4,6,8			700	364 078 203	"
								6,8			500	364 078 203	"
016					307 042	Zyl-Schraube M 6 x 45 DIN 912							
017					364 408 202	Bolzen	063	1.				364 008 253	Führungsleiste links
018					307 017	Zyl-Schraube M 4 x 50 DIN 912		2,4		495	500	364 008 253	"
019	JAx	1,2,4,6			364 008 550	Zahnriemen L = 1450 mm lang		4,6		400	500	364 008 253	"
	JAxA	4,6			364 008 550	" L = 1450 mm lang	JNF	1,4,6,8			700	364 078 202	"
	JNF	1,4,6			364 078 550	" L = 1935 mm lang		6,8			500	364 078 202	"
	JxF	6	495		368 008 552	" L = 1875 mm lang							
	JxxA	8			368 008 552	" L = 1875 mm lang							
020					307 005	Zyl-Schraube M 3 x 12 DIN 912	065	JAx	1,2			361 008 921	Pantographensteuerung links kpl.
								JAx	4,6		400	361 008 903	" L = 200 mm
022					172 998 502	Klemmplatte		JAF	4		495	366 008 906	"
									4,6		400	366 008 906	" L = 170 mm
								JAF	6		495	368 008 945	"
									8			368 008 945	"
026					443 016	Sicherungsring 32 x 1,2 DIN 472	JNF	1			700	364 078 903	"
027					540 058	Rillenkugellager 6002-2Z DIN 625	JNF	4		495	700	364 078 903	"
028					385 015	Stützscheibe S 15/21 x 1,5 DIN988	JNF	6		400	700	364 078 903	"
029					306 033	Zyl-Schraube M 6x20 DIN 6912	JNF	6		495	700	368 078 945	"
030					172 008 279	Klemmring	JNF	8			700	368 078 945	"
031					172 998 504	Zahnriemenrad		JAx	1,2			361 008 922	Pantographensteuerung rechts kpl.
032					270 008 906	Zahnriemenrad mit Klemmring		JAx	4,6		400	361 008 904	" L = 130 mm
033	Jxx	1		500	990 001 200	Welle L = 130 mm		JAx	4		495	366 008 907	"
	JAx	2		495	990 001 200	Welle L = 130 mm			4,6		400	366 008 907	" L = 115 mm
	JAx	4,6		400	990 001 200	Welle L = 130 mm	JAF	6		495		368 008 946	"
	JAF	6		495	990 001 200	Welle L = 130 mm			8			368 008 946	"
	JAx	4,6		400	990 001 284	Welle L = 115 mm	JNF	1			700	364 078 904	"
	JAx	4		495	990 001 284	Welle L = 115 mm	JNF	4		495	700	364 078 904	"
	JxxA	4,6		400	990 001 284	Welle L = 115 mm	JNF	6		400	700	364 078 904	"
	JxFA	8		400	990 001 200	Welle L = 130 mm	JNF	6		495	700	368 078 946	"
	JNF	4,6		495	990 001 284	Welle L = 130 mm	JNF	8			700	368 078 946	"
041					361 008 516	Zahnriemenrad	067				500	570 065	Linearführung 640 mm lang
											700	570 083	" 840 mm lang

0071211010101.fm/1.9.09




110113 04.12.2008/Kx,Go

Machine type: JxxA/Jxx
Maschinentype:

Assembly group: Pantograph drive for depth movement
Baugruppe: Pantograph-Antrieb für Tiefe



11-1-1.01 + Pos.No.					11-1-1.01 + Pos.No.				
Series/B-Reihe					Series/B-Reihe				
Order-No. Bestell-Nr.					Order-No. Bestell-Nr.				
Description Bezeichnung					Description Bezeichnung				
068					444 040	Sicherungsscheibe 3,2	DIN 6799		
069					307 006	Zyl-Schraube M 3x16	DIN 912		
074	Jxx	1	500		990 001 203	Welle	L = 200 mm		
	JAx	2	495		990 001 203	Welle	L = 200 mm		
	Jxx	4,6	400		990 001 203	Welle	L = 200 mm		
	JAF	6	495		990 001 203	Welle	L = 200 mm		
	JAx	4,6	400		990 001 285	Welle	L = 170 mm		
	JAx	4	495		990 001 285	Welle	L = 170 mm		
	JxxA	4,6	400		990 001 285	Welle	L = 170 mm		
	JxFA	8	400		990 001 203	Welle	L = 200 mm		
	JNF	4,6	495		990 001 203	Welle	L = 200 mm		
075					364 008 930	Lagerbock kpl.			
076					307 057	Zyl-Schraube M 8 x 25	DIN 912		
077					224 003 224	Kupplung			
078					224 003 934	Kupplung kpl. mit Schrauben			
079					364 008 001	Gehäuse			
086					364 008 807	Schlitten rechts			
087					364 008 808	Schlitten links			
089					510 171	Abstandsbolzen			




Machine type: Jxx
Maschinentype:

Assembly group: Drive, transmission 4 : 1
Baugruppe: Antrieb, Getriebe 4 : 1



11-4-2.01 + Pos.No.					Order-No. Bestell-Nr.	Description Bezeichnung	11-4-2.01 + Pos.No.					Order-No. Bestell-Nr.	Description Bezeichnung
Series/B-Reihe							Series/B-Reihe						
001	4.	400	500				038					366 008 509	Platte
to/bis	4.	495	500				039			500		366 008 902	Pantograph Antrieb Tiefe kpl.
	4.	495	700										"
	6.	400	700				040					305 056	6kt-Schraube M 6 x 12 ISO 4017
051	6.	400	500				041					380 024	Scheibe B 6,4 DIN 125
							042					547 119	Flanschlager UFL 002
001					396 272 008	Bautz Schrittmotor	043					307 025	Zyl-Schraube M 5 x 25 DIN 912
002					307 056	Zyl-Schraube M 8 x 20 DIN 912	044					366 008 214	Flachstahl
003					385 015	Stützscheibe S 15/21 x 1,5 DIN 988	045					305 043	6kt-Schraube M 5 x 45 ISO 4017
004					168 054 254	Klemmring	046					392 015	6kt-Mutter M 5 ISO 4032
005					307 023	Zyl-Schraube M 5 x 16 DIN 912	047					362 007 207	Flach
006					540 074	Rillenkugellager 6003-ZZ DIN 625	048					337 525	ABC-SPAX Halbrundkopf 5 x 25
007					172 998 221	Bordscheibe	049					380 028	Scheibe B 8,4 DIN 125
008					270 008 205	Motorwelle	050					392 022	6kt-Mutter M 8 ISO 4032
009					510 212	Gummi-Metall-Puffer	051					362 007 208	Gewindestange
010					366 008 600	Gummi-Metall-Puffer							
011					366 008 511	Motorhalter							
012					392 018	6kt-Mutter M 6 ISO 4032							
013					307 040	Zyl-Schraube M 6 x 35 DIN 912							
014					305 077	6kt-Schraube M 8 x 25 ISO 4017							
015					380 028	Scheibe B 8,4 DIN 125							
016			500		366 008 801	Motorhalter							
			700		364 078 802	"							
017					305 058	6kt-Schraube M 6 x 16 ISO 4017							
018					380 024	Scheibe B 6,4 DIN 125							
019					362 008 228	Lagerblech							
020					305 376	6kt-Schraube M 8 x 20 ISO 4017							
021					380 028	Scheibe B 8,4 DIN 125							
022					366 008 508	Halter							
023					356 011	Gewindestift M 4 x 12 DIN 913							
024					366 008 209	Distanzbolzen							
025					720 320	Zahnriemen 400-RPP 5-25							
026					366 008 510	Zahnriemenrad							
027					546 015	Nadelhülse HK 0810 DIN 618							
028					384 018	Anlaufscheibe ø8/18 x 0,5 ZSK 5321							
029					361 008 208	Achse							
030					380 028	Scheibe B 8,4 DIN 125							
031					307 057	Zyl-Schraube M 8 x 25 DIN 912							
032					366 008 205	Spanner							
033					305 025	6kt-Schraube M 4 x 40 ISO 4017							
034					392 014	6kt-Mutter M 4 ISO 4032							
035					444 112	Sicherungsscheibe 6							
036					307 037	Zyl-Schraube M 6 x 20 DIN 912							
037					308 264	Senkschraube M 8 x 25 DIN 7991							






110423 17.03.2004/Go

Machine type: JAxA/JAx
Maschinentype:


Assembly group: Guide rails
Baugruppe: Verbindung Führungsschienen



11-5-1.01 Series/B-Reihe  Order-No. Description						11-5-1.01 Series/B-Reihe  Order-No. Description						
+ Pos.No.					Bestell-Nr.	Bezeichnung	+ Pos.No.				Bestell-Nr.	Bezeichnung
001					337 520	ABC-SPAX Halbrundkopf 5 x 20						
009					307 021	Zyl-Schraube M 5 x 10 DIN 912						
010					444 110	Sicherungsscheibe 5						
011					368 008 506	Verbindung hinten						
012					368 008 225	Platte						
013					444 110	Sicherungsscheibe 5						
014					306 025	Zyl-Schraube M 5 x 10 DIN 6912						
015					540 010	Rillenkugellager 626-ZZ						
016					391 007	6kt-Mutter M 8 x 1 ISO 8675						
017					444 114	Sicherungsscheibe 8						
018					380 028	Scheibe B 8,4 DIN 125						
020					172 008 207	Exzenterbolzen						
021					172 008 241	Bolzen						
022					368 008 809	Verbindung vorne						
023					307 022	Zyl-Schraube M 5 x 12 DIN 912						
024					356 009	Gewindestift M 4 x 6 DIN 913						
025					270 999 573	Gleitstab						
028					270 008 295	Exzenterbolzen						
029					270 008 810	Gleitstück						
030					380 013	Scheibe A 3,2 DIN 9021						
031					307 003	Zyl-Schraube M 3 x 8 DIN 912						
032					368 008 910	Verbindung						
033					392 014	6kt-Mutter M 4 ISO 4032						
034					990 126 500	Schiene						
035					306 119	Linsen-Flansch.M 4 x 8						
036					270 008 296	Befestigung						
037					368 008 909	Schiene kpl.						



00071212010101.fm/1.9.09




120111 14.11.2007/Kx

Machine type: JAxA/JNFA
Maschinentype:

Assembly group: Color change device type 2
Baugruppe: Farbwechseleinrichtung Typ 2



12-1-2.01						12-1-2.01							
+ Pos.No.						+ Pos.No.							
Series/B-Reihe						Series/B-Reihe							
Order-No.						Order-No.							
Bestell-Nr.						Bestell-Nr.							
Description						Description							
Bezeichnung						Bezeichnung							
001			12		364 006 902	Farbwechselgetriebe, Montage	039			429 042	Spannstift	4 x 10	DIN 7343
			9		364 006 900	Farbwechselgetriebe, Montage	040			409 026	Stellring	A 16	
002			12		282 006 501	Gehäuse	041		12	279 006 900	Farbwechselgetriebe		
			9		270 006 506	Gehäuse			9	270 006 911	Farbwechselgetriebe		
003			12		279 006 200	Kurvenwalze x/l = 86/284 mm	042			270 006 908	Schlitten kpl.		
			9		270 006 211	Kurvenwalze x/l = 39/222 mm	043			270 006 909	Bolzen kpl.		
004			12		281 006 801	Blech kpl.	044		12	364 003 231	Leiste		
			9		270 006 805	Blech kpl.			9	364 003 231	Leiste		
005					380 028	Scheibe B 8,4 DIN 125	045			330 006 200	Verbindung		
006					305 007	6kt-Schraube M 8 x 25 ISO 4017							
007					593 101	Platinen-Abstandshalter							
008			12		396 781 005	Farbwechselplatine FWP 008							
			9		396 781 004	Farbwechselplatine FWP 007							
009					356 009	Gewindestift M 4 x 6 DIN 913							
010					540 131	Rillenkugellager 6202-2Z DIN 625							
011					270 006 208	Klemmring							
012			12		282 006 201	Welle l = 309 mm							
			9		270 006 212	Welle l = 247 mm							
013					585 109	Initiator							
014					270 006 503	Halter							
015					307 003	Zyl-Schraube M 3 x 8 DIN 912							
016					331 015	Zyl-Schraube M 2,5 x 5 DIN 84							
017					443 014	Sicherungsring 28 x 1,2 DIN 472							
018					270 006 213	Blech							
019					307 010	Zyl-Schraube M 4 x 8 DIN 912							
020					380 016	Scheibe B 4,3 DIN 125							
021					307 009	Zyl-Schraube M 4 x 6 DIN 912							
022					307 024	Zyl-Schraube M 5 x 20 DIN 912							
023					380 018	Scheibe B 5,3 DIN 125							
024					270 020 804	Getriebemotor							
025					540 059	Rillenkugellager 6001-ZZ DIN 625							
026					546 070	Kugelhülse KH 1630							
027					281 006 501	Schlitten							
028					270 006 204	Rolle							
029					270 006 203	Bolzen							
030					392 018	6kt-Mutter M 6 ISO 4032							
031					305 066	6kt-Schraube M 6 x 45 ISO 4017							
032					356 010	Gewindestift M 5 x 8 DIN 913							
033					442 017	Sicherungsring 12 x 1,0 DIN 471							
034					444 042	Sicherungsscheibe 4 DIN 6799							
035					282 006 202	Verbindung							
036					307 021	Zyl-Schraube M 5 x 10 DIN 912							
037					444 110	Sicherungsscheibe 5							
038					306 124	Linsen-Flansch.M 5 x 10							




130302 30.04.2002/Bo.

Machine type: Diverse
Maschinentype: Diverse

Assembly group: Clamping element
Baugruppe: Bordürensprenger



13-1-1.01 + Pos.No.					13-1-1.01 + Pos.No.				
Series/B-Reihe					Series/B-Reihe				
Order-No. Bestell-Nr.					Order-No. Bestell-Nr.				
Description Bezeichnung					Description Bezeichnung				
050					990 011 903	Bordürensprenger	x = 200 mm	bronzefarb.	
051					990 011 904	"	x = 300 mm	bronzefarb.	
052					990 008 500	Klemmprofil	x = 200 mm		
060					990 008 501	"	x = 300 mm		
064					306 201	Linsenschr.	M 3 x 5	ISO 7380	
065					990 011 900	Bordürensprenger	x = 200 mm	alufarbig	
066					990 011 901	"	x = 300 mm	alufarbig	
067					335 001	Senkschraube	M 2,5 x 4	DIN 965	
068					392 212	6kt-Mutter	M 2,5	ISO 4032	
069					502 005	Klemmfeder	0,4 mm		
070					502 006	Klemmfeder	0,5 mm		
071					990 009 500	Griffprofil	x = 200 mm	alufarbig	
072					990 009 501	"	x = 300 mm	alufarbig	
073					990 010 500	Griffprofil	x = 200 mm	bronzefarb.	
074					990 010 501	"	x = 300 mm	bronzefarb.	
075					270 010 992	Bordürensprenger	x = 200 mm	bronzefarb.	
076					270 010 996	"	x = 250 mm	bronzefarb.	
077					990 008 503	Klemmprofil	x = 200 mm	bronzefarb.	
078					990 008 504	"	x = 250 mm	bronzefarb.	
079					990 125 500	Griffprofil	x = 200 mm	bronzefarb.	
080					990 125 501	"	x = 250 mm	bronzefarb.	
081					502 494	Klemmfeder	(0,5 mm)		
					270 010 201	Blech			
					270 010 991	Sperrvorrichtung			
					270 010 502	Leiste			
					270 010 200	Hebel			
					377 036	Flachkopfschr.	M 4 x 6	DIN 923	
					424 010	Spannstift	2 x 12	DIN 1481	
					334 216	Senkschraube	M 3 x 10	DIN 963	
					270 010 990	Bordürensprenger mit Sperrex	= 200 mm		
					270 010 995	"	x = 250 mm		




130503 25.11.2003/Bo.

Machine type: JxxA/JAx
Maschinentype:

Assembly group: Pantograph for single frames
Baugruppe: Pantograph für Einzelrahmen



13-3-1.01 Series/B-Reihe Order-No. Description						13-3-1.01 Series/B-Reihe Order-No. Description					
+ Pos.No.						+ Pos.No.					
001											
to/bis					500						
024											
001						157 111 202	Rahmenschraube flach				
002						307 015	Zyl-Schraube M 4 x 12	DIN 912			
003						364 008 507	Blech				
004						362 008 506	Halter				
005						306 119	Linsen-Flansch. M 4 x 8				
006						374 999 213	Blattfeder				
007						362 010 801	Blech				
008						306 119	Linsen-Flansch. M 4 x 8				
009	1.			500.		362 010 900	Blech				
	2,4,6			495.		362 010 900	Blech				
010	1,2,4					362 010 800	Blech L = 300 mm				
	6.			400.		362 010 800	" "				
	6.			495.		368 010 800	Blech L = 350 mm				
	8.					368 010 800	" "				
011						374 999 213	Blattfeder				
012						306 119	Linsen-Flansch. M 4 x 8				
013	1.			500.		361 008 509	Leiste				
	2.			495.		362 010 501	"				
	4.			400.		364 410 510	"				
	4.			495.		366 410 500	"				
	6.			400.		366 610 502	"				
	6.			495.		368 610 500	"				
	8.			400.		368 810 531	"				
014						380 016	Scheibe B 4,3	DIN 125			
015						307 010	Zyl-Schraube M 4 x 8	DIN 912			
						307 011	Zyl-Schraube M 4 x 10	DIN 912			
						307 015	Zyl-Schraube M 4 x 12	DIN 912			
016						361 008 911	Warenhalter				
017						380 016	Scheibe B 4,3	DIN 125			
018						444 110	Sicherungsscheibe 5				
019						307 023	Zyl-Schraube M 5 x 16	DIN 912			
020						360 002 212	Stange				
021						356 018	Gewindestift M 6 x 12	DIN 913			
022						360 002 504	Halter				
023						307 038	Zyl-Schraube M 6 x 25	DIN 912			
024						360 008 923	Freiarm Rahmenunterstützung				



150106 28.11.2008/Kx,Bo

Machine type: SPRINT 4/5/JxxA/JxF/JAT
 Maschinentype:

Assembly group: Yarn rack
 Baugruppe: Garnständer



15-1-1.01 Series/B-Reihe + Pos.No.					Order-No.	Description	15-1-1.01 Series/B-Reihe + Pos.No.					Order-No.	Description
+	Pos.No.				Bestell-Nr.	Bezeichnung	+	Pos.No.				Bestell-Nr.	Bezeichnung
001					570 069	Kombi-Teller für Spulen							
002					113 018 203	Spulenspindel							
003					444 109	Sicherungsscheibe 4							
004					220 006 550	Filzunterlage							
005					169 007 207	Stift							
006	JxF,JAT .. 1,2 ..				361 003 550	Abstandshalter L = 374 mm							
	JxF,JAT .. 4,6,8 ..				364 003 550	" L = 328 mm							
007	JxF,JAT .. 1,2 ..				360 003 910	Fadenführg. kpl. L = 200 mm							
	JxF,JAT .. 4,6,8 ..				364 003 909	" L = 228 mm							
008					570 561	Vorspannung							
009					391 101	4kt-Mutter M 4 DIN 562							
010					560 032	Porzellanöse							
011	JxxA .. 4,6,8 .. 12 ..				990 179 802	Schlauch L = 240 mm							
	JxF,JAT .. 4,6,8 ..				990 179 802	Schlauch L = 240 mm							

Änderungen vorbehalten.

© 2012 **ZSK** Stickmaschinen GmbH

Printed in Germany