


Freiarm Stickmaschine

Ersatzteilkatalog

Spare Part Catalogue Catalogo parti di ricambio Catalogue des pieces détachées Catálogo de piezas de recambio



ZSK - Bestellschein

ZSK Stickmaschinen GmbH Ersatzteilabteilung Magdeburger Straße 38-40

D-47800 Krefeld Germany

Lieber Kunde, dear customer, cher client,

um **Ersatzteilbestellungen** schneller bearbeiten zu können, erhalten Sie von uns mit jeder Lieferung einen **Bestellschein** (siehe Rückseite).

Bei **Faxbestellungen**, verwenden Sie bitte das Formular auf der Rückseite. Die erforderlichen Positions- und Artikelnummern finden Sie im Ersatzteilkatalog.

Wichtig, ist die Angabe der Pos.Nr. und der Artikelnr. in Verbindung mit Maschinentyp und Maschinennummer.

ZSK Order Form

So that spare parts can be ordered efficiently, an order form will be enclosed with each delivery (see reverse).

When ordering by fax kindly use this form. The corresponding **numbers** (position, article) can be taken from our spare parts catalogues.

It is **important to indicate position no. and article no**. together with the **machine type** and **machine number** on each spare part order

ZSK Formulaire de Commande

Pour traiter plus vite **les commandes de pièces détachées** vous recevrez avec chaque livraison une **formulaire de commande** (voir au verso).

Nous vous prions d'indiquer les numéros de position et d'article que vous trouvez dans nos catalogues de pièces détachées.

Il est important d'indiquer les numéros de position et d'article ensemble avec le type de machine et numéro de machine.

-Ersatzteilbestellung-

Unterschrift, Signature

oparo part ora	C1	oomma	ide de piece	detaonees	
Faxnummer : Telefon :		- 444-17	Zentrale '9 Ersatzteila	abteilung t department	
Pos.Nr. Best	ell-Nr.	Benenn	ung		Anzahl
Kundennumme Customer code Code du client Bestellt durch Your ref.				achine achine Delivery / Livraison	lo
Votre réf.					
Zahlung über K Paiment par ca Payment by cre	rte de crédit	ja 🗖 oui jes	nein non	EUROCARD / AMASTERCARD	VISA 🖵
Kartennummer Gültig bis Karteninhaber	Card no Valid until Card holder	No. de ca Valable j Propriéta		: : :	
Adresse		Eillie	ferungen / ur	gent delivery / livrais	son d' urgence
			Express	s, UPS - Express, DH	łL




Geben Sie bitte bei jeder Bestellung zuerst Typ und Nr. Ihrer Maschine an, um unnötige Rückfragen zu vermeiden.

Wo die beiden Typenschilder "T" an ihrer Maschine befestigt sind, zeigt die nächste Seite.

Danach bestellen Sie bitte die benötigten Ersatzteile nach untenstehendem Beispiel.

T 1211-400



Type



Bestell-Beispiel

Example for order

2-1-1.01


When ordering, please quote your machine type and serial number first, to avoid inquiries and delays.

Please, refer to the following page when looking for the identification plate "T" of your machine.

Then, please order the required spare parts in accordance with the example given below.

003 144 555 789


Welle



Machine type - Maschinentype: Cylinder arm embroidery machine **T - Freiarm Stickmaschine T**


	INHALT		CONTENTS	Seite / Page		INHALT		CONTENTS	Seite / Page
2	TISCHPLATTEN	2 W	ORK TABLE		10	PANTOGRAPH-ANTRIEB	10	PANTOGRAPH DRIVE	
	Tischplatten		Work table	2 - 1 - 1		FÜR SEITE		FOR SIDE MOVEMENT	
	Absenkeinheit		Work table lowering unit	2 - 2 - 1		Pantograph-Antrieb		Pantograph drive	10 - 1 - 1
						für Seite, vorne		for side movement, front	-
3	ANTRIEB UND		RIVE AND						
	ANTRIEBSWELLEN	DF	RIVING SHAFT			Pantograph-Antrieb		Pantograph drive	10 - 3 - 1
	Antriebswelle oben und		Driving shaft above and	3 - 1 - 1		für Seite, Doppelantrieb hinte	n	for side movement, rear double drive	
	Antriebswelle unten		Driving shaft below						
	Hauptantrieb		Main drive	3 - 2 - 1		Pantograph-Antriebsmotor		Y-Drive	10 - 4 - 1
	Fadenschneiderantrieb		Thread trimmer drive	3 - 3 - 1		für Seite			
	und Freiarmantrieb		and drive cylinder arm						
4	FREIARM	4 0	LINDER ARM		11	PANTOGRAPH-ANTRIEB	11	PANTOGRAPH DRIVE FOR	
4		4 C1				FÜR TIEFE		TRANSVERSE MOVEMENT	
	Freiarm		Cylinder arm	4 - 1 - 1 4 - 2 - 1		Pantograph-Antrieb		Pantograph drive for	11 - 1 - 1
	Fangeinrichtung Kappeneinrichtung 180 - 135	ma ma	Catching device Cap attachment 180 - 135mm	4 - 2 - 1		für Tiefe		transverse movement	
	Kappeneinrichtung 150 - 135			4-3-1		mit Endlagenabfrage Kappe		with Travel limit depth Cap	
	Einspannhilfe Kappe 150+18			4-3-2		5		D : 11: 6	44 6 4
	Einspannhilfe Kappe 150 - 36		Cap clamping aid 150+160/165/iiiii	4-4-1		Pantograph-Antrieb für Tiefe		Pantograph drive for	11 - 2 - 1
	Kappenrahmen 150 + 180 - 1		Cap frame 150 + 180 - 135mm	4 - 7 - 1		tur Hete		transverse movement	
	Kappenrahmen 150 - 360mm		Cap frame 150 - 360mm	4 - 7 - 2		Verbindung Führungsschiene	n	Guide rails	11 - 4 - 1
	Stichplatten		Needle plate	4 - 8 - 1		verbindung Funrungsschlene	11	Guide rails	11 - 4 - 1
			riodalo piato	. • .		Antriebsmotor		X-Drive	11 - 5 - 1
5	FADENGEBER	5 TH	IREAD TAKE-UP			Anthebsmotor		X-Dilve	11-3-1
	Fadengeber		Thread take-up	5 - 1 - 1	12	FARBWECHSEL-	12	COLOR CHANGE DEVICE	
	3		•			EINRICHTUNG	-		
6	OBERTEIL	6 DF	RIVE UNIT			Farbwechseleinrichtung		Color change device	12 - 1 - 1
	Oberteil		Drive unit	6 - 1 - 1		1 aroweenselemmentarig		Solor change device	12 1 1
	Springsticheinrichtung		Jump stitch device	6 - 2 - 1	13	PANTOGRAPH	13	PANTOGRAPH	
	-				.0	BORDÜRENRAHMEN	.5	BORDER FRAME	
7	FADENSPANNUNG	7 TH	IREAD TENSION			Bordürenspanner		Clamping element	13 - 1 - 1
	Fadenspannung		Thread tension	7 - 1 - 1		Bordarenspanner		Siamping cicinoni	10 1 1
					15	GARNSTÄNDER	15	YARN RACK	
8	NADELBLOCK	8 NE	EEDLE BLOCK,		13	Garnständer	13	Yarn rack	15 - 1 - 1
	Nadelblock		Needle block	8 - 1 - 1		Gamstander		тапптаск	10-1-1
9	STIRNBLECHE	9 FF	RONT PANELS						
9	Stirnbleche		Front panels	9 - 1 - 1	1				

000108 19.04.1996 28.07.1998 Bo






Maschinentype : Freiarm Stickmaschine T Baugruppe : Work table - Tischplatten



020105 15.05.2000

15.05.2000 Bo 2-1-1.xx 001








A A			A A		
				<i>>>></i>	
2-2-1.02		2-2-1.02		in A	
+ Pos.Nr. Beste	ell-Nr Bezeichnung	+ Pos.Nr.		Bestell-Nr	Bezeichnung
001 5	74 838 Gleichstrom Getriebemotor	045		376 027 206	Welle
002 4	144 114 Sicherungsscheibe 8	046		376 027 502	Deckel
003 30	307 057 Zyl-Schraube M8 x 25 DIN 912	047		167 017 221	Kupplung
004 374 02	27 221 Hülse	048		307 037	Zyl-Schraube M6 x 20 DIN 912
005 376 02	27 205 Welle	049		167 017 905	Kupplung klp. mit Schrauben
006 44	43 016 Sicherungsring 32 x 1,2 DIN 472	050		990 001 265	Welle
007 54	640 058 Rillenkugellager 6002-2Z DIN 625	051			Wellenhalterung
008 990 09	53 201 Distanzstück	052		172 008 256	
009 990 05	53 200 Distanzstück	053		307 036	Zyl-Schraube M6 x 16 DIN 912
010 45	55 001 Scheibenfeder 5 x 6,5 DIN 6888				
	307 038 Zyl-Schraube M6 x 25 DIN 912			1	
	144 112 Sicherungsscheibe 6				
	27 501 Motorhalter			1	
	356 025 Gewindestift M8 x 8 DIN 913				
015	27 214 Stirnrad				
	357 021 Gewindestift M8 x 12 DIN 914				
017 38	85 020 Stützscheibe ø S20/28x2,0 DIN 988				
018 374 02	27 223 Schneckenrad				
	153 011 Paßfeder A 5 x 5 x 14 DIN 6885				
020 374 02	27 215 Schnecke				
021 172 00	003 006 Schaltring				
022 35	356 015 Gewindestift M6 x 6 DIN 913				
023 44	42 026 Sicherungsring 20 x 1,2 DIN 471				
024 33	31 015 Zyl-Schraube M2,5 x 5 DIN 84				
025 58	i85 109 Initiniator Typ:NT 2 F				
026 30	307 010 Zyl-Schraube M4 x 8 DIN 912				
027 38	880 016 Scheibe B 4,3 DIN 125				
028 374 02	27 208 Winkel				
029 376 02	27 212 Welle				
030 44	43 023 Sicherungsring 42 x 1,75 DIN 472			1	
031 54	640 053 Rillenkugellager 6004-2Z DIN 625			1	
032 3	885 112 Paßscheibe ø 20/28 x 0,3 DIN 988				
033 38	85 020 Stützscheibe ø S20/28x2,0 DIN 988				
034 59	93 099 Abstandbolzen 0608 x 30 M4				
	27 500 Getriebegehäuse				
036 48	80 488 Sinterbuchse ø 40/50x35 ZSK 4320				
037 376 02	27 216 Rundzahnstange				
038 376 02	27 504 Schutzblech				
039 30	307 010 Zyl-Schraube M4 x 8 DIN 912				
040 376 02	27 503 Schutzhaube				
041 33	36 004 Linsenschraube M4 x 8 DIN 7985				
042 38	880 016 Scheibe B 4,3 DIN 125				
043	307 010 Zyl-Schraube M4 x 8 DIN 912			1	
044 376 02	27 207 Welle			1	
020107 14.03.1996			'	•	16.05.2000 Bo 2-2-1.xx 001

Maschinentype: Freiarm Stickmaschine T






Maschinentype: Freiarm Stickmaschine T Baugruppe: Driving shaft above/below - Antriebswelle oben/ unten mit BSD-Rutschkupplungsnabe / Clampex Spannsatz

16.05.2000

		ГТГ						,	г:					
3-1-1.02		أتسسن إسست		/				3-1-1.02		# 				
+ Pos.Nr.		→ mm →		Bestell-Nr	Bezeichnung			+ Pos.Nr.		- (الم		· \}^n	® Bestell-Nr	Bezeichnung
012		·}		597 730	DrehgeberCSA	0256GA02	MSCA	067				•••••		Sicherungsring 35 x 1,5 DIN 472
016		·}		443 023	Sicherungsring	42 x 1,75	DIN 472	068				•••••		Pendelkugellager 1202 DIN 630
017		·}		384 036	Anlaufscheibe	ø20/34x1	ZSK5321	069				•••••	376 002 204	•
018		·}·····		270 003 229	Zahnriemenrad			070					362 002 906	
019		·}·····		168 001 344	Klemmring			071				•••••		Zyl-Schraube M 6 x 16 DIN 912
021		·}·····		307 044	Zyl-Schraube	M 6 x 65	DIN 912	072						
022		·}·····		392 018	Sk-Mutter	M 6	ISO 4032	073			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		376 002 205	
								079				•••••		Lager mit 2 Wellen L = 145,5mm
024		·}·····		356 026	Gewindestift	M 8 x 10	DIN 913	000						Lager mit 2 Wellen L = 199,5mm
025		·}·····		172 001 901	Zahnriemenspa	ınner kompl		082			••••••			
026		·}·····		172 001 227	Exzenterbolzen			083			••••••			Paßfeder A6x6x32 DIN 6885
027		·}·····		384 020	Anlaufscheibe	10/22x0,5	ZSK 5321	085						Keilrippenscheibe
028		·}·····		540 055	Rillenkugellage	r 6000-2Z		086			••••••	•••••		BSD Rutsch-Kupplungsnabe
029		·}·····		443 012	Sicherungsring	26 x 1,2	DIN 472	087			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••		Anlaufscheibe ø20/34x1 ZSK5321
030		·}·····		442 016	Sicherungsring	10 x 1	DIN 471	088						Gewindestift M 6 x 6 DIN 913
031		·}·····		172 001 816	Rolle mit Kugell	lager		089			••••••		356 009	Gewindestift M 4 x 6 DIN 913
032		· ·····-		172 001 288	Rolle			001					050 440	Considerable M.F.; C. DIN 046
033		· ·····-			Spannstift	6 x 20	DIN 1481	091						Gewindestift M 5 x 6 DIN 916
034		· ·····-		444 114	Sicherungssche	eibe S 8		092			••••••			Permanentmagnetbremse
035		· ·····-		305 057	Zyl-Schraube	M 8 x 25	DIN 912	093						Zyl-Schraube M 5 x 8 DIN 912
036		·		720 318	Zahnriemen			094						Sicherungsscheibe 5
037		· ·····-		270 002 207	Zahnriemenrad			095			••••••			Senkschraube M 5 x10 DIN 963
038		· ·····-		575 292	Verschlußkappe	Э		096						Adapterplatte
039		· ·····-	•••••		Sicherungsring	15 x 1	DIN 471	097						Paßscheibe ø 15/21x0,1DIN 988
040		· ·····-	•••••	270 002 907				098					376 004 900	Lager kpl. L=145,5mm
041		· ·····-	••••••	385 013	Paßscheibe	,	5 DIN 988							bei Maschinen die ohne
042	l	· ·····-		1	Zyl-Schraube	M 3 x 6	DIN 9120	099		[276 004 002	Permanentmagnetbremse ausgerüstet sind
043	l	· ·····-			Skalenscheibe			099					376 004 902	Lager kpl. L=199,5mm bei Maschinen die mit
044	l	· ·····-		270 002 205	Stellring					[Permanentmagnetbremse ausgerüstet sind
045	l	· ·····-		1	Gewindestift	M 5 x 6	DIN 913	100					224 002 024	Kupplung ø 15mm mit Schrauben
046	l	· ·····-		1	Clampex-Spanr		17	100						Kupplung ø 17mm mit Schrauben
047		†·····		1	Keilrippenschei			101						Kupplung ø 17mm mit Schlauben Kupplung ø 15mm
049		†·····		1	Spannstift	5 x 12	DIN 1481	101						Kupplung ø 17mm
051		†		270 004 201	•			102						Zyl-Schraube M 8 x 25 DIN 912
052		·		1	Zyl-Schraube	M 4 x 6	DIN 912	102		[270 003 250	· ·
053		†			Visolux-Induktiv			103		l				Zyl-Schraube M 6 x 16 DIN 912
054	I	1	••••••	1	Schaltring für	ø17mm V		104		[585 114	•
055	l	1	••••••	1	Gewindestift	M 6 x 6	DIN 913	103		<u>.</u>				Zyl-Schraube M 2,5 x 5 DIN 84
056		†		172 003 328			DINION	100		<u> </u>			270 003 243	
057	I	1	••••••		Zyl-Schraube		DIN 912	107		<u> </u>				Induktivschalter kpl.
058		1		1	Zyl-Schraube	M 3 x 8	DIN 912	100		ļ			270 003 910	
059	l	1		380 012		B 3,2	DIN 125	110		<u> </u>				
061		1			Zyl-Schraube	M 6 x 25	DIN 912	111						Sk-Schraube M 6x130 ISO 4014
066	16.05.2000		•••••	3/6 002 507	Zahnriemenrad								1 00+002	16.05.2000 Po 2.1.1 vv .001






Maschinentype : Freiarm Stickmaschine T Baugruppe : **Main drive - Hauptantrieb**

3-2-1.04 Postell Nr. Postell Nr. Postell Nr.	3-2-1.04 + Pos.Nr. Bestell-Nr Bezeichnung
T POS.INI. Destell-INI Dezelcillung	T 1 05.141. Dezelüllililiğ
001	
002	
003	
005	
270 998 234 Motorplatte MSCI	
006	
007	
008 305 043 Sk-Schraube M 5 x 45 ISO 4017	
009 392 015 Sk-Mutter M 5 ISO 4032	
010	
011	
012 444 114 Sicherungsscheibe 8	
013	
000001	10 05 0000 Pa


030501 29.11.1999





Maschinentype: Freiarm Stickmaschine T Baugruppe: Thread trimmer drive and drive cylinder arm - Fadenschneiderantrieb und Antrieb Freiarm


				A	
T:					
3-3-1.03	aniy pananiy pananiy pananiy		3-3-1.03		
+ Pos.Nr.	mm —	Bestell-Nr Bezeichnung	+ Pos.Nr.	Bestell-	Nr Bezeichnung
		3	047	306	033 Zyl-Schraube M 6 x 20 DIN 6912
002		570 031 Elektromagnet-Zahnkupplung	048		013 Paßscheibe
003		443 016 Sicherungsring 32 x 1,2 DIN 472	049		2 021 Sicherungsring 15 x 1,0 DIN 471
004		374 999 431 Distanzstück	040		. 021 Gloriorungoling 10 x 1,0 Bill 47 1
005		540 058 Rillenkugellager 6002-2Z DIN 625	051		055 Rillenkugellager 6000 2-Z DIN 625
006		376 020 219 Kurvenwalze	052		3 012 Sicherungsring 26 x 1,2 DIN 472
		070 020 210 Narveriwaize	053		288 Rolle
010		210 005 203 Stellring	054	1 1	816 Rolle mit Kugellager kpl.
011		443 016 Sicherungsring 32 x 1,2 DIN 472	055		2 016 Sicherungsring 10 x 1,0 DIN 471
012		540 058 Rillenkugellager 6002-2Z DIN 625	056		020 Anlaufscheibe ø10/22x0,5 ZSK5321
013		376 020 001 Gehäuse	057		227 Exzenterbolzen
014			058		901 Zahnriemenspanner kpl.
015		l	059	1 1	· ·
016			060		222 Flansch 2021 Gewindestift M8x12 DIN 914
1 1.1				1 1	
018		391 002 Sk-Mutter M 8 ISO 4035	061		7 036 Zyl-Schraube M 6 x 16DIN 912
019			062 ················ 063 ············		226 Flachstahl
019		224 003 202 Welle			5 124 Linsen-Flanschkopfschraube M 5 x 10
004		OFC 000 Considerable M.A., A. DIN 040	064		903 Zwangsantrieb kpl.
1 021		330 000 Gewindestilt W4 X4 Dily 313	065	1 1	327 Zahnriemen 1000 RPP 5-25
022		172 020 216 Kupplung	066		3 018 Sicherungsring 35 x 1,5 DIN 472
023		070 020 210 Zugstange	067		003 Pendelkugellager 1202 DIN 630
024		356 015 Gewindestift M 6 x 6 DIN 913	068		2204 Lager
025		356 015 Gewindestift M 6 x 6 DIN 913	069		906 Lager kpl.
026		331 016 Zyl-Schraube M 2,5 x 12 DIN 84	070		7 036 Zyl-Schraube M 6 x 16 DIN 912
027		376 020 214 Initiatorhalter	071		2 211 Winkel
028		356 015 Gewindestift M 6 x 6 DIN 913	072		205 Platte
029		585 109 Initiator Typ: NT 2 F	073		024 Scheibe B 6,4 DIN 125
030		392 022 Sk-Mutter M 8 ISO 4032	074		932 Kupplung kpl. mit Schrauben
031		376 020 800 Schlitten kpl.	075		5417 Gewindestift
032		424 014 Spannstift 3 x 30 DIN 1481-	076		201 Schraubenrad
033		546 069 Kugelhülse ø12/19 x 28KH 1228	077		209 Distanzbuchse
034		376 020 500 Schlitten	078		015 Stützscheibe S15x21x1,5DIN 988
035		356 015 Gewindestift M 6 x 6 DIN 913	079	1 1	7 037 Zyl-Schraube M 6 x 20 DIN 912
036		444 042 Sicherungsscheibe 4 DIN 6799	080		221 Kupplung ø 15mm
037		270 006 204 Rolle	081	····· ········ 167 017	905 Kupplung ø 15mm mit Schrauben
030		270 000 203 Bolzen			
039		442 017 Sicherungsring 12 x 1,0 DIN 471			
040		306 033 Zyl-Schraube M 6 x 20 DIN 6912			
041		307 015 Zyl-Schraube M 4 x 12 DIN 912			
042		385 015 Stützscheibe ø15/21 x 1,5DIN 988			
043		172 008 279 Klemmring			
044		374 002 303 Zaninienieniau			
045		990 053 203 Distanzstück			
046		385 015 Stützscheibe ø15/21 x 1,5DIN 988			





Maschinentype: Freiarm Stickmaschine T Baugruppe : Cylinder arm - Freiarm

.05						4-1-1.05								
s.Nr.			Bestell-Nr	Bezeichnung		+ Pos.Nr.	i	~ -	nm 🕌		Bestell-Nr	Bezeichnung		
000			205 200	Operation alternation M. A. C.	DIN OOF	050				•••••	356 019		,	DIN 913
006	 			Senkschraube M 4 x 8	DIN 965	051				•••••	1	Magnethalter k	ol.	
007	 	••••••	1	Abdeckblech	EDIN 000	052		•••••		••••••		Sockel mit Stift		
800	 	••••••		Flachkopfschraube M2,5x2	,5DIN 923	053				••••••	376 002 006	Gegenmesser		
009	 	••••••		Zugstange kpl.										
010	 	••••••		Führung		055				••••••		Senkschraube I	M 3 x 8	DIN 963
011	 	•••••	510 092	•	D.11. = = =	056				•••••		Hakenmesser		
012	 	•••••	409 004	3	DIN 705	057		•••••		•••••	376 002 810	Messerhalter	kpl.	
013	 	••••••		Gewindestift M 2 x 5	DIN 916									
014	 	•••••		Druckfeder		059		•••••		•••••	585 110	Initiator	DW-AD-4	101-04-NPN
015	 	••••••	376 002 501											
016	 	•••••		Gewindestift M 2 x 5	DIN 916	062		•••••		•••••	1	Sicherungssche	eibe 4	
017	 	•••••	376 002 902	Zugstange Picker kpl.		063		•••••		•••••	376 002 505	Anschlag		
						064				•••••	376 999 550			
019	 	•••••	1		,2DIN 988	065		•••••		•••••	376 002 922	Zugstange kpl.		
020	 	•••••		Halter		066				•••••	384 014	Anlaufscheibe a	ø 6/12x0,5	ZSK5321
021	 		376 002 207			067					409 012	Stellring	A 6	DIN 705
022	 	•••••		Sicherungsscheibe 2,5		068					356 008	Gewindestift	M 4 x 4	DIN 913
023	 	•••••		Linsenschraube M 2,5 x 6	DIN 7985	069					376 002 218	Pleuel		
024	 	•••••	376 002 003	· ·		070				•••••	376 002 219	Mitnehmer		
025	 	•••••	409 006	Stellring A 3	DIN 705	071				•••••	377 036	Flachkopfschra	ube M 4 x 6	5 DIN 923
026	 		358 103	Gewindestift M 2 x 5	DIN 916	072					356 008	Gewindestift	M 4 x 4	DIN 913
027	 		376 002 918	Lagerbock kpl.		073				•••••	376 002 509	Lager		
028	 		392 013	Sk-Mutter M 3	ISO 4032	074					380 016	Scheibe	B 4,3	DIN 125
029	 		510 092	O-Ring 3 x 1										
030	 			Magnet GCM 4025.11.00.A	1	076					376 002 904	Drehachse kpl.		
031	 		444 107	Sicherungsscheibe 3		077					384 014	Anlaufscheibe	ø 6/12x0.5	ZSK5321
032	 		308 004	Zyl-Schraube M 3 x 6	DIN 7984								, -	
033	 		376 002 504	Platte		079					443 016	Sicherungsring	32 x 1.2	DIN 472
034	 		376 002 908	Magnet kpl.		080						Rillenkugellage		DIN 625
035	 		444 109	Sicherungsscheibe 4		081						Rohrschelle	604 D5m	m
036	 		307 015	Zyl-Schraube M 4 x 12	DIN 912	082							M 4 x 6	DI 912
037	 		444 107	Sicherungsscheibe 3		083						Sicherungsring		DIN 472
038	 		1	Zyl-Schraube M 3 x 12	DIN 912	084					1	Rillenkugellage		DIN 625
039	 			Sicherungsscheibe 4		085					376 002 500		. ,,,	2 020
040	 			Zyl-Schraube M 4 x 12	DIN 912	""								
041	 			Schaltdraht kpl.		087					307 021	Zyl-Schraube	M 5 x 10	DIN 912
042	 		376 002 220			088						Distanzstück	0 % 10	2
1			1	<u> </u>		089					1	Schraubenrad		
044	 		376 002 005	Initiatorhalter		090						Sicherungsring	22 x 1	DIN 472
						090					1	Rillenkugellage		DIN 472
046	 		334 208	Senkschraube M 2,5 x 8	DIN 963						540 012	ranomayenaye	. 000.22	DIN 023
047	 		409 012	*	DIN 705	095					356 003	Gewindestift	M 5 x 6	DIN 913
547			100012	7.0	2.14700	095				•••••	376 999 232		MIDXO	טופ אוום
			1			I nap I		1			010 333 232	Citation Welle		






Maschinentype : Freiarm Stickmaschine T Baugruppe : Cylinder arm - Freiarm

		n n							n n						
4-1-1.05							4-1-1.05	 iuuuui iuuu							
+ Pos.Nr.	1			Bestell-Nr	Bezeichnung		+ Pos.Nr.				- \\\\\	ര് Bestell-Nr	Bezeichnung		
				050.000	Canada de esta	Mana DIN 040	168						Scheibe	B 4,3	DIN 125
099		······			Gewindestift	M 4 x 4 DIN 913	169	•••••	•••••	•••••			Rillenkugellager		DIN 625
100		1		409 014	•	A 8 DIN 705	170	•••••	•••••	•••••			Zyl-Schraube	M 4 x 12	DIN 912
101					Stützscheibe	S 8 x 14 x 1,2DIN 988	171	••••••			•••••	376 002 228			Dillore
102		1			Rillenkugellage		172	••••••			•••••		Zyl-Schraube	M 4 x 8	DIN 912
103 104					Befestigungsch		173	••••••			•••••		Zyl-Schraube	M 4 x 12	DIN 7984
-		1			Spulenkapsel	BC-HPF 134	174	••••••			••••••	376 002 229	Führung		
105					Regulierfeder	h -	175	••••••			•••••				
106					Regulierschrau		176	••••••			•••••				
107						4 BOH(RP)mit Kunststofflaufbahn					•••••	070 000 550	Distance		
100			I			4 BOH mit Stahllaufbahn	178				•••••		Distanzstück	1400	DIN 040
108			I		Spule (Alu)		179				•••••		Zyl-Schraube	M 3 x 6	DIN 912
100					Spule (Stahl)		180	•••••			••••••	376 002 943		14 00	DINIOAO
109				376 002 202	паире		181	••••••			••••••	307 016	Zyl-Schraube	M 4 X 30	DIN 912
111				356 008	Gewindestift	M 4 x 4 DIN 913									
114		<u> </u>		1/12 011	Sicherungsring	22 x 1 DIN 472									
115					Befestigungsch										
116				376 028 500		liaube									
117					Zylinderstift	3m6 x 18 DIN 7									
118					Sicherungssche										
119					Zyl-Schraube	M 6 x 20 DIN 912									
'''				307 007	Zyr Ochraube	WOXZO BINSTZ									
123		ļ		385 001	Paßscheibe	ø 3 x 6 x 0,2DIN 988									
124					Paßscheibe	ø 3 x 6 x 0,2DIN 988									
'24				303 001	1 abscribibe	Ø 0 x 0 x 0,2Dii\ 300									
127		.l		307 001	Zyl-Schraube	M 2,5 x 8 DIN 912									
128		.l			Zyl-Schraube	M 2,5 x 10 DIN 912	[
129					Paßscheibe	ø6/12x0.3 DIN 988	[
130				376 002 929		20.2.0,0 2	[
131					Distanzstück										
138				376 028 205											
146		·		376 028 504	Lager										
160		·		376 002 210	Abdeckblech m	itte									
163		·		307 004	Zyl-Schraube	M 3 x 10 DIN 912									
165				376 002 508	Deckel		[1			
166		ļ		376 002 808											
167		1 1		376 002 938			[
040103		1 2000		10.0000	Jiaiiii iipii							1	26.04.20	200 D-	/ 1 1 vv

040103 26.04.2000






Maschinentype : Freiarm Stickmaschine T Baugruppe : Catching device - Fangeinrichtung

	11					_	
Ī	┌┈┈┈┰┌┈┈┈┰ ┡ ┡ ┌┈			Ţ:		>>	
4-2-1.03		nînaj ponînaj 🚬 🛒		4-2-1.03	المراجعين المستنا المستا المستنا المستنا المستنا المستنا المستنا المستنا المستنا المست		
+ Pos.Nr.	─	¶ mm 🕶 🎺 🏂′	Bestell-Nr Bezeichnung	+ Pos.Nr.		Bestell-Nr	Bezeichnung
001			574 874 Gleichstrom-Getriebemotor			376 020 906	Antrieb Fangeinrichtung kpl.
002			307 036 Zyl-Schraube M 6 x 16 DIN 912				Gewindestift M 4 x4 DIN 913
003			585 107 Initiator FT 1,5	045		172 020 216	
004			510 114 Distanzrolle 040605	046			Kupplung kpl.
005			331 030 Zyl-Schraube M 3 x 30 DIN 84			220 220 200	'' '
006			380 024 Scheibe B 6,4 DIN 125				Stützscheibe S ø8/14x1,2 DIN 988
007			307 037 Zyl-Schraube M 6 x 20 DIN 912	0-0		172 002 916	
008			364.020.200 Motorhalter	050			Sicherungsscheibe 4
009			172 020 265 Kurbel				Gewindestift M 4 x 4 DIN 913
010			356 015 Gewindestift M 6 x 6 DIN 913			376 020 237	
011			172 020 300 Ring	053		376 020 237	•
012			356 001 Gewindestift M 5 x 5 DIN 913				
013			336 014 Linsenschraube M 5 x 8 DIN 7985	00-			•
014			391 001 Sk-Mutter M 5 ISO 4035	000			Sicherungsring 10x1,0 DIN 471
015			172 020 952 Schaltring kpl.	1 0001			ZylSchraube M 4 x 12 DIN 912
016			270 020 208 Exzenterbolzen	057		376 020 236	
017			385 069 Paßscheibe	058		376 020 235	
017			442 014 Sicherungsring 8x0,8 DIN 471	000		376 020 231	
018			1 7	060		376 020 910	Fanger kpi.
1			270 020 800 Pleuel kpl.				
020			462 028 Gabelgelenk B 8x16 DIN 71751	1 00-1			Scheibe B 3,2 DIN 125
021			376 020 908 Antrieb Fangeinrichtung	063 · ·			Linsenschraube M 3x 5 ISO 7380
022			391 002 Sk-Mutter M 8 ISO 4035	""			Fanghaken mit Bolzen
023		·· 495 ·······	172 020 231 Zugstange mit Gewinde 1905 mm	000		376 020 227	•
	.	400	172 020 231 " 1905 mm		••••••	376 999 937	
024			356 009 Gewindestift M4x6 DIN 913	. 1 00/1			Fänger an Oberteil
025			409 014 Stellring A8 DIN 705	068		308 003	Zyl-Schraube M 5 x 10 DIN 7984
026			502 450 Druckfeder				
027		·· 495 ······	376 120 900 Zugstange Fangeinrichtung kpl.				
		·· 400 ·······	376 220 902 "				
028			442 014 Sicherungsring 8x0,8 DIN 471				
030			172 020 285 Bolzen				
031			385 012 Stützscheibe S ø12/18x1,2 DIN 988				
031			376 020 223 Mitnehmer	´			
032			376 020 801 Drehhebel kpl.				
033			376 020 301 Drefffieber kpr.				
034			307 003 Zyl-Schraube M 3x8 DIN 912	,			
035			444 107 Sicherungsscheibe 3	·			
037			376 020 222 Bolzen				
037			172 020 287 Fanghaken				
039				,			
039			,	l l			
040			,	'			
041			172 999 576 Führung				
040403	11.02.2000		376 020 905 Fänger an Oberteil				11 02 2000 Ro 4 2 1 vy 201

040403 11.02.2000




040501 04.05.1998 Bo

SK

Maschinentype : Freiarm Stickmaschine T Baugruppe : Cap attachment 180-135mm - Kappeneinrichtung 180-135mm


4-3-1.01				»			4-3-1.01						
+ Pos.Nr.	, Y	シ→ mm 		Bestell-Nr	Bezeichnung		+ Pos.Nr.	1	Y"→" mm ĭ	- 4, →3.0	2Bestell-Nr	Bezeichnung	
507					Zyl-Schraube M 4x1	0 DIN 912			' 				
508				380 016		DIN 125							
				0000.0	2 .,0	220							
519				570 319	Grundrahmen Kappena	antrieb							
520					Spannrolle								
521				570 334	Scheibe								
522					Linsenschraube								
523				570 328									
524					Linsenschraube								
525					Kunststoffleiste								
020				070 022	Randolollollollo								
529				570 325	Drahtseil								
530				376 028 200									
531					Gewindestift M 6x8	B DIN 551							
001				002 000	dewindestill in oxe	<i>B</i> 114 001							
544				570 323	Seilspanner								
545					Zylinderschraube								
546				570 327	Rlech								
547				570 321									
548	. 10				Adapterblech								
340	· 12 ·····		3	376 228 200	Adapterblech								
	12		ľ	370 220 200									
550				570 329	Linsenschraube								
551					Antrieb Kappenrahmen								
552				380 014		DIN 9021							
553					Rahmenschraube	DII 9021							
333			1 '	137 111 202	Hammensomaube								
560				376 028 502	Distanzstück								
000			ľ	07 0 020 002	Biotanzotadia								
568				570 345	Linsenschraube								
300				370 043	Linscriscritaube								
570				380 014	Scheibe B4,3	DIN 9021							
370				300 014	Scriebe D4,5	DII 9021							
573				376 028 200	Abweisblech								
573 574		[Kappeneinheit								
3/4			3	0 0 0 20 303	паррепеннен								
592	l <u> </u>			376 008 800	Halter mit Buchsen								
392			13	000 000	ו ומתכו ווות שעטוואפוו								
			1										
			1										
			1										
			1										
 040501	04.05.19						l					04.05.1998 Bo	4-3-1.xx 001





Baugruppe: Cap attachment 150 - 135 / 360mm - Kappeneinrichtung 150 - 135 /360mm Maschinentype: Freiarm Stickmaschine T


	9.6						АА						
					_								
-3-2.03					4-3-2.03	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
Pos.Nr.		Bestell-Nr Be	ezeichnung		+ Pos.Nr.	Ĭ	-Ψ-1		- \	Bestell-Nr	Bezeichnung		
026		335 041 Sen	kschraube M3 x 8	DIN 965	071						DE-STA-CO-Spa		
027	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	376 028 208 Halt	ter		072	•••••	······	•••••	••••••		DE-STA-CO-Spa		
028	I	376 028 207 Plati	tte		073	•••••	······	•••••	•••••		Scheibe	B 4,3	DIN 125
029		570 357 Halt	ter vorne für Achsen		074	•••••	······	•••••	•••••		Federring	B 4	DIN 127
					075	•••••	······	•••••	•••••		Zyl-Schraube	M 4 x 10	DIN 84
031		307 023 Zyl-	Schraube M 5 x 1	6 DIN 912	076	•••••	······	•••••	•••••		Spannrolle		
032		570 358 Rän	ndelknopf		077	•••••	······	•••••	•••••	441 010	Federing	B 3	DIN 127
033		570 359 Führ	rungsschaft		078	•••••	······	•••••	•••••	570 381	Auflage, rechts		
034		570 360 Antr	riebsschaft		079		·····			570 382	Auflage, links		
035		570 361 Line	earlager		080	•••••	······	•••••	•••••	570 383	Blech		
036		570 362 Träg	ger, rechts		081		·····			570 384	Grundrahmen K	appenantri	eb
037		570 363 Kap	penauflage		082	•••••	·····			398 010	Hutmutter	M 4	DIN 1587
038		570 364 Träg	ger, links		083		·····			570 385	Bügel		
039		570 365 Hüls	se		084	•••••	·····			334 208	Senkschraube	M 2,5 x 8	DIN 963
040		570 366 Klen	mmschraube		085	•••••	·····			570 386	Führung		
041		307 013 Zyl-9	Schraube M 4 x 2	0 DIN 912	086	•••••	·····		•••••	570 387	Draht		
042		380 016 Sch	eibe B 4,3	DIN 125	087		·····			570 388	Führungsschien	е	
043		570 367 Kun	ststofführuna		088		·····			570 389	Druckfeder		
044		570 368 Rän	•		089		ļ			570 390	Rändelmutter		
045		307 008 Zyl-		0 DIN 912									
046	1 1 1	570 369 Hüls			091					570 391	Halter, hinten		
047	1 1 1	392 013 Sk-N		ISO 4032	092		ļ			391 001	Sk-Mutter flach	M 5	ISO 4035
048	1 1 1	380 012 Sch		DIN 125	093						Scheibe	B 4,3	DIN 125
050	1 1 1	441 010 Fed	,	DIN 127	094		ļl				Sk-Schraube	,	ISO 4017
051		380 012 Sch	•	DIN 125	095		ļl				Adapterblech	L=396.5n	
001		000 012 0011	D 0,2	B114 120	096						Rahmenschraub	, -	
053		307 023 Zyl-	Schraube M 5 x 1	6 DIN 912	""							,,,	
054			nerungsscheibe 5	0 011 312	100		ļl			570 346	Antrieb Kappenr	ahmen	
055	1 1 1	380 018 Sch	•	DIN 125	101		ļl				Spannscheibe	ammon	
056	1 1 1	570 371 Sch		DIN 123	102						Lagerscheibe		
057	1 1 1		senschraube M3x6	DIN 7985	103		ll				Zentrierscheibe		
057		570 372 Kug		DIN 7900	104		ll				Druckfeder		
059		1	-		105		ll			570 396			
060	1 1 1	570 373 Roll 570 374 Exze			106		ll				Verschraubung		
060					107		ll				Sicherungssche	iha 5	DIN 6799
		570 375 Bolz		ICO 4000	107		ll			570 398		ibe 3	DIN 0733
062		392 018 Sk-N		ISO 4032	109		ll			352 036	•	M 6 x 8	DIN 551
063		570 376 Abd			110							IVIOXO	DIN 331
064		570 377 Grui	•	0 DIN 010	111		[]				Schaftführung Sk-Mutter	М 3	ISO 4032
065	1 1 1	307 013 Zyl-		0 DIN 912	112		[]			392 013		IVI J	100 4002
066		392 013 Sk-N		ISO 4032	112						Scheibe	B 3.2	DIN 125
067		570 378 Drah		DINIOOO	1		[]					- /	-
068	1 1 1		kschraube M3x6		114		[]				Zyl-Schraube	M 3 x 8	DIN 912
069	1 1 1	334 214 Sen			115		[]				Spannstift	3 x 30	DIN 1481
070 502	03.02.1999	334 206 Sen	kschraube M 2,5 x	4 DIN 963	116	•••••	l		••••••	3/6 028 90/	Antrieb Kappenr		4-3-2.xx






Maschinentype : Freiarm Stickmaschine T Baugruppe : Cap attachment 150 - 135 / 360mm - Kappeneinrichtung 150 - 135 / 360mm

4-3-2.03 Bestell-Nr Bezeichnung	4-3-2.03 Bestell-Nr Bezeichnung
117 307 004 Zyl-Schraube M 3 x 10 DIN 912 118 307 008 Zyl-Schraube M 3 x 30 DIN 912 119 380 012 Scheibe B 3,2 DIN 125 120 444 107 Sicherungsscheibe 3 121 392 013 Sk-Mutter M 3 ISO 4032	
040502 03.02.1999	03.02.1999 Bo 4-3-2.xx 002






040601 30.06.1998 Bo



Maschinentype: Freiarm Stickmaschine T Baugruppe: Cap clamping aid 150 + 180 - 135mm - Einspannhilfe Kappe 150 + 180 - 135mm

4-4-1.02 + Pos.Nr.		Bestell-Nr Bezeichnung	4-4-1.02 + Pos.Nr.			Bestell-Nr	Bezeichnung	
		574 992 Einspannhilfe 180 - 135	1 1 03.IVI.			DOSIGN 141	Dozelolillarig	
1		570 326 Spannrolle						
003 ·		570 334 Scheibe						
		570 340 Federring						
005		570 341 Mutter						
006 -		570 338 Zylinderschraube						
007 -		570 337 Halter kpl						
ll		570 339 Senkschraube						
009 ·		570 335 Grundrahmen						
010		570 336 Klemmeinheit kpl						
011 -		306 127 Linsen-Flanschkopfschraube M6x16						
012		376 028 224 Gegenhalter						
014 ·		307 005 Zyl-Schraube M 3 x 12 DIN 912						
015		376 028 805 Grundkörper						
016 ·		570 326 Spannrolle						
01/1		380 012 Scheibe B 3,2 DIN 125						
018 ·		392 013 Sk-Mutter M 3 ISO 4032						
010		460 069 Kreuzgriffschraube GN 6335.4						
020 ·		376 028 223 Halter						
1 021		376 028 911 Einspannhilfe 150 - 135						
022 ·		306 121 Linsen-Flanschkopfschraube M6x10						
1 1								
1 1								
							00.00.1000.5	
040601	30.06.1998						30.06.1998 Bo	4-4-1.xx 001




040602 28.04.1998 Bo



Maschinentype : Freiarm Stickmaschine T Baugruppe : Cap clamping aid 150/360mm - Einspannhilfe Kappe 150/360mm

4-4-2.01	Bestell-Nr Bezeichnung	4-4-2.01	Bestell-Nr	Bezeichnung
001 002 003 004 005 006 007 008 009	570 399 Zylinderkopfschr. 570 400 Federring 570 401 Zylinder 570 326 Spannrolle 380 012 Scheibe B 3,2 DIN 125 392 013 Sk-Mutter M 3 ISO 4032 570 336 Klemmeinheit kpl. 331 023 Zyl-Schraube M 3 x 8 DIN 84 570 348 Einspannhilfe kpl.			


040602 28.04.1998





Maschinentype: Freiarm Stickmaschine T Baugruppe: 150+180 - 135mm cap frame - 150+180 - 135mm Kappenrahmen

7-1.02			4-7-1.02
os.Nr.	mm → mm	Bestell-Nr Bezeichnung	+ Pos.Nr. Bezeichnung
001	I		045
002			046
003			Sof of Expression
004		376 028 217 Haken	048
004		070 020 217 Haken	049
006		376 028 803 Fenster 72mm	050 014 Ochlobe B 4,3 Bit 3021
007			Cost of 1 Cost Model Mile A C Diff Cost
008	 	570 310 Schloss	
009	1 1 1 1	380 012 Scheibe B 3,2 DIN 125	
010	I I I I	392 013 Sk-Mutter M 3 ISO 4032	
011			
012			
012			
014		336 013 Linsensschraube M 3 x 10 DIN 7985	
015			
016		376 028 228 Halter	
017			
018			
019			
020	l	l	
020			
021	l	570 318 Fenster 62mm	
022		570 317 Fenster 72mm	
023		570 316 Fenster 82mm	
024		392 013 Sk-Mutter M 3 ISO 4032	
025		380 012 Scheibe B 3,2 DIN 125	
026		,	
027		370 313 Haken	
		570 308 Mutter	
029 030		570 307 Scheibe	
030		570 310 Schloss	
		570 300 Grundrahmen	
032		570 301 Schweißbandhalter	
033		370 302 3chebe	
034		····· 570 303 Linsenschraube	
000	ll.	570 205 Sighorungaring	
036 037		570 305 Sicherungsring	
		····· 570 304 Distanzhülse	
038		570 306 Scharnier	
039		380 012 Scheibe B 3,2 DIN 125	
040		392 013 Sk-Mutter M 3 ISO 4032	
041		370 313 GIX Farier Ferister	
042	l	570 312 Schraube	
043		370 311 Ochradbe	
044	03.02.1999	574 990 Kappenrahmen 180 - 135	03.02.1999 Bo 4-7-1.xx 0




040504 03.02.1999 Bo



Maschinentype: Freiarm Stickmaschine T Baugruppe: 150 - 360mm cap frame 150 - 360mm Kappenrahmen

47000		4-7-2.02
4-7-2.02	The state of the s	
+ Pos.Nr.	Bestell-Nr Bezeichnung	+ Pos.Nr. Bestell-Nr Bezeichnung
001	1 coc coc i lagolination in c	
002	441 010 Federring B 3 DIN 127	
003		
005		
006	570 349 Halter	
007		
008	570 350 Klip	
009	570 351 Bolzen links	
010	380 018 Scheibe B 5,3 DIN 125	
011	570 352 Scharnier	
012		
013	441 013 Federring B 4 DIN 127	
014		
015	570 353 Bolzen rechts	
017	441 010 Federring B 3 DIN 127	
018		
019	570 310 Schloss	
020	570 354 Spannring mit Gummi	
021	570 355 Schweißbandhalter	
022	380 012 Scheibe B 3,2 DIN 125	
023	307 004 Zyl-Schraube M 3 x 10 DIN 912	
024	570 356 Grundrahmen Kappenrahmen	
	570 347 Kappenrahmen	
	570 402 Schraube	
	376 028 209 Abweisblech	
	307 011 Zyl-Schraube M 4 x 10 DIN 912	
	307 011 Zyl Ochraube W 4 x 10 Bliv 312	
030		
	300 014 Ochebe B 4,0 Bh 3021	
040504 03 03 1000		02.00.1000 Pa
040504 03.02.1999		03.02.1999 Bo 4-7-2.xx 001




040603 04.05.1998 Bo



Maschinentype : Freiarm Stickmaschine T Baugruppe : Needle plate - Stichplatten

Ī	<u>_</u>	1		>			ΓΤ	1				
4-8-1.01	jumij jumij [4-8-1.01	finni finni)	انسينا ال	im 🖁			
+ Pos.Nr.	, (•	∤ [™] ™ ⊶		Bestell-Nr	Bezeichnung	+ Pos.Nr.		Ÿ┛⊓	m 🛏 🔝	Bestell-Nr	Bezeichnung	
001					Senkschraube M 2 x 6 DIN 963							
002				376 428 200								
003					Stichplatteneinsatz							
004				376 408 904	Stichplatte kpl.							
005					Linsenschraube M 4 x 8 DIN 7985							
006			•••••	376 028 202	Stichplatte							
007					Stichplatteneinsatz							
008			•••••		Senkschraube M 2 x 8 DIN 963							
009					Stichplatte kpl.							
010				376 002 209								
011					Stichplatte kpl.							
012			•••••		Senkschraube M 4 x 8 DIN 965							
013					Stichplatteneinsatz							
014			•••••		Senkschraube M 2 x 2,5 DIN 963							
015				3/6 002 916	Stichplatte kpl.							
016			•••••		Senkschraube M 2 x 5 DIN 963							
017 018				376 028 206								
018					Stichplatte kpl.							
020					Linsenschraube M 4 x 8 ISO 7380							
020				376 002 226	Stichplatteneinsatz							
021					Stichplatte kpl.							
022				376 002 934	Stichplatte kpl.							
023				270 998 279								
025	.				Nadel NM 80 DB x K5 KK SUK							
023					Nadel NM 80/12 DB x K5 KK							
				07 + 000	NAGOT NIN 60/12 BB X NO NIN							
040603	04 05 19	1				1					04 05 1998 Bo	4-8-1 xx 001


040603 04.05.1998





Maschinentype: Freiarm Stickmaschine T Baugruppe : Thread take-up - Fadengeber

			5-1-1.04				Postall Mr	Danishawa
+ Pos.Nr.		Bestell-Nr Bezeichnung	+ Pos.Nr.		-,	- 7	Bestell-Nr	Bezeichnung
001		270 003 807 Fadengeberhebel	046				574 400	
002	1 1 1	307 002 Zyl-Schraube M 3 x 6 DIN 912	047					Kurvenrolle
003	1 1 1	270 999 337 Fadengeberhülse	048	9				Parkschiene
004	1 1 1	270 003 907 Fadengeberhebel kpl.					278 003 229	"
005	1 1 1	276 003 203 Keilstahl 111 mm lang	049					
		278 003 209 " 142 mm lang	050					
006	1 1 1	307 011 Zyl-Schraube M 4 x 10 DIN 912	051					
007	1 1 1	546 136 LM-Führung 270 lg / 2 Schlitten	052					
		546 134 LM-Führung 320 lg / 2 Schlitten						
008	1 1 1	307 003 Zyl-Schraube M 3 x 8 DIN 912						
010	1 1 1	270 003 207 Scheibe						
012	1 1 1	276 003 202 Schiene						
		278 003 202 "						
047		070 000 004 Palm 404 mm land						
017	1	276 003 204 Rohr 124 mm lang						
		278 003 210 " 155 mm lang						
020		270 999 222 Drehfeder links						
020		270 999 223 Drehfeder rechts						
021		270 999 223 Dienieder fechts						
023		307 023 Zyl-Schraube M 5 x 16 DIN 912						
024		307 015 Zyl-Schraube M 4 x 12 DIN 912						
025	1 1 1	307 002 Zyl-Schraube M 3 x 6 DIN 912						
026	1 1 1	270 003 501 Schiene						
323								
031		380 012 Scheibe B 3,2						
		· ·						
033		444 109 Sicherungsscheibe 4						
034		276 003 201 Parkschiene						
		278 003 203 "						
035		444 110 Sicherungsscheibe 5						
036		307 022 Zyl-Schraube M 5 x 12 DIN 912						
037	1	270 003 803 Mitnehmer						
		070 000 000 0						
039	1 1 1	270 998 902 Spannstück kpl.						
040	1 1 1	276 003 926 Fadengeberlagerung kpl.						
	11	278 003 926 "						
041	1 1 1	276 003 915 Führung Nadelpaket oben kpl.						
6.40		278 003 915 "						
042	1 1 1	270 003 805 Fadengeberhebel						
043	1 1 1 1	270 999 933 Fadengeberhebel kpl.						
044	1 - 1	276 003 952 Fadengeberlagerung kpl.						
0.45		278 003 952 "						
045								
050101	27.03.2000							27.03.2000 Bo 5-1-1.xx 001






Maschinentype : Freiarm Stickmaschine T Baugruppe : **Drive unit - Oberteil**

	A	A				A	A	_			
,											
6-1-1.03					6-1-1.03	iuuui iuuui) [≥		
		mm =	nm Partall No Paralahan		+ Pos.Nr.		mm	Z mm Bo	estell-Nr	Bezeichnung	
+ Pos.Nr.			Bestell-Nr Bezeichnu	<u> </u>	T F05.IVI.			1 74 106	SIGII-IVI	Dezeichhang	
019			307 002 Zyl-Schraul		094				204.014	Anlaufscheibe ø6/12 x 0,5 2	7CV5001
020			307 015 Zyl-Schraul		094					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	23N3321
021			· 380 016 Scheibe	B 4,3 DIN 125						Pleuel kpl.	
005			007.005 7.4.0-1	h - M.F. OF DIN 040	096					Flansch kpl.	
025			· 307 025 Zyl-Schraul	be M 5 x 25 DIN 912	097					Anlaufscheibe	DIN 474
007			070 000 045		098				442 019	Sicherungsring 9 x 1,0	DIN 471
037			270 333 213 Tulliulig	4 M 4 C DIN 010	100	l					
038			356 009 Gewindesti		100			······			
042			172 000 000 1 112311 611611		102	l			u uus aus	Klommring kal	
043			501 859 Blattfeder	ho MEYE DIN 012	102				0 003 908	Klemmring kpl.	
-			307 018 Zyl-Schraul		103					Kurvenscheibe P 11	
045 046			356 018 Gewindesti		104			27			DIN 912
046			· 270 003 209 Gegenlager · 380 016 Scheibe	B 4,3 DIN 125					307 010	Zyr Comaube W 4 X O	DIN JIZ
047			· 307 011 Zyl-Schraul								
048				DE MAXIO DIN 912							
050											
050			172 003 307 Klinke								
051				Puohoo							
052											
054				Milike							
056			· 307 002 Zyl-Schraul	be M3x6 DIN 912							
057			270 003 914 Exzenterlag								
058			270 003 914 Exzenterlag								
059			442 016 Sicherungs								
059			442 010 Sicherungs	ing 10 x 1,0 Dil 47 1							
061			. 306.033 7vl-Schraut	be M 6 x 20 DIN 691							
062			429 025 Spiralspanr								
			723 023 Opiralsparii	DIN 104							
064			270 003 216 Klemmring								
			2,0000 210 Richining								
066			. 385 001 Paßscheibe	e ø 3/6 x 0,2 DIN 988							
				•							
075			· 270 003 208 Stirnblech								
076			· 307 003 Zyl-Schraul	be M3x8 DIN 912							
077											
078			270 000 210 Tulliulig								
079		•••	270 998 901 Hebel kpl								
083		••••	000 024 00110100	B 6,4 DIN 125							
084				be M 6 x 30 DIN 912							
087			· 172 003 552 Ring								
000			. F74 005 Claitlann								
090	24.02.10		574 995 Gleitlager							24.02.1000 Po	6 1 1 222 004


060101 24.03.1999





Maschinentype : Freiarm Stickmaschine T Baugruppe : Jump stitch device - Springsticheinrichtung

	АА	ı					f	1 A					
			-, ,					,					
6-2-1.02						6-2-1.02	<u> </u>						
		"""""""""""""""""""""""""""""""""""""	"	mm					nn 2	- II. N.I	Danalahaan		
+ Pos.Nr.	<u> </u>		<u> </u>	Bestell-Nr	Bezeichnung	+ Pos.Nr.				ell-Nr	Bezeichnung		
001				356 008		045					Führung	0 0 04 01	1 0005
002				270 003 248		046	l				Zylinderstift	3m6x24 DIN	N 6325
003			1	270 003 239		047	l		I	003 311			
004			1	270 003 249		048	l		l l		Sperre kpl.	M 0 40	0010
005			1	1	Stellring A 6 DIN 705	049	l				Zyl-Schraube	M 6 x 10	6912
006			1	384 014	Anlaufscheibe ø6/12x0,5ZSK5321	050 051	l				Hebel kpl.	~0/07 701	/ 4000
000				007.010	7.1 Calaravilas M.A.v.O. DIN 040	051				480 002	Sinterbuchse	ø6/8x7 ZSł	X 4320
800			1		Zyl-Schraube M 4 x 8 DIN 912								
009 010			I		Scheibe B 4,3 DIN 125								
					Zyl-Schraube M 4 x 12 DIN 912								
011				270 003 513	•				[
012			I	270 003 516									
013				586 029									
014 015				1	Zylinderstift 5m6 x 24 DIN 6325 Zyl-Schraube M 3 x 6 DIN 912								
015					•								
016				270 003 238	Sk-Mutter M 10 ISO 4035								
017													
019					Einpressmutter S-M4-1								
020				270 003 246	Sk-Mutter M 4 ISO 4032								
020					Nadelabschaltung kpl.								
021													
022					Zugfeder Zyl-Schraube M 6 x 16 DIN 912								
023					Sk-Mutter M 10 ISO 4035								
024					Scheibe 10,5x25x2 ZSK5313								
025				270 003 225									
027					Scheibe B 4,3 DIN 125								
027					Zyl-Schraube M 4 x 10 DIN 912								
029	l			270 003 503	•								
030				1	Magnet mit Anschlag								
030				1	Zyl-Schraube M 3 x 8 DIN 912								
031				270 999 217									
033			ļ	270 003 251									
034					Flachkopfschraube M 3x2,5 DIN 923								
035				1	Abstandsbolzen								
036					Scheibe B 3,2 DIN 125								
037				1	Zyl-Schraube M 3 x 6 DIN 912								
038					Springstichmagnet kpl.								
039					Zyl-Schraube M 4 x 16 DIN 912								
040				270 003 508									
041					Sk-Mutter M 4 ISO 4032								
042			ļ		Sicherungsscheibe 4								
043				1	Sk-Schraube M 4 x 12 DIN 912								
044			ļ		Schnellbefestiger								
060202	31.05.199	19			<u> </u>	•					31.05.1	1999 Bo	6-2-1.xx 001




070104 29.03.2000 Bo



Maschinentype : Freiarm Stickmaschine T Baugruppe : Thread tension - Fadenspannung


			7.1.1.0.1	J				>		
				(poorly poor	IJ. , i		· `*` ^(
+ Pos.Nr.		Bestell-Nr Bezeichnung	+ Pos.Nr.		γ	► mm ►		Bestell-Nr	Bezeichnung	
7-1. 001		570 022 Vorspannung								
7-1. 003	3	570 017 Kegelfeder Draht ø 0,7mm								
7-1. 008	3	570 010 Hauptspannung								
7-1. 014		570 013 Fadenanzugsfeder								
7-1. 017	,	270 999 239 Ösenblech								
7-1. 018		336 004 Linsenschraube M 4 x 8 DIN 7985								
7-1. 023	3	583 097 Tasterkappe rot								
7-1. 024		592 501 Multi-LED 24 V								
7-1. 025	il	583 134 Leuchtdruckschalter 1S + 1Ö								
7-1. 026	3	597 641 Fadenbruchplatine 8 FBP 8								
7-1. 028	3	593 101 Platinen-Abstandshalter 6,3 mm								
7-1. 029		494 329 Zylinderstift 4m6 x 32 DIN 6325								
7-1. 031		270 003 235 Öse								
7-1. 032		336 001 Linsenschraube M 3 x 6 DIN 7985								
7-1. 034	,	270 003 241 Halter								
7-1. 035		391 101 Vierkantmutter M 4 DIN 562								
7-1. 036		278 003 506 Winkel								
7-1. 037		336 005 Linsenschraube M 4 x 10 DIN 7985								
7-1. 038		270 003 261 Feder								
7-1. 039 7-1. 040		270 003 554 Halter 570 060 Kegelfeder Draht ø 0,5mm								
7-1. 040		570 060 Regelleder Draft Ø 0,5ffffff 570 454 Vorspannung								
7-1.041		370 454 Vorspannung								
070104	00.00.0000								00 00 0000 D-	7.1.1





Maschinentype : Freiarm Stickmaschine T Baugruppe : Needle block - Nadelblock


8-1-1.02		8-1-1.0	
+ Pos.Nr.		Bestell-Nr Bezeichnung + Pos	.Nr. → → mm → Destell-Nr Bezeichnung
001		270 003 224 Mitnehmer	
002		307 010 Zyl-Schraube M 4 x 8 DIN 912	
003		270 003 552 Buchse	
004		502 450 Druckfeder Drahtstärke ø 0,8 mm	
005		270 003 214 Stoffdrücker	
006	l	510 084 O-Ring 6,75 - 1,78 72 NBR 872	
007	l	510 083 O-Ring 7,00 - 2,00 72 NBR 872	
008	l	270 003 551 Ring	
009	l	270 999 237 Scheibe	
011		172 003 280 Öse	
012		358 002 Gewindestift M 4 x 8 DIN 915	
013		172 003 282 Nadelhalter	
014		172 003 925 Nadelhalter kpl.	
015		270 999 236 Nadelstange	
016		278 003 502 Nadelpaket	
017		307 012 Zyl-Schraube M 4 x 16 DIN 912	
018		392 014 Sk-Mutter M 4 ISO 4032	
019		278 999 218 Winkel	
020		307 002 Zyl-Schraube M 3 x 6 DIN 912	
021		278 003 551 Filzstreifen	
022		278 999 211 Winkel	
023	l	270 999 551 Dämmstreifen	
024	l	174 003 550 Dämmstreifen (mitte)	
028	l	270 003 205 Mitnahmeblech	
029	l ······	278 999 205 Führungsleiste	
030	l ······	335 008 Senkschraube M 4 x 8 DIN 965	
031	l	307 010 Zyl-Schraube M 4 x 8 DIN 912	
032	l	278 003 550 Führungsplatte	
033	l	306 020 Zyl-Schraube M 4 x 10 DIN 6912	
035		380 018 Scheibe B 5,3 DIN 125	
036		307 025 Zyl-Schraube M 5 x 25 DIN 912	
037	[·····	510 085 O-Ring 7,00 - 3,00 72 NBR 872	
038		278 003 226 Leiste	
039	I	331 021 Zyl-Schraube M 3 x 2,3 DIN 84	
040	l	172 003 173 Öse	
041	l	170 001 924 Nadelhalter kpl.	
042	l	278 003 927 Nadelpaket kpl. mit Pos. 16	
043	l		
080103	08 07 1998		08 07 1998 Bo 8-1-1 xx non





Maschinentype: Freiarm Stickmaschine T Baugruppe : Front panels - Stirnbleche


S-1-1.02	
001	
11	
11	
11	
004	
306 117 Linsen-Flackkopfschraube M 3 x 14 270 020 801 Winkel rechts kpl. 336 005 Linsenschraube M 4 x 10 DIN 7985 276 003 218 Fadenführung 278 003 215 " 278 003 215 " 278 003 215 " 278 003 215 " 278 003 211 " 278 003 211 " 278 003 211 " 278 003 211 " 278 003 211 " 278 003 211 " 278 003 211 " 278 003 211 " 278 003 211 " 278 003 211 " 278 003 211 " 278 003 211 " 278 003 211 " 278 003 211 " 278 003 211 " 278 003 211 " 278 003 318 " 278 003 307 " 278 003 807 " 278 003 807 " 278 003 807 " 278 003 807 " 278 003 807 " 278 003 807 " 278 003 807 " 278 003 807 " 278 003 808 " 276 003 281 Fadenklem 278 003 281 Tenklem 278 003	
006	
007	
008 9 276 003 218 Fadenführung 009 9 276 003 205 Stirnblech oben 010 9 276 003 205 Stirnblech oben 010 9 990 068 801 Fadenumlenkleiste 010 9 990 068 802 " 011 990 062 802 " 020 9 990 018 601 Magnetleiste 021 9 990 018 602 " 021 9 990 022 201 Feder 021 9 990 022 202 " 022 9 276 003 918 Fadenklemmleiste 023 9 276 003 808 Stirnblech unten 024 9 990 095 802 Leiste 025 9,11 990 095 803 " 026 172 003 281 Fadendse	
11	
009	
11	
010	
11 990 068 802 " 019 9 90 062 801 Plüschleiste 11 990 062 802 " 020 9 990 018 601 Magnetleiste 11 990 022 201 Feder 11 990 022 202 " 021 9 990 022 202 " 022 9 276 003 918 Fadenklemmleiste 11 278 003 918 " 023 9 276 003 808 Stirnblech unten 11 278 003 807 " 024 9 990 095 802 Leiste 11 990 095 802 Leiste 11 990 095 803 " 025 9,11 560 032 Porzellanöse 172 003 281 Fadenöse	
019	
11	
11	
020 9 990 018 601 Magnetleiste 021 9 990 018 602 " 021 9 990 022 201 Feder 11 990 022 202 " 022 9 276 003 918 Fadenklemmleiste 11 278 003 918 " 023 9 276 003 808 Stirnblech unten 11 278 003 807 " 024 9 990 095 802 Leiste 11 990 095 803 " 025 9,11 560 032 Porzellanöse 026 172 003 281 Fadenöse	
021	
021 990 022 201 Feder 022 990 022 202 990 022 202 023 276 003 918 7 024 9 276 003 808 Stirnblech unten 024 9 990 095 802 Leiste 025 9,11 560 032 Porzellanöse 026 172 003 281 Fadenöse	
022	
022	
023	
023	
024	
024	
025 9,11 560 032 Porzellanöse 026 172 003 281 Fadenöse	
025	
026 172 003 281 Fadenöse	
027 560 032 Porzellanöse	
090101 02.06.1999 02.06.1999 02.06.1999 Bo	9-1-1.xx 001





Maschinentype : Freiarm Stickmaschine T Baugruppe : Pantograph drive for side movement, front - Pantograph-Antrieb für Seite, vorne


	0.0			A	fl	^		
					J			
0 1 1 02			10-1-1.02				<i>"</i>	
		nn -	F				De et ell Me	Danielaka wa wa
Pos.Nr.		Bestell-Nr Bezeichnung	+ Pos.Nr.		لــنـبــا		Bestell-Nr	Bezeichnung
001	I	270 008 550 Zahnriemen RPU weiß / grün L=1660 mm	031				270 999 325	
000		(Ersatz für RPP schwarz)	052					Sicherungsscheibe 5
002	1 1 1	443 016 Sicherungsring 32 x 1,2 DIN 472	053				307 021	Zyl-Schraube M 5 x 10 DIN 912
003	1 1 1	540 058 Rillenkugellager 6002-2Z DIN 625						
004	1 1 1	374 999 330 Antriebswelle	000					Fahrwegbegrenzung kpl. L=575mm
005	1 1 1 1	270 008 504 Halter	056					Zyl-Schraube M 5x20 DIN 912
006		270 008 924 Zahnriemenrad mit Klemmring	057					Sk-Mutter M 5 ISO 4032
007	1 1 1	172 998 508 Zahnriemenrad	058			•••••		Führungsleiste L=575mm
800	1 1 1	172 008 279 Klemmring	059			•••••	307 038	Zyl-Schraube M 6 x 25 DIN 912
009	1 1 1	306 033 Zyl-Schraube M 6 x 20 DIN 6912	060		•••••	•••••	307 037	Zyl-Schraube M 6 x 20 DIN 912
010	I	374 999 925 Halter kpl.						
011	I	270 008 204 Achse						
012	1 1 1 1	356 003 Gewindstift M 5 x 6 DIN 913						
013	I	384 022 Anlaufscheibe ø12/25x0,5 ZSK5321						
014	I	546 031 Nadelhülse HK 1210 DIN 618						
015	I	174 999 531 Zahnriemenrad						
016	l	444 112 Sicherungsscheibe 6						
019		270 008 913 Führungsplatte kpl.						
020	I	585 114 Initiator NT 2 F						
021	I	331 015 Zyl-Schraube M2,5 x 5 DIN 84						
022		307 011 Zyl-Schraube M 4 x 10 DIN 912						
023	l	270 008 510 Grundplatte						
025		270 008 236 Exzenterhalter						
026		270 008 216 Achse						
027	I	384 022 Anlaufscheibe ø12/25x0,5 ZSK5321						
028		546 031 Nadelhülse HK 1210 DIN 618						
029	I	270 008 500 Umlenkrolle						
030	l	307 023 Zyl-Schraube M 5 x 16 DIN 912						
031	l	270 999 323 THK-Schiene L=702mm mit Wagen						
032	l	307 193 Zyl-Schraube M 5 x 20 DIN 912						
039		374 999 530 Schlitten						
040	1 1 1	307 023 Zyl-Schraube M 5 x 16 DIN 912						
041	l	444 110 Sicherungsscheibe 5						
042	I	270 008 201 Klemmplatte						
043	1 1 1	270 008 551 Zahnriemen						
046		270 008 218 Abstandsbolzen						
047	1 1 1	307 026 Zyl-Schraube M 5 x 30 DIN 912						
048	1 1 1	352 035 Gewindestift M 6 x 6 DIN 551						
049	1 1 1 1	270 008 200 Exzenter						
050		307 191 Zyl-Schraube M 4 x 10 DIN 912						
0104	10.11.1998							10.11.1998 Bo 10-1-1.xx o





Maschinentype : Freiarm Stickmaschine T Baugruppe : Pantograph drive for side movement, rear Doubledrive - Pantograph-Antrieb für Seite, Doppelantrieb hinten


Ţ <u>-</u>		 		
10-3-1.02		10-3-1.02		
+ Pos.Nr.	Bestell-Nr Bezeichnung	+ Pos.Nr.	► Sestell-Nr Be	zeichnung
001	 270 008 550 Zahnriemen RPU weiß / grün L=1660 mm	045	270 008 905 Fah	rwegbegrenzung kpl. L=575mm
	 (Ersatz für RPP schwarz)	046	331 015 Zyl-	
003	 167 017 221 Kupplung	047	585 114 Initia	
004	 307 037 Zyl-Schraube M 6 x 20 DIN 912	048	270 008 913 Füh	
005	 374 999 926 Halter kpl. hinten	049	307 011 Zyl-	Schraube M 4x10 DIN 912
006	 443 016 Sicherungsring 32x1,2 DIN 472			
007	 540 058 Rillenkugellager 6002-2Z DIN 625	051	990 001 207 Wel	
008	374 999 395 Antriebswelle	052		rungsleiste L=575mm
009	270 008 504 Halter	053	307 038 Zyl-	
010	444 112 Sicherungsscheibe 6	054	307 037 Zyl-	Schraube M 6 x 20 DIN 912
012	307 021 Zyl-Schraube M 5 x 10 DIN 912			
013	 444 110 Sicherungsscheibe 5			
014	 270 999 325 Halter			
015	 270 008 204 Achse			
016	 356 003 Gewindestift M 5 x 6 DIN 913			
017	 384 022 Anlaufscheibe ø12/25x0.5 ZSK5321			
018	 546 031 Nadelhülse HK 1210 DIN 618			
019	 174 999 531 Zahnriemenrad			
020	 270 008 510 Grundplatte			
000	070 000 000 Fyrandarhaltar			
022	270 008 236 Exzenterhalter			
023	270 008 216 Achse			
025	384 022 Anlaufscheibe ø12/25x0,5 ZSK5321 546 031 Nadelhülse HK 1210 DIN 618			
026	546 031 Nadelhülse HK 1210 DIN 618 270 008 500 Umlenkrolle			
027	307 023 Zyl-Schraube M 5 x 16 DIN 912			
028	270 999 323 THK-Schiene L=702mm mit Wagen			
029	307 193 Zyl-Schraube M 5 x 20 DIN 912			
	· '			
	1			
	1			
037	307 026 Zyl-Schraube M 5 x 30 DIN 912			
-				
-				
	392 015 Sk-Mutter M 5 ISO 4032			
039 040 041 042 043	374 999 530 Schlitten 270 008 551 Zahnriemen 270 008 201 Klemmplatte 444 110 Sicherungsscheibe 5 307 023 Zyl-Schraube M 5 x 16 DIN 912 307 191 Zyl-Schraube M 5 x 16 DIN 912 307 023 Zyl-Schraube M 5 x 16 DIN 912 307 026 Zyl-Schraube M 5 x 30 DIN 912 270 008 218 Abstandsbolzen 352 035 Gewindestift M 6 x 6 DIN 551 270 008 200 Exzenter 167 017 905 Kupplung mit Schrauben 307 024 Zyl-Schraube M 5x20 DIN 912 392 015 Sk-Mutter M 5 ISO 4032			11.11.1998 Bo 10-3





Maschinentype : Freiarm Stickmaschine T Baugruppe : Y-Drive - Pantograph-Antriebsmotor für Seite


10-4-1.03 mm + Pos.Nr.	Bestell-Nr Bezeichnung	10-4-1.03 + Pos.Nr.	Bestell-N	r Bezeichnung	
005	T20 320	T FOS.NI.	Destell-INI	Dezelcining	
100201 02.12.1999				02.12.1999 Bo	10-4-1.xx 001





Maschinentype : Freiarm Stickmaschine T Baugruppe : Pantograph drive for transverse movement with Travel limit depth Cap - Pantograph-Antrieb Tiefe mit Endlagenabfrage Kappe


	î î					n n		 		
11-1-1.02				11-1-1.02	<u> </u>					
+ Pos.Nr.		Bestell-Nr	Bezeichnung	+ Pos.Nr.		֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓	∭ m,m ™	Bestell-Nr	Bezeichnung	
001		172 008 279	· ·	048				 	Sicherungsring 35 x 1,5	DIN 472
002	l		Zyl-Schraube M 6 x 20 DIN 912	049					Rillenkugellager 6202-2Z	DII 1/2
003	l		Schlitten mit Kugelhülse	050					Stützscheibe S15x21x1,5	5 DIN 988
004	l	376 008 508		051					Stellring A 15	DIN 705
005	l		Kugelhülse ø 12/19 x 28							
006	l		Gewindestift M 6 x 6 DIN 913	053				 307 041	Zyl-Schraube M 6 x 40	DIN 912
007		II	Klemmplatte	054					Stützscheibe S12x18x1,2	
008			Scheibe B 5,3 DIN 125	055				 270 008 801	The state of the s	
009	l		Zyl-Schraube M 5 x 16 DIN 912	056				 270 008 262		
010	[II	Zahnriemenrad	057				 		DIN 913
011		270 008 001		058					Sk-Mutter M 5	ISO 4032
012	[Gewindestift M 4 x 6 DIN 913	059				 585 114		
013			Scheibe B 6.4 DIN 125	060				 331 015	Zyl-Schraube M 2,5 x 5	DIN 84
014	l		Sk-Schraube M 6 x 25 ISO 4017	061					Sk-Mutter M 4	ISO 4032
015			Schutzhaube	062				 376 008 506		
016			Linsen-Flanschkopfschraube M 4 x 8	063					Gewindestift M 4 x 6	DIN 553
017		270 008 227		064					Senkschraube M 4 x 10	
018		270 008 973		065				 374 008 207		
019		I	Gewindestift M 4 x 4 DIN 913	066					Zyl-Schraube M 3 x 10	DIN 912
020			Sicherungsscheibe6	067						DIN 912
				068					Sk-Mutter M 3	ISO 4032
025		270 008 231	Umlenkrolle	069				 572 139		
026		I	Sicherungsring 28 x 1,2 DIN 472							
027			Rillenkugellager 6001-Z							
028	 	270 008 232	5 5							
029		II	Stellring A 12 DIN 705							
030		II	Gewindestift M 6 x 8 DIN 913							
031		270 008 234								
032		270 008 235								
033			Sicherungsscheibe 6							
034			Zyl-Schraube M 6 x 20 DIN 912							
035		270 008 502								
036			Gewindestift M 5 x 16 DIN 913	1						
037		I	Zahnriemenrad mit Nadelhülse							
038			Zahnriemenrad	1						
039		II	Nadelhülse ø 12/16 x 10							
040	[Anlaufscheibe ø 12/25 x 0,5							
041	 	376 008 216	,							
042		376 008 214		1				1		
043	 	II	Abdeckblech							
044			Senkschraube M 4 x 8 DIN 965	1				1		
045	[I	Gewindebolzen	1						
046	l	270 058 550								
047	l	172 008 200		1						





Maschinentype : Freiarm Stickmaschine T Baugruppe : Pantograph drive for transverse movement - Pantograph-Antrieb Tiefe


		ΠΠ			_			11					
	[I	T \ \ \ \ \	TI	T.			Ī			·			
11-2-1.02	إنسسنا إنسسنا	ll I in	nini, pinin		/		11-2-1.02	immil limmil I I	والمراب المستمانا المستمانا المستمانا				
			mm =	. `` ` ``	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		+ Pos.Nr.		mm ←	Beste	.II NI∞	Dozoiehnung	
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr Bezeichnung							Bezeichnung	
001	l				172 008 279 Klemmring	M.O. OO DIN O40	048				43 018		
002					307 037 Zyl-Schraube	M 6 x 20 DIN 912	049			5	40 131	Rillenkugellager 6202-2Z	<u> </u>
003					376 008 808 Schlitten mit Ku	igeinuise	050					Stützscheibe S15x21x1,	
004					376 008 508 Schlitten	10/10 00	051			4	09 024	Stellring A 15	DIN 705
005					546 069 Kugelhülse	ø 12/19 x 28							
006					356 015 Gewindestift	M 6 x 6 DIN 913	053			I		•	DIN 912
007					172 998 502 Klemmplatte	D 5 0 DIN 405	054			I		Stützscheibe S12x18x1,	2 DIN 988
008					380 018 Scheibe	B 5,3 DIN 125	055			I		Umlenkrolle	
009					307 023 Zyl-Schraube	M 5 x 16 DIN 912	056					Traverse	
010					172 998 504 Zahnriemenrad		057			I			DIN 913
011					270 008 001 Lager	M 4 0 DIN 040	058			3	92 015	Sk-Mutter M 5	ISO 4032
012					356 009 Gewindestift	M 4 x 6 DIN 913							
013					380 024 Scheibe	B 6,4 DIN 125							
014					305 062 Sk-Schraube	M 6 x 25 ISO 4017							
015					270 008 219 Schutzhaube								
016					306 119 Linsen-Flanschl	koptschraube M 4 x 8							
017					270 008 227 Bolzen								
018					270 008 973 Lager								
019					356 008 Gewindestift	M 4 x 4 DIN 913							
020					444 112 Sicherungssche	eibe6							
					070 000 004 11 1 1 1								
025					270 008 231 Umlenkrolle								
026					443 014 Sicherungsring								
027					540 059 Rillenkugellage	r 6001-Z							
028					270 008 232 Bolzen	A 40 DIN 705							
029					409 020 Stellring	A 12 DIN 705							
030					356 016 Gewindestift	M 6 x 8 DIN 913							
031					270 008 234 Welle								
032					270 008 235 Lasche	-:h C							
033					444 112 Sicherungssche								
034			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		307 037 Zyl-Schraube	M 6 x 20 DIN 912							
035					270 008 502 Lager	M.F., 40 DIN 040							
036			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		356 004 Gewindestift	M 5 x 16 DIN 913							
037					270 008 800 Zahnriemenrad								
038					270 008 508 Zahnriemenrad								
039			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		546 031 Nadelhülse	ø 12/16 x 10							
040					384 022 Anlaufscheibe	Ø 12/25 X U,5							
041					376 999 204 Halter								
042					376 999 203 Halter								
043					376 008 202 Abdeckblech	M 4 0 DIN 005							
044					335 008 Senkschraube								
045			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		510 043 Gewindebolzen	1							
046					270 058 550 Zahnriemen								
047				•••••	172 008 200 Welle								





Maschinentype : Freiarm Stickmaschine T Baugruppe : Guide rails - Verbindung Führungsschienen


	11-4-1.01				
+ Pos.Nr. Bestell-Nr Bezeichnung	+ Pos.Nr. Bestell-Nr Bezeichnung				
001					
002					
003					
004					
005					
006					
007					
008					
009					
010					
011					
012					
013					
014					
015					
016500 376 008 218 Verbindung					
017 540 010 Rillenkugellager 626-ZZ DIN 625					
018 391 007 Sk-Mutter M 8 x 1 ISO 8675					
019 444 114 Sicherungsscheibe 8					
020 380 028 Scheibe B 8,4 DIN 125					
021 307 021 Zyl-Schraube M 5 x 10 DIN 912					
022 380 018 Scheibe B 5,3 DIN 125					
023					
024					
025500 376 008 509 Verbindung					
026 307 005 Zyl-Schraube M 3 x 12 DIN 912					
027 307 022 Zyl-Schraube M 5 x 12 DIN 912					
028 380 018 Scheibe B 5,3 DIN 125					
029 442 012 Sicherungsring 5 x 0,6 DIN 471					
030 374 999 555 Rolle					
031 270 008 265 Bolzen					
032 376 008 217 Halter					
033 307 003 Zyl-Schraube M 3 x 8 DIN 912					
034 500 376 008 917 Verbindung kpl. hinten					
035					
036					
110400 20 07 1000	20.00 1007 Pa				





Maschinentype : Freiarm Stickmaschine T Baugruppe : X-Drive - Pantograph-Antriebsmotor für Tiefe


11-5-1.05	
+ Pos.Nr.	Bezeichnung
001	08 Zahnriemenrad ø15
	05 Kupplung ø15 kpl. mit Schrauben
	24 Kupplung ø15
	57 Zyl-Schraube M 8 x 25 DIN 912
004 305 098 Skt-Schraube M 10 x 30 DIN 933 052 224 003 9	Kupplung ø15 kpl. mit Schrauben
005 270 008 221 Lagerplatte 053 270 008 2	24 Zahnriemenrad ø15 mit Klemmring
006 392 030 Skt-Mutter M 10 DIN 934 054 270 008 0	
007 352 060 Gewindestift M 10 x 80 DIN 551 055 270 008 0	ŭ
	05 Schrittmotor
	56 Zyl-Schraube M 8 x 20 DIN 912
	08 Stützscheibe S ø8/14x1,2 DIN 988
	12 Gummi-Metall-Puffer
	02 Schrittmotor kpl.
014 540 131 Kugellager ø15 6202-2Z DIN 625	
015	
016 409 024 Stellring ø15 A 15 DIN 705 017 356 016 Gewindestift M 6 x 8 DIN 913	
017	
018	
374 891 Schrittinotor bei MSCA-Steuerung 396 272 002 " bei MSCI-Steuerung	
020 510 210 Gummi-Metall-Puffer	
021 444 114 Sicherungsscheibe 8	
022 391 002 Skt-Mutter BM 8 DIN 439	
023	
024 307 037 Zyl-Schraube M 6 x 20 DIN 912	
025	
026 305 045 Skt-Schraube M 5 x 60 DIN 933	
027	
028 305 078 Skt-Schraube M 8 x 30 DIN 933	
029	
032 270 008 205 Motorwelle	
033 720 320 Zahnriemen	
034	
035 540 074 Rillenkugellager 6003-2Z DIN 625	
036	
037 307 023 Zyl-Schraube M 5 x 16 DIN 912	
038 167 017 221 Kupplung	
039 307 037 Zyl-Schraube M 6 x 20 DIN 912	
040 270 008 809 Schutzhaube	
041 306 119 Linsen-Flanschkopfschraube M 4 x 8	
046 172008 279 Klemmring ø15	
047 306 033 Zyl-Schraube M 6 x 20 DIN 6912	22.05.2000 Ro 11.5.1 vy 201





Maschinentype : Freiarm Stickmaschine T Baugruppe : Color change device - Farbwechseleinrichtung

12-1-1.02		*	
+ Pos.Nr.	₩ mm 🕶	^{கூ} ் Bestell-Nr Bezeichnung	+ Pos.Nr. Bestell-Nr Bezeichnung
001	T	574 874 Gleichstrom-Getriebemotor	2 Section 14 Section 1
001		574 874 Gielchstrom-Getnebemotor	069
003	l	305 066 Sk-Schraube M 6 x 45 ISO 4017	270 006 911 " ø 16 mm Welle
003		303 000 3k-3ciliaube W 6 x 43 130 4017	070 270 006 500 Gehäuse ø 12 mm
007		270 006 208 Klemmring	270 006 506 " ø 16 mm
007	1 1 1	307 024 Zyl-Schraube M 5 x 20 DIN 912	071 270 006 206 Blech L=35 mm
008		540 131 Rillenkugellager 6202-2Z DIN 625	270 006 213 " L=27 mm
1 009		340 131 Hilletikugellagel 0202-22 Dilv 023	071
011	l	442 017 Sicherungsring 12 x 1 DIN 471	
012		270 006 203 Bolzen	
013	1 1 1	270 006 204 Rolle	
013		444 042 Sicherungsscheibe 4 DIN 6799	
015	1 1 1	356 010 Gewindestift M 5 x 8 DIN 913	
		SSS STO GOMINGOOM WIO A O DIRECTO	
020		380 016 Scheibe B 4,3 DIN 125	
021		307 009 Zyl-Schraube M 4 x 6 DIN 912	
"-		207 000 2yr 00m 0000 m 1 x 0 2m 012	
023		582 095 Reed Sensor-Magnet	
024	1 1 1	597 702 Farbwechsel Platine FWP 4	
025	1 1 1	593 101 Platinen-Abstandshalter 6,3mm	
""			
027	·	307 010 Zyl-Schraube M 4 x 8 DIN 912	
028		585 109 Initiator	
029		270 006 503 Halter	
030		307 003 Zyl-Schraube M 3 x 8 DIN 912	
031		331 015 Zyl-Schraube M 2,5 x 5 DIN 84	
034		356 009 Gewindestift M 4 x 6 DIN 913	
039		380 024 Scheibe B 6,4 DIN 125	
040		307 039 Zyl-Schraube M 6 x 30 DIN 912	
041	l	540 059 Rillenkugellager 6001-Z DIN 625	
042		443 014 Sicherungsring 28 x 1,2 DIN 472	
044	I	392 018 Sk-Mutter M 6 ISO 4032	
064	I	270 006 202 Kurvenwalze L = 262,0mm	
1	I	270 006 211 " L = 271,5mm	
065	I	546 069 Kugelhülse ø 12 mm KH 1228	
	I	546 070 " ø 16 mm KH 1630	
066	I	270 006 501 Schlitten ø 19 mm	
	I	281 006 501 " ø 24 mm	
067	I	270 006 205 Welle ø 12 mm	
	l	270 006 212 " ø 16 mm	
100100	04.40.4000		01.10.1000 D= 10.1.1




130302 08.02.2000 Bo.



Maschinentype : Freiarm Stickmaschine T Baugruppe : Clamping element - Bordürenspanner

13-1-1.01 Poe Nr.					
+ Pos.Nr. Bes	stell-Nr Bezeichnung	+ Pos.Nr.	/→ mm / →	_	r Bezeichnung
050 990 990 051 990 990	011 903 Bordürenspanner x=200mm bronzefarbig 011 904 " x=300mm bronzefarbig 008 500 Klemmprofil x=200mm 008 501 " x=300mm 306 201 Linsenschraube M 3 x 5 ISO 7380				
	011 900 Bordürenspanner x=200mm 011 901 " x=300mm				
065	335 001 Senkschraube M 2,5 x 4 DIN 965 392 212 Sk-Mutter M 2,5 ISO 4032 502 005 Klemmfeder 0,4 mm 502 006 Klemmfeder 0,5 mm 009 500 Griffprofil x=200mm 010 500 Griffprofil x=200mm bronzefarbig 010 501 " x=300mm bronzefarbig 012 800 Griffprofil kpl. x=200mm 012 801 " x=300mm 012 803 Griffprofil kpl x=200mm bronzefarbig 012 804 " x=300mm 012 804 " x=300mm bronzefarbig 012 804 " x=300mm bronzefarbig 012 804 " x=300mm bronzefarbig				
120202 00.02.2000					0.02.2000 Po 12.1.1 vv oot



150102 19.04.1996Bo.



Maschinentype : Freiarm Stickmaschine T Baugruppe : Yarn rack - Garnständer

001 560 032 Porzellanöse	
15-1-1.03	

150102 19.04.1996

01.02.2000 Bo

Änderungen vorbehalten.

© 2012 **ZSK** Stickmaschinen GmbH

Printed in Germany