



Ersatzteilkatalog

Spare Part Catalogue


Catalogo parti di ricambio

Catalogue des pieces détachées

Catálogo de piezas de recambio

Twin-Draht- / Faserliefereinheit Twin-Wire- / Fibre Supply Unit

310 031 929 (Z-008-2676)



Subject to change!
Änderungen vorbehalten!
© ZSK Stickmaschinen GmbH
Printed in Germany
2017
EKat 5005 0

Lieber Kunde, dear customer, cher client,

ZSK Order Form

Um Ersatzteilbestellungen schneller bearbeiten zu können, erhalten Sie von uns mit jeder Lieferung einen Bestellschein (siehe Rückseite).

Bei Faxbestellungen, verwenden Sie bitte das Formular auf der Rückseite. Die erforderlichen Positions- und Artikelnummern finden Sie im Ersatzteilkatalog.

Wichtig, ist die Angabe der Pos. Nr. und der Artikelnr. in Verbindung mit Maschinentyp und Maschinenummer.

ZSK Order Form

So that spare parts can be ordered efficiently, an order form will be enclosed with each delivery (see reverse).

When ordering by fax kindly use this form. The corresponding numbers (position, article) can be taken from our spare parts catalogues.

It is important to indicate position no. and article no. together with the machine type and machine number on each spare part order

ZSK Formulaire de Commande

Pour traiter plus vite les commandes de pièces détachées vous recevrez avec chaque livraison une formulaire de commande (voir au verso).

Nous vous prions d' indiquer les numéros de position et d' article que vous trouvez dans nos catalogues de pièces détachées.

Il est important d' indiquer les numéros de position et d' article ensemble avec le type de machine et numéro de machine.

Geben Sie bitte bei jeder Bestellung zuerst Typ und Nr. Ihrer Maschine an, um unnötige Rückfragen zu vermeiden.

Danach bestellen Sie bitte die benötigten Ersatzteile mit dem folgenden Bestellformular.

When ordering, please quote your machine type and serial number first, to avoid inquiries and delays.

Then, please order the required spare parts with the following order form.

Type
Typ

Serial No.
Maschinen Nr.

Gerät/ Maschinen-Typ			
Gerät/ Maschinen-Nr.		Drehzahl	1/min
Schaltschr.-Nr.		Gewicht	kg
☐ Schaltplan-Nr.		Zuleitung	A V ☐
Baujahr		Hz	KVA

STICKMASCHINEN GESELLSCHAFT MBH
MAGDEBURGER STR. 38-40
D-47800 KREFELD
 Made in Germany

Number of heads
Kopfanzahl

Number of needles
Nadelanzahl

Serie
Baureihe

Embroidery field width
Stickfeldtiefe

	<u>Jafa 0609-400</u>	
	MADE IN GERMANY	CE

ZSK Spare Part Order



ZSK Montagetechnik GmbH
Leverkuser Str. 65
D-42897 Remscheid
Germany

Mr. Lutz Lenzen
Tel: +49 2151 444123
Fax: +49 2151 444223
E-Mail: Lutz.Lenzen@zsk.de

Type:

Serial No.:

Company:

Town:

Name:

Country:

Address:

E-Mail:

Zip Code:

Phone:

Part Number	Description	Amount

☐ Express Delivery

Note:

Payment Method:

- ☐ Credit Card
☐ Advance Payment
☐ Invoice

For Credit Card Payment:

Card Holder:

Card Number:

Valid until:

Security number:

Orders are based on our general conditions of sale and delivery. Orders below 75€ incur a handling charge of 25€.

Date / Place

Signature / Stamp

Table of machine types using assembly group: Wire- / Fibre Supply Unit

YCW 0600-1180 SKW (1500)

JCW 0100-500 (700)

JGW 0100-650 (700)

JCZA 0109-550 (700)

SGW 0100-1375 (1000)

SGW 0100-1375 (1200)

SGW 0100-1375 (2000)

SGVA-0109-825 (1000)

YCW 0600-1180 (1500)

YGW 0800-800 (1000)

YGZA 0800-800 (1000)

ZCW 0400-1800 (1500)

ZCW 0800-900D (1500)

ZCW 0800-900D (2000)



ZBW 1100-750 (1200)

ZCZA 0809-900 (1500)

ZCZA 0809-900 (2000)

Maschinentyp /Machine type:
Baugruppe / Assembly group:

JCW - JGW - JCZA - SGW - SGVA - YCW - YGW - ZCW - ZBW - ZCZA
Twin-Draht- / Faserliefereinheit ● Twin-Wire- / Fibre Supply Unit ● Z-008-2676 / 310 031 929



TDLE - 310 031 929 - Wippe/Abstreifer lks

Maschinentyp /Machine type:
Baugruppe / Assembly group:



JCW - JGW - JCZA - SGW - SGVA - YCW - YGW - ZCW - ZBW - ZCZA
Twin-Draht- / Faserliefereinheit ● Twin-Wire- / Fibre Supply Unit ● Z-008-2676 / 310 031 929



Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2	Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2
001	Vierkantmutter M8 DIN 557	Z-000-7768	391 085				
002	Linsen-Flanschkopfschraube M8 X 25	Z-000-5206	306 131				
003	Aufnahmeplatte.....	Z-000-5563	310 031 522				
004	Platte.....	Z-008-2654	310 031 542				
005	Gewindebolzen.....	Z-008-2646	310 031 265				
006	Scheibe 8,4 DIN 7349.....	Z-000-0362	381 095				
007	6kt-Mutter M8 ISO 4035	Z-000-0381	391 002				
008	Stellring A 8 DIN 705.....	Z-000-0412	409 014				
009	Sicherungsscheibe 8	Z-000-8098	444 114				
010	Rillenkugellager MF 148 2Z.....	Z-000-8363	540 154				
011	Platte.....	Z-008-2655	310 031 543				
012	Gewindestift M3 x 6 DIN 913.....	Z-000-6549	356 002				
013	Passscheibe 8 x 14 x 0,5 DIN 988.....	Z-000-0375	385 069				
014	Stange	Z-008-2652	310 031 263				
015	Gewicht.....	Z-008-2658	310 031 264				

Maschinentyp / Machine type:
Baugruppe / Assembly group:

JCW - JGW - JCZA - SGW - SGVA - YCW - YGW - ZCW - ZBW - ZCZA
Twin-Draht- / Faserliefereinheit ● Twin-Wire- / Fibre Supply Unit ● Z-008-2676 / 310 031 929



TDLE - 310 031 929 - Spulenaufnahme lks. m. Antrieb


Maschinentyp /Machine type:
Baugruppe / Assembly group:

JCW - JGW - JCZA - SGW - SGVA - YCW - YGW - ZCW - ZBW - ZCZA
Twin-Draht- / Faserliefereinheit ● Twin-Wire- / Fibre Supply Unit ● Z-008-2676 / 310 031 929




Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2	Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2
001	Zyl-Schraube M6 x 20 DIN 912	Z-000-0150	307 037				
002	Scheibe B 6,4 DIN 125	Z-000-0359	380 024				
003	Getriebemotor	Z-001-3374	270 020 804				
004	Zyl-Schraube M4 x 10 DIN 912	Z-000-0136	307 011				
005	Scheibe B 4,3 DIN 125	Z-000-0355	380 016				
006	Blech	Z-000-5546	310 031 244				
007	Abdeckung unten kpl.	Z-002-3708	310 031 814				
008	Motorplatte	Z-000-5549	310 031 250				
009	Bolzen	Z-000-3706	280 009 201				
010	Anlaufscheibe 8 x 14 x 1 ZSK 5321	Z-000-0367	384 045				
011	Scheibe B 8,4 DIN 125	Z-000-0360	380 028				
012	6kt-Mutter M6 ISO 4032	Z-000-0388	392 018				
013	6kt-Bolzen	Z-002-3687	310 031 237				
014	Abdeckung	Z-000-5566	310 031 527				
015	4kt-Mutter M8 DIN 557	Z-000-7768	391 085				
016	6kt-Mutter M6 ISO 4035	Z-000-7765	391 003				
017	Stellring A15 DIN 7005	Z-000-0413	409 024				
018	Zyl-Schraube M6 x 10 DIN 912	Z-000-0147	307 034				
019	Sicherungsring 15 x 1,0 DIN 471	Z-000-0428	442 021				
020	Anlaufscheibe 15,1 x 28 x 0,5 ZSK 5321	Z-000-0366	384 028				
021	Rillenkugellager 6002-2Z	Z-000-8345	540 058				
022	Lagerung	Z-000-5530	310 031 201				
023	Stützscheibe	Z-000-7751	385 015				
024	Aufnahmeplatte	Z-000-5563	310 031 522				
025	Linsen-Flanschkopfschraube M4 x 10	Z-000-0122	306 120				
026	Linsen-Flanschkopfschraube M6 X 16	Z-000-0126	306 127				
027	Linsen-Flanschkopfschraube M8 X 16	Z-000-0125	306 126				
028	Welle	Z-002-3684	310 031 212				
029	Spulenaufnahme	Z-000-5564	310 031 523				
030	ZYL-Schraube M6 x 55 DIN 912	Z-000-5227	307 045				
031	Scheibe B 4,3 DIN 9021	Z-000-0354	380 014				
032	Rändelschraube M4 x 8 DIN 4645	Z-000-7537	373 009				
033	6kt-Schraube M6 x 55 ISO 4017	E-002-0426	305 068				
034	Plastimont CO 255 M6	Z-000-0508	560 468				

Maschinentyp /Machine type:
Baugruppe / Assembly group:



JCW - JGW - JCZA - SGW - SGVA - YCW - YGW - ZCW - ZBW - ZCZA
Twin-Draht- / Faserliefereinheit ● Twin-Wire- / Fibre Supply Unit ● Z-008-2676 / 310 031 929



TDLE - 310 031 929 - Wippe/Abstreifer re

Maschinentyp /Machine type:
Baugruppe / Assembly group:



JCW - JGW - JCZA - SGW - SGVA - YCW - YGW - ZCW - ZBW - ZCZA
Twin-Draht- / Faserliefereinheit ● Twin-Wire- / Fibre Supply Unit ● Z-008-2676 / 310 031 929



Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2	Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2
001	Vierkantmutter M8 DIN 557	Z-000-7768	391 085				
002	Aufnahmeplatte.....	Z-000-5563	310 031 522				
003	Platte.....	Z-008-2654	310 031 542				
004	Linsen-Flanschkopfschraube M8 X 25	Z-000-5206	306 131				
005	Gewindebolzen.....	Z-008-2646	310 031 265				
006	Scheibe 8,4 DIN 7349.....	Z-000-0362	381 095				
007	6kt-Mutter M8 ISO 4035	Z-000-0381	391 002				
008	Stellring A 8 DIN 705.....	Z-000-0412	409 014				
009	Sicherungsscheibe 8	Z-000-8098	444 114				
010	Rillenkugellager MF 148 2Z.....	Z-000-8363	540 154				
011	Platte.....	Z-008-2655	310 031 543				
012	Gewindestift M3 x 6 DIN 913.....	Z-000-6549	356 002				
013	Passscheibe 8 x 14 x 0,5 DIN 988.....	Z-000-0375	385 069				
014	Stange	Z-008-2652	310 031 263				
015	Gewicht.....	Z-008-2658	310 031 264				

Maschinentyp /Machine type:
Baugruppe / Assembly group:

JCW - JGW - JCZA - SGW - SGVA - YCW - YGW - ZCW - ZBW - ZCZA
Twin-Draht- / Faserliefereinheit ● Twin-Wire- / Fibre Supply Unit ● Z-008-2676 / 310 031 929



TDLE - 310 031 929 - Spulenaufnahme re. m. Antrieb

Maschinentyp /Machine type:
Baugruppe / Assembly group:



JCW - JGW - JCZA - SGW - SGVA - YCW - YGW - ZCW - ZBW - ZCZA
Twin-Draht- / Faserlieferereinheit ● Twin-Wire- / Fibre Supply Unit ● Z-008-2676 / 310 031 929



Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2	Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2
001	Zyl-Schraube M6 x 20 DIN 912	Z-000-0150	307 037				
002	Scheibe B 6,4 DIN 125	Z-000-0359	380 024				
003	Getriebemotor	Z-001-3374	270 020 804				
004	Zyl-Schraube M4 x 10 DIN 912	Z-000-0136	307 011				
005	Scheibe B 4,3 DIN 125	Z-000-0355	380 016				
006	Blech	Z-000-5546	310 031 244				
007	Bolzen	Z-000-3706	280 009 201				
008	Anlaufscheibe 8 x 14 x 1 ZSK 5321	Z-000-0367	384 045				
009	Scheibe B 8,4 DIN 125	Z-000-0360	380 028				
010	Motorplatte	Z-000-5549	310 031 250				
011	6kt-Mutter M6 ISO 4032	Z-000-0388	392 018				
012	Abdeckung	Z-000-5566	310 031 527				
013	4kt-Mutter M8 DIN 557	Z-000-7768	391 085				
014	6kt-Bolzen	Z-002-3687	310 031 237				
015	Abdeckung unten kpl.	Z-002-3708	310 031 814				
016	Zyl-Schraube M6 x 10 DIN 912	Z-000-0147	307 034				
017	Stellring A15 DIN 7005	Z-000-0413	409 024				
018	Sicherungsring 15 x 1,0 DIN 471	Z-000-0428	442 021				
019	Anlaufscheibe 15,1 x 28 x 0,5 ZSK 5321	Z-000-0366	384 028				
020	Rillenkugellager 6002-2Z	Z-000-8345	540 058				
021	6kt-Mutter M6 ISO 4035	Z-000-7765	391 003				
022	Lagerung	Z-000-5530	310 031 201				
023	Stützscheibe	Z-000-7751	385 015				
024	Aufnahmeplatte	Z-000-5563	310 031 522				
025	Linsen-Flanschkopfschraube M4 x 10	Z-000-0122	306 120				
026	Linsen-Flanschkopfschraube M6 X 16	Z-000-0126	306 127				
027	Linsen-Flanschkopfschraube M8 X 16	Z-000-0125	306 126				
028	Spulenaufnahme	Z-000-5564	310 031 523				
029	ZYL-Schraube M6 x 55 DIN 912	Z-000-5227	307 045				
030	Scheibe B 4,3 DIN 9021	Z-000-0354	380 014				
031	Rändelschraube M4 x 8 DIN 4645	Z-000-7537	373 009				
032	Welle	Z-002-3684	310 031 212				
033	6kt-Schraube M6 x 55 ISO 4017	E-002-0426	305 068				
034	Plastimont CO 255 M6	Z-000-0508	560 468				

Maschinentyp /Machine type:
Baugruppe / Assembly group:

JCW - JGW - JCZA - SGW - SGVA - YCW - YGW - ZCW - ZBW - ZCZA
Twin-Draht- / Faserlieferereinheit ● Twin-Wire- / Fibre Supply Unit ● Z-008-2676 / 310 031 929



TDLE - 310 031 929 - Umlenkung Rolle lks.

Maschinentyp /Machine type:

Baugruppe / Assembly group:


JCW - JGW - JCZA - SGW - SGVA - YCW - YGW - ZCW - ZBW - ZCZA

Twin-Draht- / Faserlieferereinheit • Twin-Wire- / Fibre Supply Unit • Z-008-2676 / 310 031 929




Pos	Bezeichnung	Nr.	Nr. 2
Pos	Description	No.	No.2
001	4kt-Mutter M8 DIN 557	Z-000-7768	391 085
002	Welle.....	Z-008-2653	310 031 262
003	Scheibe.....	Z-008-2649	310 031 571
004	Linsen-Flanschkopfschraube M6 X 10	Z-000-0123	306 121

Maschinentyp /Machine type:
Baugruppe / Assembly group:



JCW - JGW - JCZA - SGW - SGVA - YCW - YGW - ZCW - ZBW - ZCZA
Twin-Draht- / Faserliefereinheit ● Twin-Wire- / Fibre Supply Unit ● Z-008-2676 / 310 031 929



TDLE - 310 031 929 - Abdeckplatte & Umlenkungshalter (am Rohr)

Maschinentyp /Machine type:
Baugruppe / Assembly group:


JCW - JGW - JCZA - SGW - SGVA - YCW - YGW - ZCW - ZBW - ZCZA
Twin-Draht- / Faserliefereinheit ● Twin-Wire- / Fibre Supply Unit ● Z-008-2676 / 310 031 929



Pos	Bezeichnung	Nr.	Nr. 2	Pos	Bezeichnung	Nr.	Nr. 2
Pos	Description	No.	No.2	Pos	Description	No.	No.2
001	Linsen-Flanschkopfschraube M4 x 10	Z-000-0122	306 120				
002	Scheibe B 4,3 DIN 9021	Z-000-0354	380 014				
003	Platte.....	Z-008-2660	310 031 570				
004	Vierkantmutter M8 DIN 557	Z-000-7768	391 085				
005	Zyl-Schraube M8 x 50 DIN 912	Z-000-5236	307 062				
006	Halter	Z-008-2651	310 031 544				


Maschinentyp /Machine type:
Baugruppe / Assembly group:

JCW - JGW - JCZA - SGW - SGVA - YCW - YGW - ZCW - ZBW - ZCZA
Twin-Draht- / Faserlieferereinheit ● Twin-Wire- / Fibre Supply Unit ● Z-008-2676 / 310 031 929



Zuhr- und Umlenkeinrichtung
links/rechts beinhalten dieselben Einzelteile!

The Feeding and direction change system
left/right contain the same parts!



TDLE - 310 031 929 - Zuführ- & Umlenkeinheit lks./re.


Maschinentyp /Machine type:
Baugruppe / Assembly group:

JCW - JGW - JCZA - SGW - SGVA - YCW - YGW - ZCW - ZBW - ZCZA
Twin-Draht- / Faserliefereinheit ● Twin-Wire- / Fibre Supply Unit ● Z-008-2676 / 310 031 929




Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2	Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2
001	Zyl-Schraube M6 x 25 DIN 912	Z-000-0151	307 038				
002	Scheibe 6,4 DIN 9021.....	Z-000-0358	380 021				
003	Schiene.....	Z-008-2656	310 031 546				
004	Winkel.....	Z-000-5541	310 031 232				
005	6kt-Mutter M4 DIN 985	Z-000-0407	397 028				
006	Zyl-Schraube M3 x 6 DIN 912	Z-000-0129	307 002				
007	Abstandsbolzen 050 6 x 10 M3	Z-000-8268	510 107				
008	Hall 001 Hall Sensor PL.001.....	Z-000-7877	396 704 001				
009	Passscheibe 3 x 6 x 0,5 DIN 988.....	Z-000-0369	385 002				
010	Scheibe B 4,3 DIN 125	Z-000-0355	380 016				
011	Zyl-Schraube M4 x 8 DIN 912	Z-000-0135	370 010				
012	Scheibe B 3,2 DIN 125	Z-000-0352	380 012				
013	ZYL-Schraube M3 x 12 DIN 912.....	Z-000-0132	307 005				
014	ZYL-Schraube M3 x 12 DIN 912.....	Z-000-0132	307 005				
015	Winkel.....	Z-000-0554	310 031 231				
016	Zyl-Schraube M4 x 20 DIN 912	Z-000-0138	307 013				
017	Hutmutter M4 DIN 1587.....	Z-000-7964	398 010				
018	Zyl-Schraube M4 x 10 DIN 912	Z-000-0136	307 011				
019	Halter	Z-004-0464	310 031 538				
020	Schieber 0,2.....	Z-000-2488	270 997 252				
021	Scheibe 3 DIN 1440.....	Z-000-7730	382 014				
022	Winkel kpl	Z-002-3710	310 031 816				
023	Schwinge m. Magnet	Z-008-1836	310 031 822				
024	Umlenkhalter.....	Z-000-5434	310 023 224				
025	Scheibe A 3,2 DIN 9021.....	Z-000-0353	380 013				
026	Blechschrabe 2,9 x 6,5 C-H DIN 7981.....	Z-008-1839	378 003				

Maschinentyp /Machine type:
Baugruppe / Assembly group:



JCW - JGW - JCZA - SGW - SGVA - YCW - YGW - ZCW - ZBW - ZCZA
Twin-Draht- / Faserlieferereinheit ● Twin-Wire- / Fibre Supply Unit ● Z-008-2676 / 310 031 929



TDLE - 310 031 929 - Profilrohrbefestigung am Träger

Maschinentyp /Machine type:
Baugruppe / Assembly group:

JCW - JGW - JCZA - SGW - SGVA - YCW - YGW - ZCW - ZBW - ZCZA
Twin-Draht- / Faserliefereinheit ● Twin-Wire- / Fibre Supply Unit ● Z-008-2676 / 310 031 929



Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2	Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2
001	Profilrohr	Z-008-2657	310 031 545				
002	Platte.....	Z-008-2661	310 031 572				
003	Rohr	Z-004-2093	310 031 567				
004	Ring	Z-000-2405	270 022 553				
005	Scheibe A 8,4 DIN 9021.....	Z-000-7734	383 018				
006	Zyl-Schraube M8 x 80 DIN 912	Z-000-5237	307 067				



Subject to change

© 2017 ZSK Stickmaschinen GmbH
Printed in Germany

ZSK Stickmaschinen GmbH
Magdeburgerstr. 38-40
D-47800 Krefeld
Germany
www.zsk.de
zsk@zsk.de