

Ersatzteilkatalog

Spare Part Catalogue

Catalogo parti di ricambio


Catalogue des pieces détachées

Catálogo de piezas de recambio

W-Kopf

W head

310 003 985



Subject to change!
Änderungen vorbehalten!
© ZSK Stickmaschinen GmbH
Printed in Germany
2020
EKat 5006 (B)

Lieber Kunde, dear customer, cher client,

ZSK Order Form

Um Ersatzteilbestellungen schneller bearbeiten zu können, erhalten Sie von uns mit jeder Lieferung einen Bestellschein (siehe Rückseite).

Bei Faxbestellungen, verwenden Sie bitte das Formular auf der Rückseite. Die erforderlichen Positions- und Artikelnummern finden Sie im Ersatzteilkatalog.

Wichtig, ist die Angabe der Pos. Nr. und der Artikelnr. in Verbindung mit Maschinentyp und Maschinenummer.

ZSK Order Form

So that spare parts can be ordered efficiently, an order form will be enclosed with each delivery (see reverse).

When ordering by fax kindly use this form. The corresponding numbers (position, article) can be taken from our spare parts catalogues.

It is important to indicate position no. and article no. together with the machine type and machine number on each spare part order

ZSK Formulaire de Commande

Pour traiter plus vite les commandes de pièces détachées vous recevrez avec chaque livraison une formulaire de commande (voir au verso).

Nous vous prions d' indiquer les numéros de position et d' article que vous trouvez dans nos catalogues de pièces détachées.

Il est important d' indiquer les numéros de position et d' article ensemble avec le type de machine et numéro de machine.

Geben Sie bitte bei jeder Bestellung zuerst Typ und Nr. Ihrer Maschine an, um unnötige Rückfragen zu vermeiden.

Danach bestellen Sie bitte die benötigten Ersatzteile mit dem folgenden Bestellformular.

When ordering, please quote your machine type and serial number first, to avoid inquiries and delays.

Then, please order the required spare parts with the following order form.

Type
Typ

Serial No.
Maschinen Nr.

Gerät/ Maschinen-Typ			
Gerät/ Maschinen-Nr.		Drehzahl	1/min
Schaltschr.-Nr.		Gewicht	kg
☐ Schaltplan-Nr.		Zuleitung	A V ☐
Baujahr		Hz	KVA

STICKMASCHINEN GESELLSCHAFT MBH
MAGDEBURGER STR. 38-40
D-47800 KREFELD
 Made in Germany

Number of heads
Kopfanzahl

Number of needles
Nadelanzahl

Serie
Baureihe

Embroidery field width
Stickfeldbreite



Jafa 0609-400

MADE
IN
GERMANY

CE

ZSK Spare Part Order



ZSK Montagetechnik GmbH
Leverkuser Str. 65
D-42897 Remscheid
Germany

Mr. Lutz Lenzen
Tel: +49 2151 444123
Fax: +49 2151 444223
E-Mail: Lutz.Lenzen@zsk.de

Type:

Serial No.:

Company:

Town:

Name:

Country:

Address:

E-Mail:

Zip Code:

Phone:

Part Number	Description	Amount

☐ Express Delivery

Note:

Payment Method:

- ☐ Credit Card
☐ Advance Payment
☐ Invoice

For Credit Card Payment:

Card Holder:

Card Number:

Valid until:


Security number:

Orders are based on our general conditions of sale and delivery. Orders below 75€ incur a handling charge of 25€.

Date / Place

Signature / Stamp

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Stirnblech W-Kopf ● Front panel W head




WKO-310 003 985 (B) - Stirnblech W-Kopf / Front Panel W Head



Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2	Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2
001	Linsenschraube M4 x 10 DIN7985	Z-000-0179	336 005				
002	Stirnblech	Z-000-5271	310 003 205				
003	Fadenöse	Z-000-0019	172 003 281				
004	Stirndeckel	Z-002-3875	312 103 804				

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Fadenspannung • Thread tension




WKO-310 003 985 (B) - Fadenspannung / Thread Tension

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Fadenspannung • Thread tension



Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2	Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2
001	Linsenschraube M4 x 10 DIN 7985	Z-000-0179	336 005				
002	4kt-Mutter M4 DIN 562	Z-000-0384	391 101				
003	Hutmutter M4 DIN 1587	Z-000-7964	398 010				
004	Winkel	Z-000-5401	310 003 536				
005	Halter	Z-000-2045	270 003 554				
006	Buchse	Z-000-0723	270 003 599				
007	Vorspannung	Z-000-1014	570 561				
008	Anschluss-Stift aus CuZn 37F65	Z-000-9938	599 389				
009	Rund	Z-000-5415	310 003 570				
010	Zyl-Schraube M3 x 8 DIN 84	Z-000-6242	331 023				
011	TAP 18 Tastatur-Platine 18	Z-000-7867	396 700 006				
012	Abstandsbolzen 0206 x10 M3	Z-000-8269	510 108				
013	Flach	Z-000-5400	310 003 535				
014	Abstandsbolzen 106x20 M3	Z-000-8267	510 100				
015	Gleichstrom-Hochleistungsmagnet	Z-008-0873	586 033				
016	Passscheibe 10 x 16 x 0,5 DIN 988	Z-000-0377	385 077				
017	Halter	Z-000-5532	310 031 217				
018	Linsenschraube M3 x 6 DIN 7985	Z-000-0176	336 001				
019	Schenkelfeder lks.	Z-000-8224	502 491				
020	Achse	Z-000-5534	310 031 219				
021	Halter kpl.	Z-002-3699	310 031 803				
022	Scheibe B 4,3 DIN 125	Z-000-0355	380 016				
023	Halter	Z-000-5372	310 003 356				
024	Ösenblech	Z-000-2590	270 999 239				
025	Hauptspannung	Z-003-0650	570 010				
026	Linsenschraube M4 x 8 DIN 7985	Z-000-6338	336 004				
027	Halter	Z-002-3438	310 003 820				
028	GETO-WELL Blindnietmutter M4	Z-000-8450	560 355				
029	Scheibe B 3,2 DIN 125	Z-000-0352	380 012				
030	Flachkopfschraube M3 x 10 ISO 7045	Z-000-0183	336 013				
031	Fadengeber kpl.	Z-002-3697	310 031 801				
032	Fadengeber m. Öse	Z-002-3698	310 031 802				
033	Gehäuse	Z-002-3428	310 003 543				

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Fadengeber u. Abschaltung W-Kopf • Thread take up & Switch-off W head




WKO-310 003 985 (B) - Fadengeber & Abschaltung W-Kopf/ Thread Take-up & Switch-off W-Head

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Fadengeber u. Abschaltung W-Kopf • Thread take up & Switch-off W head



Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2	Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2
001	Zyl-Schraube M5 x 20 DIN 912	Z-000-0144	307 024				
002	Scheibe B 5,3 DIN 125	Z-000-0356	380 018				
003	Achse, gehärtet.....	Z-000-5300	310 003 260				
004	Lager kpl.	Z-008-3174	310 003 842				
005	Scheibe B 4,3 DIN 125	Z-000-0355	380 016				
006	Zyl-Schraube M4 x 12 DIN 912	Z-000-0139	307 015				
007	Gleitlager IGLIDUR WSM-0608-11	Z-000-8627	570 558				
008	Druckfeder	Z-000-8232	502 500				
009	Bolzen	Z-000-5342	310 003 322				
010	Magnet.....	Z-002-3418	310 003 267				
011	Führung	Z-000-5655	310 999 236				
012	Druckfeder	Z-000-8238	502 512				
013	Scheibe 6,4 x 11 x 1,6 ISO 7092-6-200 HV	Z-000-7764	388 006				
014	Hebel	Z-000-5656	310 999 237				
015	Passscheibe 4 x 8 x 0,5 DIN 988.....	Z-000-0370	385 003				
016	Zyl-Schraube M4 x 8 DIN 912	Z-000-0135	307 010				
017	Fadengeberhebel.....	Z-002-3439	310 003 821				
018	Gewindestift M5 x 8 DIN 913	Z-000-6554	356 010				
019	Stellring A 10 DIN 705.....	Z-000-7978	409 018				
020	Passscheibe 10 x 16 x 0,5 DIN 988.....	Z-000-0377	385 077				
021	Zyl-Schraube M4 x 16 DIN 912	Z-000-0137	307 012				
022	Gegenhalter	Z-000-5344	310 003 325				
023	Kurvenrolle.....	Z-002-3417	310 003 265				
024	Zyl-Schraube M3 x 10 DIN 912	Z-000-0131	307 004				
025	Zyl-Stift 4M6 x 24 DIN 6325.....	Z-000-8160	494 328				
026	Mitnehmer kpl.	Z-008-3175	310 003 843				

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Antrieb Nadelstange ● Drive (Needle bar)




WKO-310 003 985 (B) - Antrieb (Nadelstange) / Drive (Needle Bar)

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Antrieb Nadelstange ● Drive (Needle bar)



Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2	Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2
001	Zyl-Schraube M5 x 16 DIN 912	Z-000-0143	307 023				
002	Sicherungsscheibe 5	Z-000-0436	444 110				
003	Flansch	Z-000-5273	310 003 210				
004	Sicherungsring 10 x 1,0 DIN 471	Z-000-0426	442 016				
005	Exzenterbolzen	Z-000-0033	270 003 201				
006	Gewindestift M5 x 5 DIN 913	Z-000-0192	356 001				
007	Zylinderstift 4m6 x 20 DIN 6325	Z-000-8159	494 327				
008	Passscheibe 12 x 18 x 0,5 DIN 988	Z-000-7757	385 089				
009	Achse, gehärtet	Z-000-5274	310 003 211				
010	Trichterschmiernippel M6 x 1	Z-000-8623	570 551				
011	Exzenterlager	Z-008-2103	310 003 841				
012	Scheibe B 4,3 DIN 125	Z-000-0355	380 016				
013	Zyl-Schraube M4 x 20 DIN 912	Z-000-0138	307 013				
014	Passscheibe 9 x 15 x 0,5 DIN 988	Z-000-7748	385 011				
015	Sicherungsring 12 x 1,0 DIN 471	Z-000-0427	442 017				
016	Hebel	Z-001-3714	270 998 980				
017	Zyl-Schraube M4 x 10 DIN 912	Z-000-0136	307 011				
018	Kurbelzapfen Ø 6	Z-002-3432	310 003 801				
019	Bolzen	Z-004-0977	270 003 414				
020	Sicherungsring 9 x 1,0 DIN 471	Z-000-8069	442 019				
021	Gewindestift M6 x 12 DIN 913	Z-000-0197	356 018				
022	Flansch	Z-000-5325	310 003 300				
023	Scheibe B 5,3 DIN 125	Z-000-0356	380 018				
024	Zyl-Schraube M5 x 10 DIN 6912	Z-000-0116	306 025				

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Nadelabschaltung • Needle switch off




WKO-310 003 985 (B) - Nadelabschaltung / Needle Switching Off

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Nadelabschaltung • Needle switch off



Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2	Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2
001	Zyl-Schraube M4 x 12 DIN 912	Z-000-0139	307 015				
002	Scheibe B 4,3 DIN 125	Z-000-0355	380 016				
003	Winkel	Z-000-5370	310 003 353				
004	Zyl-Schraube M4 x 8 DIN 7984	Z-000-5254	308 002				
005	Adapter	Z-000-0068	270 003 513				
006	Stellring	Z-000-0715	270 003 248				
007	Gewindestift M4 x 4 DIN 913	Z-000-0193	356 008				
008	Drehfeder	Z-000-0041	270 003 249				
009	Bolzen	Z-000-0061	270 003 381				
010	Stellring A 6 DIN 705	Z-000-0411	409 012				
011	Anlaufscheibe 6 x 12 x 0,5 ZSK 5321	Z-000-0363	384 014				
012	Zyl-Schraube M3 x 6 DIN 912	Z-000-0129	307 002				
013	Sperre	Z-000-0714	270 003 238				
014	Hebel, kpl.	Z-000-0738	270 003 873				
015	Gleichstrom-Hochleistungs-Hubmagnet	Z-000-0563	586 029				
016	6kt-Mutter M4 ISO 4032	Z-000-0386	392 014				
017	Halter	Z-002-3441	310 003 823				
018	Anlaufscheibe 10 x 22 x 0,5 ZSK 5321	Z-000-7741	384 020				
019	6kt-Mutter M10 ISO 4035	Z-000-0382	391 004				

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Grundeinheit W-Kopf • Basic unit W head




WKO-310 003 985 (B) - Grundeinheit W-Kopf / Basic Unit W Head

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Grundeinheit W-Kopf • Basic unit W head



Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2	Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2
001	Gehäuse-Grundeinheit	Z-002-3424	310 003 500				
002	Gewindestift M5 x 8 DIN 913	Z-000-6554	356 010				
003	Spannstift 5 x 20 DIN 7343	Z-000-8025	429 025				
004	Scheibe B 6,4 DIN 125	Z-000-0359	380 024				
005	Zyl-Schraube M6 x 25 DIN 912	Z-000-0151	307 038				
006	Gewindestift M8 x 12 DIN 914	Z-000-6570	357 021				
007	Bolzen	Z-000-5270	310 003 200				
008	Zyl-Schraube M6 x 20 DIN 912	Z-000-0150	307 037				
009	Klemmring	Z-000-0023	172 008 279				
010	Schrägstimrad	Z-000-5284	310 003 225				
011	Distanzbuchse	Z-000-5272	310 003 209				
012	Zyl-Schraube M4 x 12 DIN 912	Z-000-0139	307 015				
013	Sicherungsscheibe 4	Z-000-0435	444 109				
014	Kurvenscheibe	Z-001-3716	270 999 271				
015	Hohlwelle	Z-000-5285	310 003 226				
016	Flansch kpl.	Z-002-3431	310 003 800				
017	Scheibe B 6,4 DIN 125	Z-000-0359	380 024				
018	Zyl-Schraube M6 x 20 DIN 912	Z-000-0150	307 037				
019	Gleitlager ISM-2023-15	Z-000-0551	574 995				
020	Klemmring	Z-000-0036	270 003 216				
021	Zyl-Schraube M5 x 25 DIN 912 12.9	Z-004-2220	307 197				

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Springsticheinrichtung W-Kopf • Jump stitch device W head




WKO-310 003 985 (B) - Springsticheinrichtung W-Kopf / Jump Stitch Device W Head

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Springsticheinrichtung W-Kopf • Jump stitch device W head



Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2	Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2
001	Achse.....	Z-002-3412	310 003 234				
002	Buchse.....	Z-000-5296	310 003 250				
003	Gewindestift M4 x 6 DIN 913.....	Z-000-0194	356 009				
004	Zyl-Schraube M4 x 8 DIN 912.....	Z-000-0135	307 010				
005	Zyl-Schraube M 2,5 x 6 DIN 912.....	Z-000-0146	307 028				
006	Führung.....	Z-000-0050	270 003 276				
007	Scheibe A 2,7 DIN 125.....	Z-000-0351	380 009				
008	Schieber.....	Z-000-2488	270 997 252				
009	Vulkollanring.....	Z-000-0021	172 003 552				
010	Halter m. Klinke.....	Z-000-0763	270 998 967				
011	Mitnehmer.....	Z-000-0072	270 003 555				
012	Zyl-Schraube M3 x 6 DIN 912.....	Z-000-0129	307 002				
013	Scheibe.....	Z-000-2046	270 003 558				
014	Anlaufscheibe 6 x 12 x 0,5 ZSK 5321.....	Z-000-0363	384 014				
015	Pleuel, kpl.....	Z-000-0728	270 003 817				
016	Zyl-Schraube M3 x 8 DIN 925.....	Z-000-0130	307 003				
017	Schlitten.....	Z-000-0730	270 003 830				
018	Bolzen.....	Z-000-0084	270 999 207				

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Stoffdrückerantrieb • Pressure foot drive




WKO-310 003 985 (B) - Stoffdrückerantrieb / Pressure Foot Drive

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Stoffdrückerantrieb • Pressure foot drive



Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2	Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2
001	Schrittmotor m. Geber 1,2M	Z-002-9239	396 272 016				
001	Schrittmotor m. Geber 1,8M	Z-002-9241	396 272 020				
002	Zyl.-Schraube M4 x 10 DIN 912	Z-000-0136	307 011				
003	Sicherungsscheibe 4	Z-000-0435	444 109				
004	Gewindestift M4 x 4 DIN 913	Z-000-0193	356 008				
005	Kupplung.....	Z-000-5280	310 003 219				
006	Zyl.-Schraube M4 x 16 DIN 912	Z-000-0137	307 012				
007	Getriebewelle.....	Z-000-5298	310 003 258				
008	Motorplatte.....	Z-000-5297	310 003 257				
009	Nadelstange.....	Z-008-1128	310 003 840				
010	Buchse.....	Z-002-3445	310 003 830				
011	Zyl.-Schraube M4 x 10 DIN 7984	Z-000-0161	308 005				
012	Gewindestift M3 x 3 DIN 913	Z-000-6564	356 056				
013	Lager, gehärtet (Stoffdrücker).....	Z-002-3413	310 003 236				
014	Hülse.....	Z-000-5388	310 003 508				
015	Passscheibe 18 x 25 x 0,5 DIN 988.....	Z-000-7759	385 107				
016	Passscheibe 18 x 25 x 0,1 DIN 988.....	Z-000-7758	385 106				
017	Sicherungsring 18 x 1,2 DIN 471	Z-000-0429	442 024				
018	Näherungsschalter Ind. Sensor	Z-000-0561	585 114				
019	Winkel	Z-000-5279	310 003 217				
020	Zyl.-Schraube M3 x 8 DIN 912	Z-000-0130	307 003				
021	Scheibe B 3,2 DIN 125	Z-000-0352	380 012				
022	Zyl.-Schraube M 2,5 x 5 DIN 84	Z-000-0164	331 015				
023	Stellring.....	Z-000-0411	409 012				
024	Zyl.-Schraube M4 x 6 DIN 7984	Z-000-5253	308 001				
025	Zahnriemenrad	Z-000-5385	310 003 504				
026	Sinterbuchse.....	Z-000-8139	480 045				
027	Spannstift	Z-000-8019	429 014				
028	Flachstahl	Z-000-5290	310 003 233				
029	Scheibe B 4,3 DIN 125	Z-000-0355	380 016				
030	Zyl.-Schraube M4 x 12 DIN 912	Z-000-0139	307 015				
031	Distanzhülse	Z-000-0458	510 026				
032	Rillenkugellager DIN 625	Z-000-8336	540 005				
033	Zyl.-Schraube M5 x 20 DIN 912	Z-000-0144	307 024				
034	Sicherungsring 19 x 1,0 DIN 472.....	Z-000-8075	443 008				
035	Rillenkugellager 61800	Z-000-8357	540 142				
036	Distanzbuchse	Z-000-5288	310 003 230				
037	Distanzhülse M5, L5, AD10	Z-000-0458	510 026				
038	Zahnriemen 6 T 2,5/177,5.....	Z-001-0195	720 423				
039	Zahnriemenrad	Z-000-5386	310 003 505				
040	Klemmring kpl.	Z-002-3454	310 003 904				

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Stoffdrückerantrieb • Pressure foot drive




WKO-310 003 985 (B) - Stoffdrückerantrieb / Pressure Foot Drive

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Stoffdrückerantrieb • Pressure foot drive



Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2	Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2
001	Achse.....	Z-002-3412	310 003 234				
002	Gewindestift M4 x 6 DIN 913	Z-000-0194	356 009				
003	Zyl.-Schraube M3 x 10 DIN 912	Z-000-0131	307 004				
004	Zyl.-Schraube M2,5 x 8 DIN 912	Z-000-0128	307 001				
005	Aufnahme kpl.....	Z-002-3447	310 003 833				
006	Mitnehmer.....	Z-000-5379	310 003 372				
007	Zyl.-Schraube M4 x 8 DIN 7984	Z-000-5254	308 002				
008	Anlaufscheibe 6 x 12 x 0,5 ZSK 5321.....	Z-000-0363	384 014				
009	Sicherungsring 6 x 0,7 DIN 471.....	Z-000-0424	442 013				
010	Gewindestift M4 x 6 DIN 913	Z-000-0194	356 009				
011	Schlitten (Bändchenkopf).....	Z-002-3444	310 003 829				
012	Scheibe.....	Z-002-3420	310 003 354				
013	Buchse.....	Z-000-5662	310 999 550				
014	Hülse.....	Z-008-1138	310 003 839				
015	Scheibe.....	Z-008-0827	310 003 559				
016	Bolzen, gehärtet.....	Z-000-5292	310 003 241				
017	Bolzen, gehärtet.....	Z-000-5293	310 003 242				
018	Bolzen, gehärtet.....	Z-000-5286	310 003 228				
019	Bolzen, gehärtet.....	Z-000-5289	310 003 232				
020	Hebel	Z-000-5295	310 003 245				
021	Gewindestift M4 x 4 DIN 913	Z-000-0193	356 008				
022	Gewindestift M4 x 6 DIN 913	Z-000-0194	356 009				
023	Blech kpl.	Z-008-3178	310 003 846				
024	Hebel kpl.	Z-008-3176	310 003 844				
025	Hebel kpl.	Z-008-3177	310 003 845				
026	Hebel kpl.	Z-008-3179	310 003 847				
027	Druckfeder	Z-000-8236	502 509				

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Zick-Zack W-Kopf • Zig-Zag W head




WKO-310 003 985 (B) - Zick-Zack W-Kopf / Zig-Zag W Head

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Zick-Zack W-Kopf • Zig-Zag W head



Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2	Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2
001	Zyl-Schraube M3 x 10 DIN 912	Z-000-0131	307 004				
002	Sicherungsscheibe 3	Z-000-0434	444 107				
003	Klemmverbinder.....	Z-000-5455	310 024 227				
004	Klemmstück	Z-000-5454	310 024 226				
005	Zyl-Schraube M4 x 10 DIN 912	Z-000-0136	307 011				
006	Senkschraube M4 x 8 DIN 965.....	Z-000-0171	335 008				
007	Linsenschraube M4 x 8 DIN 7985	Z-000-6338	336 004				
008	Flachkopfschraube M6 x 8 DIN 923	Z-000-7714	377 052				
009	Passscheibe 6 x 12 x 0,3 DIN 988.....	Z-000-0376	385 073				
010	Rillenkugellager 688-2Z.....	Z-000-0483	540 016				
011	Zahnriemen.....	Z-002-3429	310 003 555				
012	Bolzen.....	Z-002-3595	310 024 213				
013	Führung	Z-002-3599	310 024 800				
014	Buchse.....	Z-000-5658	310 999 239				
015	6kt-Mutter M6 ISO 4035	Z-000-7765	391 003				
016	Senkschraube M5 x 8 DIN 7991.....	Z-000-5266	308 234				
017	Senkschraube M2,5 x 8 DIN 963.....	Z-000-6312	334 208				
018	Initiatorhalter.....	Z-002-8651	376 002 005				
019	Winkel	Z-000-5277	310 003 215				
020	Scheibe B 4,3 DIN 125	Z-000-0355	380 016				
021	Zyl-Schraube M4 x 6 DIN 912	Z-000-0134	307 009				
022	Zyl-Schraube M2,5 x 5 DIN 912	Z-000-0155	307 187				
023	Näherungsinitiator induktiv DW-AD-4	Z-000-9390	585 110				
024	Seitenwand	Z-000-5464	310 024 241				
025	Zahnriemenrad	Z-000-5469	310 024 500				
026	Klemmring kpl.	Z-002-3454	310 003 904				
027	Abstandsbolzen 0108 x 8 M4	Z-000-8303	510 182				
028	Sicherungsscheibe 4	Z-000-0435	444 109				
029	Zyl-Schraube M4 x 8 DIN 912	Z-000-0135	307 010				
030	Schrittmotor mit Geber 1,2 m.....	Z-002-9239	396 272 016				
030	Schrittmotor mit Geber 1,8 m.....	Z-002-9241	396 272 020				

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Zick-Zack W-Kopf • Zig-Zag W head




WKO-310 003 985 (B) - Zick-Zack W-Kopf / Zig-Zag W Head

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Zick-Zack W-Kopf • Zig-Zag W head



Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2	Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2
001	Distanzstück	Z-000-5661	310 999 516				
002	Blech.....	Z-000-5657	310 999 238				
003	Blech-Gabelhälfte	Z-000-5466	310 024 243				
004	Zyl-Schraube M2,5 x 5 DIN 912	Z-000-0155	307 187				
005	Sicherungsscheibe 2,5	Z-000-8097	444 106				
006	Verbindungsblech	Z-000-5649	310 999 230				
007	Hülse.....	Z-000-5467	310 024 244				
008	Zyl-Schraube M2,5 x 10 DIN 912	Z-000-5210	307 000				
009	Zyl-Schraube M3 x 12 DIN 912	Z-000-0132	307 005				
010	Mitnehmer	Z-002-3609	310 024 821				
011	Greifring G 4 x 0,8	Z-000-8093	444 050				
012	Scheibe 4,1 / 10 x 1	Z-000-0361	380 313				
013	Hebel	Z-000-5470	310 024 550				
014	Greifring G 4 x 0,8	Z-000-8093	444 050				
015	Senkschraube M3 x 8 DIN 965.....	Z-000-0174	335 041				
016	Abfangrolle.....	Z-000-0074	270 003 561				
017	6kt-Mutter M3 ISO 4032	Z-000-0385	392 013				
018	Hebel-Grundplatte	Z-000-5468	310 024 245				
019	Hebel-Basis kpl.....	Z-008-3182	310 024 824				
020	Linsenflanschkopfschraube M3 x 12	Z-000-5200	306 116				
021	Hebel-Schwenkplatte.....	Z-004-2244	310 031 820				
022	Druckfeder D-127E-01.....	Z-000-8213	502 462				
023	Gleitlager IGLIDUR.....	Z-000-8648	570 584				
024	Flachkopfschraube M3 x10 DIN 923	Z-000-7710	377 026				
025	Klemmstück	Z-000-5660	310 999 515				
026	Scheibe B 3,2 DIN 125	Z-000-0352	380 012				
027	Zyl-Schraube M3 x 8 DIN 912	Z-000-0130	307 003				

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Z-Achse W-Kopf • Z-axis W head




Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Z-Achse W-Kopf • Z-axis W head



Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2	Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2
001	Zyl.-Schraube M4 x 10 DIN 912	Z-000-0136	307 011				
002	Scheibe B 4,3 DIN 125	Z-000-0355	380 016				
003	Schrittmotor m. Geber 1,2 m	Z-002-9239	396 272 016				
003	Schrittmotor m. Geber 1,8 m	Z-002-9241	396 272 020				
004	Senkschraube M4 x 8 DIN 965	Z-000-0171	335 008				
005	Adapter- Flachstahl.....	Z-000-5659	310 999 241				
006	Kupplung.....	Z-000-5280	310 003 219				
007	Zyl.-Schraube M4 x 6 DIN 7984	Z-000-5253	308 001				
008	Achse.....	Z-002-3411	310 003 221				
009	Sinterbuchse 6/9 x 12 ZSK 4320	Z-000-8139	480 045				
010	Zahnriemenrad	Z-000-5387	310 003 506				
011	Zahnriemen HTD-150-3M-6 CXP	Z-004-0289	720 432				

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Befestigung f. Schlauchführung • Mounting for hose guide




Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Befestigung f. Schlauchführung • Mounting for hose guide



Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2	Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2
001	Linsen-Flanschkopfschraube M3 x 10	Z-000-5199	306 114				
002	Stütze.....	Z-000-5553	310 031 509				
003	Linsenflanschkopfschraube M3 x 14	Z-000-0120	306 117				
004	Halter	Z-000-5552	310 031 507				
005	Halter	Z-002-3692	310 031 508				
006	Zyl.-Schraube M3 x 8 DIN 912	Z-000-0130	307 003				
007	Linsenflanschkopfschraube M4 x 8	Z-000-0121	306 119				
008	Verbinder	Z-000-5558	310 031 517				
009	Halter	Z-000-5654	310 999 235				
010	Filz	310003561	310 003 561				
011	Stellring kpl.	Z-002-3564	310 023 805				
012	Gewindestift M4 x 4 DIN 913	Z-000-0193	356 008				
013	Halter	Z-000-5433	310 023 223				
014	Scheibe B 4,3 DIN 125	Z-000-0355	380 016				
015	Zyl-Schraube M4 x 6 DIN 912	Z-000-0134	307 009				

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Spulenaufnahme ● Reel support




WKO-310 003 985 (B) - Spulenaufnahme / Reel support

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Spulenaufnahme • Reel support



Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2	Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2
001	Halter	Z-002-3692	310 031 508				
002	Halter	Z-000-5552	310 031 507				
003	Gewindestift M4 x 12 DIN 915	Z-000-6571	358 003				
004	6kt-Mutter M4 ISO 4032	Z-000-0386	392 014				
005	Flachkopfschraube M3 x 4 DIN 923	Z-000-7709	377 022				
006	Druckfeder 4150 788-01	Z-000-9180	575 586				
007	Spannungsscheibe 031-58	Z-000-9159	575 333				
008	Rändelschraube M4 x 8 DIN 464	Z-000-7537	373 009				
009	Tellerfeder 8,0 x 4,2 x 0,2 DIN 2093	Z-000-8045	440 097				
010	Halteblech	Z-000-5441	310 023 506				
011	Filzunterlage	Z-000-0711	220 006 550				
012	Spulenkörper Ø 60 mm	Z-002-3561	310 023 552				
013	Linsen-Flanschkopfschraube M3 x 14	Z-000-0120	306 117				
014	Bolzen	Z-000-5425	310 023 208				
015	Scheibe B 4,3 DIN 125	Z-000-0355	380 016				
016	Blattfeder kpl.	Z-002-3562	310 023 800				
017	Halteblech	Z-000-5439	310 023 503				
018	Linsen-Flanschkopfschraube M4 x 8 ISO 7380	Z-000-0121	306 119				
019	Anchor Einnietmutter M3	Z-000-0505	560 336				
020	Rändelmutter M3 DIN 467	Z-000-7931	396 018				
021	6kt-Schraube M3 x 12 ISO 401	Z-000-5191	305 333				
022	Rändelmutter M4 DIN 466	Z-000-7929	396 011				
023	Umlenkhalter	Z-000-5434	310 023 224				
024	Hutmutter M4 DIN 1587	Z-000-7964	398 010				

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Automatischer Wechselfuß • Automatic change foot




S36-37 - WKO-Auto. Wechselfuß -- Automatic Change Foot - 310 024 916 (B)

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Automatischer Wechselfuß • Automatic change foot



Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2	Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2
001	Kabelschelle Kunststoff N-4.....	Z-000-9577	593127	043	Halter	Z-008-6347	310024264
002	Scheibe B3,2 DIN 125	Z-000-0352	380012	044	Schutzhaube	Z-008-6352	310024554
003	Zyl-Schraube M3 x 10 DIN 912	Z-000-0131	307004				
004	Aufnahme	Z-008-6301	310024508				
005	Riegel.....	Z-008-6281	310024258				
006	Druckfeder 4150 788-01	Z-000-9180	575586				
007	Buchse.....	Z-000-0081	270997555				
008	Winkel	Z-008-6336	310024260				
009	Zyl-Schraube M4 x 10 DIN 912	Z-000-0156	307191				
010	Schrittmotor Bipolar 2 Phasen.....	Z-000-9312	580046				
011	Senkschraube M3 x 10 DIN 965.....	Z-000-6325	335005				
012	6kt-Mutter M5 ISO 4035	Z-000-0380	391001				
013	Zyl-Schraube M2,5 x 5 DIN 912	Z-000-0155	307187				
014	Näherungsschalter induktiv DW-AD-4	Z-000-9390	585110				
015	Zyl-Schraube M2,5 x 8 DIN 912	Z-000-0128	307001				
016	Initiatorhalter	Z-004-0162	310024252				
017	Linsen-Flanschkopfschr. M3 x 8	Z-000-0119	306115				
018	Motorhalter.....	Z-008-6346	310024263				
019	Scheibe B4,3 DIN 125	Z-000-0355	380016				
020	6kt-Mutter M4 DIN 985-8	Z-000-0407	397028				
021	Klemmring.....	Z-000-5299	310003259				
022	Hülse.....	Z-004-0158	310024251				
023	Achse.....	Z-004-0159	310024250				
024	Zyl-Schraube M3 x 6 DIN 912	Z-000-0129	307002				
025	Schaltblech	Z-008-6332	310024261				
026	Rillenkugellager F 688 2Z.....	Z-000-8359	540146				
027	Zahnriemenrad	Z-000-5469	310024500				
028	Zahnriemen	Z-008-6353	720437				
029	Zahnriemenrad	Z-004-0160	310024504				
030	Scheibe B4,3 DIN 9021	Z-000-0354	380014				
031	Zyl-Schraube M4 x 6 DIN 912	Z-000-0134	307009				
032	Buchse.....	Z-000-0081	270997555				
033	Hebel-Schwenkplatte.....	Z-004-0163	310024247				
034	Klemmstück	Z-000-5660	310999515				
035	Zyl-Schraube M3 x 8 DIN 912	Z-004-0653	307303				
036	Zyl-Schraube M3 x 16 DIN 912	Z-000-0133	307006				
037	Senkschraube M3 x 14 DIN 965.....	Z-000-6328	335011				
038	Halter	Z-008-6365	310024511				
039	Linsen-Flanschkopfschr. M 3 x 6	Z-004-2171	306133				
040	Linsen-Flanschkopfschr. M3 x 6	Z-004-2171	306133				
041	Balken.....	Z-008-6348	310024512				
042	Halbrundkopfschraube M3 x 4 ISO 7380.....	Z-008-2767	306204				

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Zusätzliche Einrichtungen/Füße W-Kopf • Additional equipment/Feet W head




WKO-310 003 985 (B) - Zusätzliche Einrichtungen/Füße W-Kopf - Additional equipment/Feet W head

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Zusätzliche Einrichtungen/Füße W-Kopf • Additional equipment/Feet W head



Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2	Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2
001	Zyl-Schraube M4 x 6 DIN 912	Z-000-0134	307 009	004	Bändchenfuß B = 12,0 mm	Z-003-1727	990 122 211
002	Scheibe B 4,3 DIN 125	Z-000-0355	380 016	004	Bändchenfuß B = 13,0 mm	Z-003-1728	990 122 213
Ⓐ	Bändchenfuß kpl. / Tape foot complete			004	Bändchenfuß B = 14,0 mm	Z-003-1729	990 122 215
003	Bändchenfuß kpl. B = 1,5 mm	Z-002-3589	310 023 949	004	Bändchenfuß B = 15,0 mm	Z-003-1730	990 122 217
003	Bändchenfuß kpl. B = 2,0 mm	Z-002-3570	310 023 920	004	Bändchenfuß B = 16,0 mm	Z-003-1731	990 122 219
003	Bändchenfuß kpl. B = 2,5 mm	Z-002-3571	310 023 921	005	Blattfeder B = 1,5-6,0 mm	Z-000-5430	310 023 220
003	Bändchenfuß kpl. B = 3,0 mm	Z-002-3572	310 023 922	005	Blattfeder B = 7,0-16,0 mm	Z-000-5432	310 023 222
003	Bändchenfuß kpl. B = 3,5 mm	Z-002-3573	310 023 923	006	Scheibe B 3,2 DIN 125	Z-000-0352	380 012
003	Bändchenfuß kpl. B = 4,0 mm	Z-002-3574	310 023 924	007	Linsenschraube M3 x 4 DIN 7985	Z-000-0188	336 025
003	Bändchenfuß kpl. B = 4,5 mm	Z-002-3575	310 023 925	008	Stoffdrückerfuß kpl. Wickel	Z-002-3563	310 023 804
003	Bändchenfuß kpl. B = 5,0 mm	Z-002-3576	310 023 926	009	Stoffdrückerfuß Zick-Zack	Z-000-5451	310 024 223
003	Bändchenfuß kpl. B = 5,5 mm	Z-002-3577	310 023 927	Ⓒ	Seitenstichadapter kpl. / Sideways stitch adapter complete	Z-002-3568	310 023 905
003	Bändchenfuß kpl. B = 6,0 mm	Z-002-3578	310 023 928	010	Zyl-Schraube M3 x 8 DIN 912	Z-000-0130	307 003
003	Bändchenfuß kpl. B = 7,0 mm	Z-002-3579	310 023 930	011	Scheibe A 3,2 DIN 9021	Z-000-0353	380 013
003	Bändchenfuß kpl. B = 8,0 mm	Z-002-3580	310 023 932	012	Schieber	Z-000-5438	310 023 231
003	Bändchenfuß kpl. B = 9,0 mm	Z-002-3581	310 023 934	013	Zyl-Schraube M4 x 16 DIN 7984	Z-000-5255	308 006
003	Bändchenfuß kpl. B = 10,0 mm	Z-002-3582	310 023 936	014	O-Ring 3,00-1,00 72 NBR 872	Z-000-0461	510 092
003	Bändchenfuß kpl. B = 11,0 mm	Z-002-3583	310 023 938	015	Führung	Z-000-5437	310 023 230
003	Bändchenfuß kpl. B = 12,0 mm	Z-002-3584	310 023 940	Ⓓ	Raffbändchenvorrichtung kpl. / Frilling device complete	Z-002-3569	310 023 906
003	Bändchenfuß kpl. B = 13,0 mm	Z-002-3585	310 023 942	016	Linsenschraube M3 x 6 ISO 7380-1	Z-000-5208	306 202
003	Bändchenfuß kpl. B = 14,0 mm	Z-002-3586	310 023 944	017	Blattfeder	Z-000-5436	310 023 229
003	Bändchenfuß kpl. B = 15,0 mm	Z-002-3587	310 023 946	018	Blattfeder B=6,0	310023228	310 023 228
003	Bändchenfuß kpl. B = 16,0 mm	Z-002-3588	310 023 948	019	6kt-Mutter M3 ISO 4032	392013	392 013
Ⓑ	Bändchenfuß / Tape foot						
004	Bändchenfuß B = 1,5 mm	Z-003-1721	990 121 209				
004	Bändchenfuß B = 2,0 mm	Z-003-1712	990 121 200				
004	Bändchenfuß B = 2,5 mm	Z-003-1713	990 121 201				
004	Bändchenfuß B = 3,0 mm	Z-003-1714	990 121 202				
004	Bändchenfuß B = 3,5 mm	Z-003-1715	990 121 203				
004	Bändchenfuß B = 4,0 mm	Z-003-1716	990 121 204				
004	Bändchenfuß B = 4,5 mm	Z-003-1717	990 121 205				
004	Bändchenfuß B = 5,0 mm	Z-003-1718	990 121 206				
004	Bändchenfuß B = 5,5 mm	Z-003-1719	990 121 207				
004	Bändchenfuß B = 6,0 mm	Z-003-1720	990 121 208				
004	Bändchenfuß B = 7,0 mm	Z-003-1722	990 122 201				
004	Bändchenfuß B = 8,0 mm	Z-003-1723	990 122 203				
004	Bändchenfuß B = 9,0 mm	Z-003-1724	990 122 205				
004	Bändchenfuß B = 10,0 mm	Z-003-1725	990 122 207				
004	Bändchenfuß B = 11,0 mm	Z-003-1726	990 122 209				

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Zusätzliche Einrichtungen/Füße W-Kopf • Additional equipment/Feet W head



WKO-310 003 985 (B) - Zusätzliche Einrichtungen/Füße W-Kopf - Additional equipment/Feet W head

Maschinentyp /Machine type: alle Serien- und Kombimaschinen mit W-Kopf • all series and combination machines with W-head
 Baugruppe / Assembly group: Zusätzliche Einrichtungen/Füße W-Kopf • Additional equipment/Feet W head



Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2	Pos Pos	Bezeichnung Description	Nr. No.	Nr. 2 No.2
Ⓔ	Zick-Zack-Fuß / Carbon / Zigzag foot / Carbon						
020	Fuß 2x25K-Zick/Zack-Carbon.....	Z-008-6080	310 031 280				
021	Fuß 12K-Zick/Zack-Carbon	Z-008-4460	310 031 276				
021	Fuß 24K-Zick/Zack-Carbon	Z-008-4461	310 031 277				
021	Fuß 48K-Zick/Zack-Carbon	Z-008-4462	310 031 278				
022	Hebel-Schwenkplatte.....	Z-004-0163	310 024 247				
023	Klemmstück	Z-000-5660	310 999 515				
024	Zyl-Schraube M3 x 8 DIN 912	Z-000-0130	307 003				
Ⓕ	Zick-Zack-Fuß / Standard / Zigzag foot / Standard.....						
025	Fuß kpl. Ø 3,0 mm Paillette	Z-002-3603	310 024 807				
026	Fuß kpl. Ø 1,5 mm Zick-Zack	Z-003-2127	310 024 805				
026	Fuß kpl. Ø 2,0 mm Zick-Zack	Z-002-3605	310 024 809				
026	Fuß kpl. Ø 2,5 mm Zick-Zack	Z-002-3600	310 024 803				
026	Fuß kpl. Ø 3,0 mm Zick-Zack	Z-002-3602	310 024 806				
026	Fuß kpl. Ø 3,5 mm Zick-Zack	Z-002-3601	310 024 804				
026	Fuß kpl. Ø 4,2 mm Zick-Zack	Z-002-3604	310 024 808				
026	Fuß kpl. Ø 5,0 mm Zick-Zack	Z-002-3606	310 024 810				
026	Fuß kpl. Ø 6,0 mm Zick-Zack	Z-002-3607	310 024 811				
Ⓖ	Zick-Zack-Fuß / Spezial / Zigzag foot / Special						
026	Fuß kpl. Ø 0,9 mm Zick-Zack (Keramik-Sonderausführung).....	Z-002-3706	310 031 812				
026	Fuß kpl. Ø 1,5 mm Zick-Zack (Keramik-Sonderausführung).....	Z-002-3700	310 031 804				
027	Klemmstück	Z-000-5660	310 999 515				



Subject to change

© 2020 ZSK Stickmaschinen GmbH
Printed in Germany

ZSK Stickmaschinen GmbH
Magdeburgerstr. 38-40
D-47800 Krefeld
Germany
www.zsk.de
zsk@zsk.de